

일반건축물대장(갑)

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID 2120131610000779		고유번호 2826012200-1-01740015		명칭 경서동965-15(강조순)		호수/가구수/세대수 0호/3가구/0세대		
대지위치 인천광역시 서구 청라동				지번 174-15	도로명주소 인천광역시 서구 청라루비로42번길 5-25 (청라동)			
※대지면적 296.8 m ²		연면적 444.84 m ²		※지역	※지구		※구역	
건축면적 177.68 m ²		용적률 산정용 연면적 444.84 m ²		주구조 철근콘크리트	주용도 단독주택,제2종근린생활시설		층수 지하: 층, 지상 3층	
※건폐율 59.87 %		※용적률 149.88 %		높이 12.9 m	지붕 평지붕		부속건축물 동 m ²	
※조경면적 m ²		※공개 공지·공간 면적 m ²		※건축선 후퇴면적 m ²	※건축선후퇴 거리 m			
건축물 현황					소유자 현황			
구분	층별	구조	용도	면적(m ²)	성명(명칭)	주소	소유권 지분	변동일
					주민(법인)등록번호 (부동산등기용등록번호)			변동원인
주	1층	철근콘크리트구조	일반음식점	157.04	강조순	인천광역시 남동구 담방로48번길 13-4, (만수동)	1 / 1	2013.11.21.
주	1층	철근콘크리트구조	계단실	7.14	590820-2*****			소유자등록
주	2층	철근콘크리트구조	다가구주택(2가구)	145.87		- 이하여백 -		
주	3층	철근콘크리트구조	다가구주택(1가구)	134.79	※ 이 건축물대장은 현소유자만 표시한 것입니다.			

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



발급일: 2026년 6월 18일
담당자:
전 화:

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동		명칭	경서동965-15(강조순)	호수/가구수/세대수	0호/3가구/0세대
지번	174-15	지번 관련 주소		도로명주소 인천광역시 서구 청라루비로42번길 5-25 (청라동)			
				도로명주소 관련 주소			

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장					승강기			인허가 시기
건축주	강조순	590820-2*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용 대	비상용 대		허가일
설계자	김경민 건축사사무소 현	인천광역시-건축사사무소-167	자주식	6 대 69 m ²	대 m ²	대 m ²	대	※ 하수처리시설	※ 급수설비(저수조)		2013.6.17.
공사감리자	김경민 건축사사무소 현	인천광역시-건축사사무소-167	기계식	대 m ²	대 m ²	대 m ²		구분	수량 및 총 용량		착공일
공사시공자 (현장관리인)	강조순	590820-2*****	전기차	대 m ²	대 m ²	대 m ²		형식	지상	개 m ²	2013.6.25.
								용량	지하	개 m ²	사용승인일
											2013.11.21.

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황			건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능	내진설계 적용 여부			내진능력	
			적용			관리계획 수립 여부	
			특수구조 건축물			지하수위	
			미해당			G.L m	
			기초형식 [] 지내력기초 t/㎡			구조설계해석법: [] 등가정적해석법	
			[] 파일기초			[] 동적해석법	

변동사항				그 밖의 기재사항
변동일	변동내용 및 원인		변동일	
2013.11.21.	사용승인처리			하종말처리장연결 지역: 제1종일반주거지역 - 이하여백 -
2014.11.7.	청라관리과-15176(2014. 11. 07)호에 의거 위반건축물[가구수 분할 3가구 → 5가구]		2018.7.1.	
2017.12.5.	청라관리과-14495(2017.12.05.)호에 의거 위반건축물		2019.5.28.	

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

일반건축물대장(을) 변동사항

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120131610000779	고유번호	2826012200-1-01740015	명칭	경서동965-15(강조순)	호수/가구수/세대수	0호/3가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	174-15	도로명주소	인천광역시 서구 청라루비로42번길 5-25 (청라동)	

변동사항

변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인
	축물대장 내진설계 여부 기재 - 이하여백 -		