

일반건축물대장(갑)


(2쪽 중 제1쪽)

건물ID 2120141610000377		고유번호 2826012200-1-01800007		명칭 준앤민 1동	호수/가구수/세대수 0호/3가구/0세대
대지위치 인천광역시 서구 청라동			지번 180-7	도로명주소 인천광역시 서구 청라커널로233번길 5-1 (청라동)	
※대지면적 284 m ²	연면적 425.89 m ²	※지역	※지구	※구역	
건축면적 168.37 m ²	용적률 산정용 연면적 425.89 m ²	주구조 철근콘크리트	주용도 근린생활시설/다가구주택	층수 지하: 층, 지상 3층	
※건폐율 59.29 %	※용적률 149.96 %	높이 11.2 m	지붕 철근콘크리트	부속건축물	동 m ²
※조경면적 m ²	※공개 공지·공간 면적 m ²	※건축선 후퇴면적 m ²	※건축선 후퇴 거리 m		

건축물 현황					소유자 현황			
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	성명(명칭)	주소	소유권 지분	변동일
					주민(법인)등록번호 (부동산등기용등록번호)			변동원인
주	1층	철근콘크리트구조	일반음식점	168.37	황태홍	경기도 안양시 만안구 석천로197번길 14-13, 301호(석수동)	1 / 1	2020.6.24.
주	2층	철근콘크리트구조	2가구	159.76	510801-1*****			등기명의인표시변경
주	3층	철근콘크리트구조	1가구	97.76		- 이하여백 -		
주	옥탑층	철근콘크리트구조	계단실	17.82	*이			건축물대장은 현소유자만 표시한 것입니다.

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



발급일: 2026년 6월 18일
담당자:
전 화:

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치			인천광역시 서구 청라동				명칭		호수/가구수/세대수			
							준안민 1동		0호/3가구/0세대			
지번		지번 관련 주소					도로명주소					
180-7							인천광역시 서구 청라커널로233번길 5-1 (청라동)					
							도로명주소 관련 주소					
구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장				승강기		인허가 시기			
건축주	김희춘	600221-2*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용	대	비상용	대	
설계자	곽수영 건우종합건축사사무소	인천광역시-건축사사무소-25	자주식	대 ㎡	5 대 53 ㎡	대 ㎡	대	※ 하수처리시설		※ 급수설비(저수조)		
공사감리자	장규호 유한그림건축사사무소	인천광역시-건축사사무소-599	기계식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		형식		지상	개 ㎡	착공일
공사시공자 (현장관리인)	김희춘	600221-2*****	전기차	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		하수종말처리장연결		용량	지하	개 ㎡
												사용승인일
※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황						건축물 관리 현황			
인증명	유효기간	성능	내진설계 적용 여부				내진능력		관리계획 수립 여부			
			적용									
			특수구조 건축물				지하수위		건축물 관리점검 현황			
			미해당				G.L		m			
			기초형식 [] 지내력기초 t/㎡				구조설계해석법: [] 등가정적해석법		종류			
			[] 파일기초				[] 동적해석법		점검유효기간			
변동사항								그 밖의 기재사항				
변동일	변동내용 및 원인		변동일	변동내용 및 원인								
2014.6.20.	사용승인(2013-청라신축-101)되어 신규작성			축물대장 내진설계 여부 기재		지역: 제1종일반주거지역						
2018.7.1.	2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한			- 이하여백 -		구역: 제1종지구단위계획구역						
2019.5.28.	조례 변경에 따른 행정관할구역 변경					- 이하여백 -						
	국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건											

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.