

일반건축물대장(갑)

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID 2120141610000582		고유번호 2826012200-1-01220006		명칭	호수/가구수/세대수 0호/3가구/0세대
대지위치 인천광역시 서구 청라동			지번 122-6	도로명주소 인천광역시 서구 청라에메랄드로163번길 3-8 (청라동)	
※대지면적 274 m ²	연면적 408.01 m ²	※지역	※지구	※구역	
건축면적 163.8 m ²	용적률 산정용 연면적 408.01 m ²	주구조 철근콘크리트	주용도 다가구주택(3가구),일반음식점	층수 지하: 층, 지상 3층	
※건폐율 59.78 %	※용적률 148.91 %	높이 12.8 m	지붕 평지붕	부속건축물	동 m ²
※조경면적 m ²	※공개공지·공간 면적 m ²	※건축선 후퇴면적 m ²	※건축선 후퇴 거리 m		

건축물 현황					소유자 현황			
구분	층별	구조	용도	면적(mi)	성명(명칭)	주소	소유권 지분	변동일
					주민(법인)등록번호 (부동산등기용등록번호)			변동원인
주	1층	철근콘크리트구조	일반음식점	136.08	김도한	서울특별시 광진구 자양로5길 33, 307 호 (자양동,와이엠프라젠스파)	1/1	2015.9.15.
주	1층	철근콘크리트구조	계단실(다가구주택)	11.34	790402-1*****			본등기
주	2층	철근콘크리트구조	다가구주택(2가구)	143.84	김도한	인천광역시 서구 청라에메랄드로163 번길 3-8(연희동)		2016.1.14.
주	3층	철근콘크리트구조	다가구주택(1가구)	116.75	790402-1*****			등기명의인표시변경

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



발급일: 2026년 6월 18일
담당자:
전 화:

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동						명칭		호수/가구수/세대수 0호/3가구/0세대	
지번 122-6	지번 관련 주소						도로명주소 인천광역시 서구 청라에메랄드로163번길 3-8 (청라동)				
							도로명주소 관련 주소				

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장					승강기			인허가 시기	
건축주	진대현	911017-1*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용	대	비상용	대	허가일 2011.10.7.
설계자	박종연		자주식	대 ㎡	5 대 57.5 ㎡	대 ㎡	대	※ 하수처리시설		※ 급수설비(저수조) 구분 수량 및 총 용량		착공일 2011.10.21.
공사감리자	이종필		기계식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		형식		지상	개 ㎡	사용승인일 2014.8.22.
공사시공자 (현장관리인)	진대현		전기차	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		용량		지하	개 ㎡	

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황			건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능					
			내진설계 적용 여부			내진능력	
			적용				
			특수구조 건축물			지하수위	
			미해당			G.L m	
			기초형식 [] 지내력기초 t/㎡			구조설계해석법: [] 등가정적해석법	
			[] 파일기초			[] 동적해석법	

변동사항				그 밖의 기재사항	
변동일	변동내용 및 원인		변동일	변동내용 및 원인	
2014.8.22.	사용승인			제	
2014.11.27.	청라관리과-16145(2014.11.27)호에 의거 위반건축물 표기(무단증축 및 다락 주택으로 사용)		2018.7.1.	2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한 조례 변경에 따른 행정관할구역 변경	
2015.4.27.	청라관리과-3596(2015.04.27)호에 의거 위반건축물 해		2019.5.28.	국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건	

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

일반건축물대장(을) 변동사항

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120141610000582	고유번호	2826012200-1-01220006	명칭	호수/가구수/세대수 0호/3가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동	지번	122-6	도로명주소	인천광역시 서구 청라에메랄드로163번길 3-8 (청라동)

변동사항

변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인
	축물대장 내진설계 여부 기재 - 이하여백 -		