

일반건축물대장(갑)

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120141610000760	고유번호	2826012200-1-01360008	명칭	1	호수/가구수/세대수	0호/3가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	136-8	도로명주소	인천광역시 서구 담지로86번길 16-23 (청라동) 외 1	
*대지면적	298.3 ㎡	연면적	445.88 ㎡	*지역	제1종일반주거지역	*구역	제1종지구단위계획구역
건축면적	178.78 ㎡	용적률 산정용 연면적	445.88 ㎡	주구조	철근콘크리트	주용도	다가구주택(3가구), 노유자시설
*건폐율	59.93 %	*용적률	149.47 %	높이	10.55 m	지붕	평지붕
*조경면적	㎡	*공개 공지·공간 면적	㎡	*건축선 후퇴면적	㎡	*건축선 후퇴 거리	m

건축물 현황					소유자 현황			
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	성명(명칭)	주소	소유권 지분	변동일
					주민(법인)등록번호 (부동산등기용등록번호)			변동원인
주	1층	철근콘크리트조	어린이집	170.44	교보자산신탁주식회사	서울특별시 강남구 테헤란로 424 (대 치동,삼성생명대치타워)		2021.9.16.
주	1층	철근콘크리트조	다가구주택-계단실	4.97	110111-1*****			등기명의인표시변경
주	2층	철근콘크리트조	다가구주택-2가구	171.64		- 이하여백 -		
주	3층	철근콘크리트조	다가구주택-1가구	98.83	* 이			

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



발급일: 2026년 6월 18일
담당자:
전 화:

* 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동		명칭	1	호수/가구수/세대수	0호/3가구/0세대
지번	지번 관련 주소	도로명주소 인천광역시 서구 담지로86번길 16-23 (청라동) 외 1					
136-8		도로명주소 관련 주소 담지로86번길 16-23					

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장				승강기		인허가 시기
건축주	문현주	611007-2*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용 대	허가일
설계자	심재복 다일건축사사무소	인천광역시-건축사사무소-408	자주식	대 ㎡	4 대 46 ㎡	대 ㎡	대	※ 하수처리시설 ※ 급수설비(저수조) 구분 수량 및 총 용량	2014.2.19.
공사감리자	윤서용 건축사사무소에	인천광역시-건축사사무소-220	기계식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		형식	착공일
공사시공자 (현장관리인)	김기태 거암종합건설(주)	건축공사업 -0*****	전기차	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		용량	2014.4.14.
								지하	사용승인일
								개 ㎡	2014.10.14.

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황			건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능	내진설계 적용 여부			관리계획 수립 여부	
			적용			내진능력	
			특수구조 건축물			지하수위	
			미해당			G.L m	
			기초형식 [] 지내력기초 t/㎡			구조설계해석법: [] 등가정적해석법	
			[] 파일기초			[] 동적해석법	
						종류	점검유효기간

변동사항				그 밖의 기재사항	
변동일	변동내용 및 원인		변동일	변동내용 및 원인	
2014.10.14.	사용승인			무단증축 시정완료)	하수종말처리장연결 - 이하여백 -
2015.1.14.	청라관리과 499호 의거 3층 전면발코니 16㎡, 후면발코니 36㎡ 무단증축		2018.7.1.	2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한 조례 변경에 따른 행정관할구역 변경	
2017.11.14.	청라관리과 13540호에 의거 위반건축물 표기 해제(3층발코니		2019.5.28.	국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건	

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

일반건축물대장(을) 변동사항

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120141610000760	고유번호	2826012200-1-01360008	명칭	1	호수/가구수/세대수	0호/3가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	136-8	도로명주소	인천광역시 서구 담지로86번길 16-23 (청라동) 외 1	

변동사항

변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인
	축물대장 내진설계 여부 기재 - 이하여백 -		