

일반건축물대장(갑)

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120151610000158	고유번호	2826012200-1-01770010	명칭	경서동968-10점포주택 주건축물1동	호수/가구수/세대수	0호/3가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	177-10	도로명주소	인천광역시 서구 청라루비로42번길 6-24 (청라동) 외 1	
※대지면적	306.4 ㎡	연면적	458.07 ㎡	※지역	※지구	※구역	
건축면적	182.81 ㎡	용적률 산정용 연면적	458.07 ㎡	주구조	철근콘크리트	주용도	일반음식점 및 다가구주택
※건폐율	59.66 %	※용적률	149.5 %	높이	13.6 m	지붕	철근콘크리트 평슬래브
※조경면적	㎡	※공개 공지·공간 면적	㎡	※건축선 후퇴면적	㎡	※건축선 후퇴 거리	m

건축물 현황					소유자 현황			
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	성명(명칭)	주소	소유권 지분	변동일
					주민(법인)등록번호 (부동산등기용등록번호)			변동원인
주1	1층	철근콘크리트구조	일반음식점	162.82	김연숙	경기도 군포시 고산로517번길 20, 910동 806호 (산본동, 금강아파트)	1 / 2	2015.3.2.
주1	1층	철근콘크리트구조	계단실	4.95	690802-2*****			소유자등록
주1	2층	철근콘크리트구조	2가구	140.56	김연정	인천광역시 서구 검암로10번길 54, 605동 1503호 (검암동, 신명2차아파트)	1 / 2	2015.3.2.
주1	3층	철근콘크리트구조	1가구	149.74	760226-2*****			소유자등록

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



발급일: 2026년 6월 18일
담당자:
전 화:

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동		명칭	경서동968-10점포주택 주건축물1동	호수/가구수/세대수	0호/3가구/0세대
지번	177-10	지번 관련 주소		도로명주소 인천광역시 서구 청라루비로42번길 6-24 (청라동) 외 1			
				도로명주소 관련 주소 청라루비로42번길 6-24			

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장					승강기			인허가 시기
건축주	김연숙	690802-2*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용 대	비상용 대	허가일	
설계자	이영환 대경건축사사무소	화성시-건축사사무소-2441	자주식	대 ㎡	5 대 58 ㎡	대 ㎡	대	※ 하수처리시설	※ 급수설비(저수조) 구분 수량 및 총 용량	2014.7.29.	
공사감리자	곽수영 건우종합건축사사무소	인천광역시-건축사사무소-25	기계식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		형식	지상 개 ㎡	2014.7.31.	
공사시공자 (현장관리인)	윤정민 (주)티스건축	성남시분당구-건축공사업-131111-0281376	전기차	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		용량	지하 개 ㎡	2015.3.2.	

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황			건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능	내진설계 적용 여부			내진능력	
			적용			관리계획 수립 여부	
			특수구조 건축물			지하수위	
			미해당			G.L m	
			기초형식 [] 지내력기초 t/㎡			구조설계해석법: [] 등가정적해석법	
			[] 파일기초			[] 동적해석법	
						종류	점검유효기간

변동사항				그 밖의 기재사항
변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인	
2015.3.6.	사용승인	2019.5.28.	조례 변경에 따른 행정관할구역 변경	하수종말처리장연결 42인용 지역: 제1종일반주거지역 구역: 제1종지구단위계획구역 - 이하여백 -
2016.11.15.	1층 에어컨실외기 규정위반 설치 따른 위반표기		국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건	
2016.11.17.	1층 에어컨실외기 시정 따라 위반표기 해제		축물대장 내진설계 여부 기재	
2018.7.1.	2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한		- 이하여백 -	

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.