

일반건축물대장(갑)

(2쪽 중 제1쪽)

|       |                       |              |                       |           |                                       |
|-------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------|
| 건물ID  | 2120151610000619      | 고유번호         | 2826012200-1-01040146 | 명칭        | 호수/가구수/세대수<br>0호/3가구/0세대              |
| 대지위치  | 인천광역시 서구 청라동          |              | 지번                    | 104-146   | 도로명주소<br>인천광역시 서구 보석로18번길 6 (청라동) 외 1 |
| ※대지면적 | 320 m <sup>2</sup>    | 연면적          | 479.35 m <sup>2</sup> | ※지역       | ※지구                                   |
| 건축면적  | 191.04 m <sup>2</sup> | 용적률 산정용 연면적  | 479.35 m <sup>2</sup> | 주구조       | 주용도                                   |
| ※건폐율  | 59.699999 %           | ※용적률         | 149.79687 %           | 높이        | 지붕                                    |
| ※조경면적 | 16.1 m <sup>2</sup>   | ※공개 공지·공간 면적 | m <sup>2</sup>        | ※건축선 후퇴면적 | m                                     |

| 건축물 현황 |    |          |            |                     | 소유자 현황                     |                            |           |            |
|--------|----|----------|------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| 구분     | 층별 | 구조       | 용도         | 면적(m <sup>2</sup> ) | 성명(명칭)                     | 주소                         | 소유권<br>지분 | 변동일        |
|        |    |          |            |                     | 주민(법인)등록번호<br>(부동산등기용등록번호) |                            |           | 변동원인       |
| 주      | 1층 | 철근콘크리트구조 | 일반음식점      | 176.84              | 김미자                        | 인천광역시 서구 보석로18번길 6,3층(청라동) |           | 2019.8.29. |
| 주      | 1층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택(계단실) | 5.47                | 681030-2*****              |                            |           | 등기명의인표시변경  |
| 주      | 2층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택      | 144.81              |                            | - 이하여백 -                   |           |            |
| 주      | 3층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택      | 152.23              | ※ 이                        |                            |           |            |

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



발급일: 2026년 6월 18일  
담당자:  
전 화:

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

|         |          |                                    |  |    |            |
|---------|----------|------------------------------------|--|----|------------|
| 대지위치    |          | 인천광역시 서구 청라동                       |  | 명칭 | 호수/가구수/세대수 |
|         |          |                                    |  |    | 0호/3가구/0세대 |
| 지번      | 지번 관련 주소 | 도로명주소 인천광역시 서구 보석로18번길 6 (청라동) 외 1 |  |    |            |
| 104-146 |          | 도로명주소 관련 주소 보석로18번길 6              |  |    |            |

| 구분               | 성명 또는 명칭           | 면허(등록)번호         | ※주차장 |        |             |        |    | 승강기      |                             |        | 인허가 시기     |
|------------------|--------------------|------------------|------|--------|-------------|--------|----|----------|-----------------------------|--------|------------|
| 건축주              | 배형석                | 690108-1*****    | 구분   | 옥내     | 옥외          | 인근     | 면제 | 승용 대     | 비상용 대                       |        | 허가일        |
| 설계자              | 이유탈<br>SK+종합건축사사무소 | 고양시-건축사사무소-244   | 자주식  | 대<br>㎡ | 6 대<br>69 ㎡ | 대<br>㎡ | 대  | ※ 하수처리시설 | ※ 급수설비(저수조)<br>구분 수량 및 총 용량 |        | 2015.2.12. |
| 공사감리자            | 신동규<br>SiN종합건축사사무소 | 인천광역시-건축사사무소-626 | 기계식  | 대<br>㎡ | 대<br>㎡      | 대<br>㎡ |    | 형식       | 지상                          | 개<br>㎡ | 2015.2.26. |
| 공사시공자<br>(현장관리인) | 배형석                | 690108-1*****    | 전기차  | 대<br>㎡ | 대<br>㎡      | 대<br>㎡ |    | 용량       | 지하                          | 개<br>㎡ | 2015.8.21. |

| ※건축물 인증 현황 |      |    | 건축물 구조 현황            |                 | 건축물 관리 현황  |  |
|------------|------|----|----------------------|-----------------|------------|--|
| 인증명        | 유효기간 | 성능 |                      |                 |            |  |
|            |      |    | 내진설계 적용 여부<br><br>적용 | 내진능력            | 관리계획 수립 여부 |  |
|            |      |    |                      |                 |            |  |
|            |      |    | 특수구조 건축물<br><br>미해당  | 지하수위<br><br>G.L |            |  |

| 변동사항        |                                    |            |                                     | 그 밖의 기재사항       |  |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| 변동일         | 변동내용 및 원인                          | 변동일        | 변동내용 및 원인                           |                 |  |
| 2015.8.21.  | 사용승인                               | 2019.5.28. | 조례 변경에 따른 행정관할구역 변경                 | 하수종말처리장연결       |  |
| 2016.9.2.   | 1층 실외기 규정위반 설치 따른 위반건축물 표기         |            | 국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건 | 지역: 제1종일반주거지역   |  |
| 2017.11.21. | 위반건축물 해제(청라관리과-13937) 실외기 시정완료     |            | 축물대장 내진설계 여부 기재                     | 구역: 제1종지구단위계획구역 |  |
| 2018.7.1.   | 2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한 |            | - 이하여백 -                            | - 이하여백 -        |  |

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

일반건축물대장(을) 건축물현황

(1쪽 중 제1쪽)

|      |                  |      |                       |       |                              |
|------|------------------|------|-----------------------|-------|------------------------------|
| 건물ID | 2120151610000619 | 고유번호 | 2826012200-1-01040146 | 명칭    | 호수/가구수/세대수<br>0호/3가구/0세대     |
| 대지위치 | 인천광역시 서구 청라동     | 지번   | 104-146               | 도로명주소 | 인천광역시 서구 보석로18번길 6 (청라동) 외 1 |

| 건 축 물 현 황 |      |          |     |       | 건 축 물 현 황 |    |    |    |       |
|-----------|------|----------|-----|-------|-----------|----|----|----|-------|
| 구분        | 층별   | 구조       | 용도  | 면적(㎡) | 구분        | 층별 | 구조 | 용도 | 면적(㎡) |
| 주         | 옥탑1층 | 철근콘크리트구조 | 계단실 | 23.16 |           |    |    |    |       |
|           |      | - 이하여백 - |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |