

일반건축물대장(갑)

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID 2120161610000548		고유번호 2826012200-1-01110017		명칭		호수/가구수/세대수 0호/0가구/1세대		
대지위치 인천광역시 서구 청라동				지번 111-17		도로명주소 인천광역시 서구 청라한울로59번길 21-1 (청라동)		
※대지면적 322 m ²		연면적 201.31 m ²		※지역 제1종전용주거지역		※구역 제1종지구단위계획구역		
건축면적 119.69 m ²		용적률 산정용 연면적 201.31 m ²		주구조 철근콘크리트		주용도 단독주택		
※건폐율 37.17 %		※용적률 62.52 %		높이 8 m		지붕 철근콘크리트		
※조경면적 17.4 m ²		※공개 공지·공간 면적 m ²		※건축선 후퇴면적 19.24 m ²		부속건축물 동 1 m		
건축물 현황					소유자 현황			
구분	층별	구조	용도	면적(m ²)	성명(명칭)	주소	소유권 지분	변동일
					주민(법인)등록번호 (부동산등기용등록번호)			변동원인
주	1층	철근콘크리트구조	단독주택	115.85	조현우	인천광역시 서구 청라한울로59번길 21-1 (청라동)		2023.4.6.
주	2층	철근콘크리트구조	단독주택	85.46	821011-1*****			등기명의인표시변경
주	옥탑층	철근콘크리트구조	단독주택(계단실)	14.25		- 이하여백 -		
		- 이하여백 -			※ 이 건축물대장은 현소유자만 표시한 것입니다.			

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



발급일: 2026년 6월 18일
담당자:
전 화:

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동	명칭	호수/가구수/세대수 0호/0가구/1세대
지번	지번 관련 주소	111-17	도로명주소	인천광역시 서구 청라한울로59번길 21-1 (청라동)
			도로명주소 관련 주소	

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장					승강기		인허가 시기
건축주	강대민	750105-1*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용 대	비상용 대	허가일
설계자	김근호 하운건축사사무소	인천광역시-건축사사무소-559	자주식	대 ㎡	2 대 23 ㎡	대 ㎡	대	※ 하수처리시설	※ 급수설비(저수조) 구분 수량 및 총 용량	2016.1.28.
공사감리자	전양숙 우성건축사사무소	751208-2*****	기계식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		형식 하수종말처리장연결	지상 개 ㎡	2016.2.17.
공사시공자 (현장관리인)	강대민	750105-1*****	전기차	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		용량 1㎡	지하 개 ㎡	2016.6.13.

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황			건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능					
			내진설계 적용 여부			내진능력	
			비적용				
			특수구조 건축물			지하수위	
			미해당			G.L 1 m	
			기초형식 [✓] 지내력기초 [] 파일기초			구조설계해석법: [] 등가정적해석법 [✓] 동적해석법	
						종류	점검유효기간

변동사항				그 밖의 기재사항
변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인	
2016.6.14.	2016-청라-신축허가5(2016.01.28)호가 사용승인되어 건축물대장 신규작성		* 5m + 3.7m * 6m = 36.2㎡ 3층 4.5m * 4m = 18㎡)	
2017.11.9.	청라관리과-13367호에 의거 위반건축물 표기(무단증축 : 63 .56㎡ 1층 1.8m * 5.2m = 9.36㎡ 2층 2.8m	2018.7.1.	2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한 조례 변경에 따른 행정관할구역 변경	

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

일반건축물대장(을) 변동사항

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120161610000548	고유번호	2826012200-1-01110017	명칭	호수/가구수/세대수 0호/0가구/1세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동	지번	111-17	도로명주소	인천광역시 서구 청라한울로59번길 21-1 (청라동)

변동사항

변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인
2019.10.8. 2020.10.26.	청라관리과-11533호에 의거 2층 14㎡, 3층 18㎡ 일부 시정완료 청라관리과-12321호에 의거 1,2층 위반건축물 시정완료 - 이하여백 -		