

일반건축물대장(갑)

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID 2120161610000823		고유번호 2826012200-1-01040131		명칭		호수/가구수/세대수 0호/3가구/0세대		
대지위치 인천광역시 서구 청라동				지번 104-131		도로명주소 인천광역시 서구 보석로18번안길 30 (청라동)		
※대지면적 314㎡		연면적 470.87㎡		※지역 제1종일반주거지역		※구역 제1종지구단위계획구역		
건축면적 188㎡		용적률 산정용 연면적 470.87㎡		주구조 철근콘크리트구조		주용도 단독주택, 제2종근린생활시설		
※건폐율 59.87 %		※용적률 149.96 %		높이 11.75 m		지붕 (철근)콘크리트		
※조경면적 24.38㎡		※공개 공지·공간 면적 ㎡		※건축선 후퇴면적 ㎡		부속건축물 층수 지하: 층, 지상 3층 동 ㎡		
건축물 현황				소유자 현황				
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	성명(명칭)	주소	소유권 지분	변동일
					주민(법인)등록번호 (부동산등기용등록번호)			변동원인
주	1층	철근콘크리트구조	일반음식점	170.65	심문자	인천광역시 서구 청라한내로72번길 7-29, 1603호 (청라동, 인천청라골드클래스2차오피스텔)	1 / 1	2025.3.19.
주	2층	철근콘크리트구조	다가구주택(2가구)	151.36	620219-2*****			등기명의인표시변경
주	3층	철근콘크리트구조	다가구주택(1가구)	148.86				
		- 이하여백 -			※ 이 건축물대장은 현소유자만 표시한 것입니다.			

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



발급일: 2026년 6월 18일
담당자:
전 화:

* 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동						명칭		호수/가구수/세대수 0호/3가구/0세대	
지번		지번 관련 주소						도로명주소 인천광역시 서구 보석로18번안길 30 (청라동)			
104-131								도로명주소 관련 주소			

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장					승강기			인허가 시기
건축주	최창석	580915-1*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용 1 대	비상용 대		허가일 2016.1.29.
설계자	김태범 모아건축사사무소	인천광역시-건축사사무소-230	자주식	대 ㎡	5 대 57.5 ㎡	대 ㎡	대	※ 하수처리시설 ※ 급수설비(저수조)		구분 수량 및 총 용량	착공일
공사감리자	임재철 (주)에림종합건축사사무소	인천광역시-건축사사무소-239	기계식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		형식	지상		개 ㎡
공사시공자 (현장관리인)	최창석	580915-1*****	전기차	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		용량	지하	개 ㎡	사용승인일 2016.8.17.

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황			건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능					
			내진설계 적용 여부			내진능력	
			적용				
			특수구조 건축물			지하수위	
			미해당			G.L m	
			기초형식 [] 지내력기초 t/㎡			구조설계해석법: [] 등가정적해석법	
			[] 파일기초			[] 동적해석법	

변동사항				그 밖의 기재사항	
변동일	변동내용 및 원인		변동일	변동내용 및 원인	
2016.8.29.	2016-청라관리과-신축허가(2016.01.29)호가 사용승인되어 건축물대장 신규작성		2019.5.28.	국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건축물대장 내진설계 여부 기재 - 이하여백 -	
2018.7.1.	2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한 조례 변경에 따른 행정관할구역 변경				

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.