

일반건축물대장(갑)

(2쪽 중 제1쪽)

|       |                  |              |                       |           |                                     |
|-------|------------------|--------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|
| 건물ID  | 2120161610001168 | 고유번호         | 2826012200-1-01040200 | 명칭        | 호수/가구수/세대수<br>0호/3가구/0세대            |
| 대지위치  | 인천광역시 서구 청라동     |              | 지번                    | 104-200   | 도로명주소<br>인천광역시 서구 보석로12번안길 30 (청라동) |
| ※대지면적 | 264㎡             | 연면적          | 395.42㎡               | ※지역       | 제1종일반주거지역                           |
| 건축면적  | 157.77㎡          | 용적률 산정용 연면적  | 395.42㎡               | 주구조       | 철근콘크리트                              |
| ※건폐율  | 59.76%           | ※용적률         | 149.78%               | 높이        | 14.2m                               |
| ※조경면적 | 13.43㎡           | ※공개 공지·공간 면적 | ㎡                     | ※건축선 후퇴면적 | ㎡                                   |

| 건축물 현황 |    |          |            |        | 소유자 현황                     |                                   |           |                        |
|--------|----|----------|------------|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------|
| 구분     | 층별 | 구조       | 용도         | 면적(㎡)  | 성명(명칭)                     | 주소                                | 소유권<br>지분 | 변동일                    |
|        |    |          |            |        | 주민(법인)등록번호<br>(부동산등기용등록번호) |                                   |           | 변동원인                   |
| 주1     | 1층 | 철근콘크리트구조 | 일반음식점      | 135    | 홍화신                        | 경기도 김포시 통진읍 울마로384번길<br>38-6,101호 |           | 2023.6.13.             |
| 주1     | 1층 | 철근콘크리트구조 | 계단실        | 6.62   | 671015-2*****              |                                   |           | 등기명의인표시변경              |
| 주1     | 2층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택(2가구) | 125.94 |                            | - 이하여백 -                          |           |                        |
| 주1     | 3층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택(1가구) | 127.86 | ※ 이                        |                                   |           | 건축물대장은 현소유자만 표시한 것입니다. |

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



발급일: 2026년 6월 18일  
담당자:   
전 화:

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

|         |          |              |  |  |  |  |                                     |    |  |                          |  |
|---------|----------|--------------|--|--|--|--|-------------------------------------|----|--|--------------------------|--|
| 대지위치    |          | 인천광역시 서구 청라동 |  |  |  |  |                                     | 명칭 |  | 호수/가구수/세대수<br>0호/3가구/0세대 |  |
| 지번      | 지번 관련 주소 |              |  |  |  |  | 도로명주소<br>인천광역시 서구 보석로12번안길 30 (청라동) |    |  |                          |  |
| 104-200 |          |              |  |  |  |  | 도로명주소 관련 주소                         |    |  |                          |  |

| 구분               | 성명 또는 명칭     | 면허(등록)번호         | ※주차장 |        |               |        |    | 승강기             |                             | 인허가 시기     |
|------------------|--------------|------------------|------|--------|---------------|--------|----|-----------------|-----------------------------|------------|
| 건축주              | 홍화신          | 671015-2*****    | 구분   | 옥내     | 옥외            | 인근     | 면제 | 승용<br>대         | 비상용<br>대                    | 허가일        |
| 설계자              | 김근호 하운건축사사무소 | 인천광역시-건축사사무소-559 | 자주식  | 대<br>㎡ | 5 대<br>57.5 ㎡ | 대<br>㎡ | 대  | ※ 하수처리시설        | ※ 급수설비(저수조)<br>구분 수량 및 총 용량 | 2016.5.4.  |
| 공사감리자            | 고동욱 비채건축사사무소 | 인천광역시-건축사사무소-569 | 기계식  | 대<br>㎡ | 대<br>㎡        | 대<br>㎡ |    | 형식<br>하수종말처리장연결 | 지상<br>개<br>㎡                | 2016.5.12. |
| 공사시공자<br>(현장관리인) | 홍화신          | 671015-2*****    | 전기차  | 대<br>㎡ | 대<br>㎡        | 대<br>㎡ |    | 용량<br>11.97㎡    | 지하<br>개<br>㎡                | 2016.12.1. |

| ※건축물 인증 현황 |      |    | 건축물 구조 현황                    |  |  | 건축물 관리 현황                           |  |
|------------|------|----|------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| 인증명        | 유효기간 | 성능 |                              |  |  |                                     |  |
|            |      |    | 내진설계 적용 여부                   |  |  | 내진능력                                |  |
|            |      |    | 적용                           |  |  |                                     |  |
|            |      |    | 특수구조 건축물                     |  |  | 지하수위                                |  |
|            |      |    | 미해당                          |  |  | G.L m                               |  |
|            |      |    | 기초형식 [ ✓ ] 지내력기초<br>[ ] 파일기초 |  |  | 구조설계해석법: [ ✓ ] 등가정적해석법<br>[ ] 동적해석법 |  |
|            |      |    | 2 t/㎡                        |  |  | 종류                                  |  |
|            |      |    |                              |  |  | 점검유효기간                              |  |

| 변동사항       |                                                           |  |            | 그 밖의 기재사항                                              |  |
|------------|-----------------------------------------------------------|--|------------|--------------------------------------------------------|--|
| 변동일        | 변동내용 및 원인                                                 |  | 변동일        | 변동내용 및 원인                                              |  |
| 2016.12.5. | 2016-청라관리과-신축허가69(2016.05.04)호가 사용<br>승인되어 건축물대장 신규작성     |  | 2019.5.28. | 국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건<br>축물대장 내진설계 여부 기재 |  |
| 2018.7.1.  | 2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한<br>조례 변경에 따른 행정관할구역 변경 |  |            | - 이하여백 -                                               |  |

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

일반건축물대장(을) 건축물현황

(1쪽 중 제1쪽)

|      |                  |      |                       |       |                            |
|------|------------------|------|-----------------------|-------|----------------------------|
| 건물ID | 2120161610001168 | 고유번호 | 2826012200-1-01040200 | 명칭    | 호수/가구수/세대수<br>0호/3가구/0세대   |
| 대지위치 | 인천광역시 서구 청라동     | 지번   | 104-200               | 도로명주소 | 인천광역시 서구 보석로12번안길 30 (청라동) |

| 건 축 물 현 황 |      |          |     |       | 건 축 물 현 황 |    |    |    |       |
|-----------|------|----------|-----|-------|-----------|----|----|----|-------|
| 구분        | 층별   | 구조       | 용도  | 면적(㎡) | 구분        | 층별 | 구조 | 용도 | 면적(㎡) |
| 주1        | 옥탑1층 | 철근콘크리트구조 | 계단실 | 18.5  |           |    |    |    |       |
|           |      | - 이하여백 - |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |
|           |      |          |     |       |           |    |    |    |       |