

일반건축물대장(갑)

(2쪽 중 제1쪽)

|                               |                                      |                               |                       |                                    |                          |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 건물ID<br>2120161610001224      |                                      | 고유번호<br>2826012200-1-01360001 |                       | 명칭                                 | 호수/가구수/세대수<br>0호/3가구/0세대 |
| 대지위치<br>인천광역시 서구 청라동          |                                      |                               | 지번<br>136-1           | 도로명주소<br>인천광역시 서구 담지로86번길 16 (청라동) |                          |
| *대지면적<br>298 m <sup>2</sup>   | 연면적<br>446.76 m <sup>2</sup>         | *지역<br>제1종일반주거지역              | *지구                   | *구역<br>제1종지구단위계획구역 외 1             |                          |
| 건축면적<br>176.44 m <sup>2</sup> | 용적률 산정용 연면적<br>446.76 m <sup>2</sup> | 주구조<br>철근콘크리트구조               | 주용도<br>제2종근린생활시설,단독주택 | 층수                                 | 지하: 층, 지상 3층             |
| *건폐율<br>59.21 %               | *용적률<br>149.92 %                     | 높이<br>13.7 m                  | 지붕<br>(철근)콘크리트        | 부속건축물                              | 동<br>m <sup>2</sup>      |
| *조경면적<br>m <sup>2</sup>       | *공개 공지·공간 면적<br>m <sup>2</sup>       | *건축선 후퇴면적<br>m <sup>2</sup>   | *건축선 후퇴 거리<br>m       |                                    |                          |

| 건축물 현황 |    |          |       |                     | 소유자 현황                     |                                                |           |             |
|--------|----|----------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 구분     | 층별 | 구조       | 용도    | 면적(m <sup>2</sup> ) | 성명(명칭)                     | 주소                                             | 소유권<br>지분 | 변동일         |
|        |    |          |       |                     | 주민(법인)등록번호<br>(부동산등기용등록번호) |                                                |           | 변동원인        |
| 주      | 1층 | 철근콘크리트구조 | 일반음식점 | 170.8               | 김종대                        | 경기도 군포시 삼성로59번길 16, 301<br>동 403호 (당동,삼성마을3단지) | 1/2       | 2016.12.21. |
| 주      | 2층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 141.73              | 590515-1*****              |                                                |           | 소유권보존       |
| 주      | 3층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 134.23              | 한영숙                        | 경기도 군포시 삼성로59번길 16, 301<br>동 403호 (당동,삼성마을3단지) | 1/2       | 2016.12.21. |
|        |    | - 이하여백 - |       |                     | 600528-2*****              |                                                |           | 소유권보존       |

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



발급일: 2026년 6월 18일  
담당자:  
전 화:

\* 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

|                 |          |              |  |  |  |  |                                    |    |  |                          |  |
|-----------------|----------|--------------|--|--|--|--|------------------------------------|----|--|--------------------------|--|
| 대지위치            |          | 인천광역시 서구 청라동 |  |  |  |  |                                    | 명칭 |  | 호수/가구수/세대수<br>0호/3가구/0세대 |  |
| 지번<br><br>136-1 | 지번 관련 주소 |              |  |  |  |  | 도로명주소<br>인천광역시 서구 담지로86번길 16 (청라동) |    |  |                          |  |
|                 |          |              |  |  |  |  | 도로명주소 관련 주소                        |    |  |                          |  |

  

| 구분               | 성명 또는 명칭     | 면허(등록)번호          | ※주차장 |        |             |        |    | 승강기      |                             |        | 인허가 시기      |            |
|------------------|--------------|-------------------|------|--------|-------------|--------|----|----------|-----------------------------|--------|-------------|------------|
| 건축주              | 김종대          | 590515-1*****     | 구분   | 옥내     | 옥외          | 인근     | 면제 | 승용       | 대                           | 비상용    | 대           | 허가일        |
| 설계자              | 김인석 동방건축사사무소 | 인천광역시-건축사사무소-613  | 자주식  | 대<br>㎡ | 6 대<br>70 ㎡ | 대<br>㎡ | 대  | ※ 하수처리시설 | ※ 급수설비(저수조)<br>구분 수량 및 총 용량 |        |             | 2016.1.22. |
| 공사감리자            | 박용길 인석건축사사무소 | 인천광역시-건축사사무소-1078 | 기계식  | 대<br>㎡ | 대<br>㎡      | 대<br>㎡ |    | 형식       | 지상                          | 개<br>㎡ | 2016.3.28.  |            |
| 공사시공자<br>(현장관리인) | 김종대          | 590515-1*****     | 전기차  | 대<br>㎡ | 대<br>㎡      | 대<br>㎡ |    | 용량       | 지하                          | 개<br>㎡ | 2016.12.16. |            |

  

| ※건축물 인증 현황 |      |    | 건축물 구조 현황                           |  |  | 건축물 관리 현황                           |        |
|------------|------|----|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--------|
| 인증명        | 유효기간 | 성능 |                                     |  |  |                                     |        |
|            |      |    | 내진설계 적용 여부                          |  |  | 내진능력                                |        |
|            |      |    | 적용                                  |  |  |                                     |        |
|            |      |    | 특수구조 건축물                            |  |  | 지하수위                                |        |
|            |      |    | 미해당                                 |  |  | G.L -1.0 m                          |        |
|            |      |    | 기초형식 [ ✓ ] 지내력기초 15 t/㎡<br>[ ] 파일기초 |  |  | 구조설계해석법: [ ] 등가정적해석법<br>[ ✓ ] 동적해석법 |        |
|            |      |    |                                     |  |  | 종류                                  | 점검유효기간 |

  

| 변동사항        |                                                        |            |                                                               | 그 밖의 기재사항                           |  |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 변동일         | 변동내용 및 원인                                              | 변동일        | 변동내용 및 원인                                                     |                                     |  |
| 2016.12.19. | 2016-청라관리과-신축허가4(2016.01.22)호가 사용승인되어 건축물대장 신규작성       | 2019.5.28. | 국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건축물대장 내진설계 여부 기재            | 하수종말처리장연결<br>구역: 상대보호구역<br>- 이하여백 - |  |
| 2018.7.1.   | 2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한 조례 변경에 따른 행정관할구역 변경 | 2026.3.13. | 청라관리과-2972호에 의거 건축물 표시변경(직권 정정) 처리<br>[3층평면도, 옥탑평면도, 옥탑지붕평면도] |                                     |  |

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.