

집합건축물대장(표제부, 갑)

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120171610000014	고유번호	2826012200-3-01570006	명칭	청라 봄빌딩	호수/가구수/세대수	259호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	157-6	도로명주소	인천광역시 서구 청라커널로288번길 8-10 (청라동)	
※대지면적	2,378.2 m ²	연면적	17,455.73 m ²	※지역	※지구	※구역 지구단위계획구역 외 1	
건축면적	1,419.25 m ²	용적률 산정용 연면적	9,495.51 m ²	주구조	철근콘크리트구조	주용도	층수 업무시설,판매시설, 제2종근린생활시설 지하: 4층, 지상: 10층
※건폐율	59.68 %	※용적률	399.27 %	높이	36 m	지붕	부속건축물 (철근)콘크리트 동 m ²
※조경면적	399.57 m ²	※공개 공지/공간 면적	253.34 m ²	※건축선 후퇴면적	m ²	※건축선 후퇴거리	m

건축물 현황					건축물 현황				
구분	층별	구조	용도	면적(m ²)	구분	층별	구조	용도	면적(m ²)
주1	지4	철근콘크리트구조	지하주차장,기계전기실,공용창고	2,101.54	주1	1층	철근콘크리트구조	상점	1,116.26
주1	지3	철근콘크리트구조	지하주차장,헬룸	1,977.73	주1	2층	철근콘크리트구조	판매시설(상점), 제1종근린생활시설(미용원), 제2종근린생활시설(제조업소)	1,172.59
주1	지2	철근콘크리트구조	지하주차장,헬룸	1,990.38	주1	3층	철근콘크리트구조	오피스텔	905.87
주1	지1	철근콘크리트구조	상점,제조업소(제2종근생),지하주차장,관리실,방재실,통신실,화장실,헬룸	1,890.57	주1	4층	철근콘크리트구조	오피스텔	898.77

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



담당자 :
전화 :

발급일: 2026년 6월 18일

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동		명칭	청라 봄빌딩	호수/가구수/세대수	259호/0가구/0세대
지번	지번 관련 주소	도로명주소					
		인천광역시 서구 청라커널로288번길 8-10 (청라동)					
157-6		도로명주소 관련 주소					

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장				승강기			인허가 시기	
건축주	문완진 일주건설주식회사	인천광역시-건축공사업-건축-04-652	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용 2 대	비상용 2 대	허가일	
설계자	김일수 주식회사마디종합건축사사무소	서초구-건축사사무소-2271호	자주식	180 대 6,078.1 m ²	대 m ²	대 m ²	대	※ 하수처리시설	※ 급수설비(저수조) 구분 수량 및 총 용량	2015.4.30.	
공사감리자	박규석 (주)단에이앤씨종합건축사사무소	인천광역시-건설기술용역업자-인천-2-3호	기계식	대 m ²	대 m ²	대 m ²		형식	지상	개 m ²	2015.5.12.
공사시공자 (현장관리인)	문완진 일주건설주식회사	인천광역시-건축공사업-건축-04-652	전기차	대 m ²	대 m ²	대 m ²		용량	지하	개 m ²	2017.1.2.

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황			건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능					
에너지성능지표(EPI) 점수		65.7점, 에너지소비총량: 0kWh/m ²	내진설계 적용 여부			내진능력	
			적용				
			특수구조 건축물			지하수위	
			미해당			G.L -3.4 m	
			기초형식 [] 지내력기초			구조설계해석법: [] 등가정적해석법	
			[✓] 파일기초			[✓] 동적해석법	
						종류	점검유효기간
						정기점검	2025.1.6.~2028.1.15.

변동사항				그 밖의 기재사항	
변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인		
2017.1.3.	2015-청라관리과-신축허가87(2015.04.30)호가 사용 승인되어 건축물대장 신규작성	2019.5.28.	국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건축물대장 내진설계 여부 기재	지역:	
2018.7.1.	2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한 조례 변경에 따른 행정관할구역 변경	2022.4.19.	청라관리과-4332호에 의거 B106호 용도변경신고 [판매시설(상점) → 제2종근린생활시설(제조업소)]	지구:	
				구역: 상업용지	
				- 이하여백 -	

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

집합건축물대장(표제부, 을) 건축물현황

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120171610000014	고유번호	2826012200-3-01570006	명칭	청라 봄빌딩	호수/가구수/세대수	259호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동	지번	157-6	도로명주소	인천광역시 서구 청라커널로288번길 8-10 (청라동)		

건축물현황					건축물현황				
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	구분	층별	구조	용도	면적(㎡)
주1	5층	철근콘크리트구조	오피스텔	897.17					
주1	6층	철근콘크리트구조	오피스텔	904.27					
주1	7층	철근콘크리트구조	오피스텔	904.27					
주1	8층	철근콘크리트구조	오피스텔	899.47					
주1	9층	철근콘크리트구조	오피스텔	900.37					
주1	10층	철근콘크리트구조	오피스텔	896.47					
		- 이하여백 -							

집합건축물대장(표제부, 을) 변동사항

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120171610000014	고유번호	2826012200-3-01570006	명칭	청라 봄빌딩	호수/가구수/세대수	259호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	157-6	도로명주소	인천광역시 서구 청라커널로288번길 8-10 (청라동)	

변동사항

변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인
2023.6.12.	정기점검(점검기간 : 2022.01.31 까지, 보고일 : 2022.01.24) 청라관리과-14133호에 의거 208호 건축물 용도변경(신고) 처리 [판매시설(상점) → 제1종근린생활시설(미용원)] 2023.11.16. 청라관리과-14926호에 의거 209호 건축물 용도변경 처리 [판매시설(상점) → 제2종근린생활시설(제조업소)] 2023.12.6. 국도교통부령 제1235호<2023.8.1.> 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 일부개정(2024.2.2)에 의거 건축물 관리 현황 여부 기재 2024.2.2. 정기점검(점검기간 : 2025.01.06 까지, 보고일 : 2025.01.31) 2025.11.17. 청라관리과-4932호에 의거 103호 용도변경(신고) 처리 [판매시설(상점) → 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업소)] 2026.4.27. - 이하여백 -		