

집합건축물대장(표제부, 갑)

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120171610000491	고유번호	2826012200-3-01510004	명칭	경연타워	호수/가구수/세대수	159호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	151-4	도로명주소	인천광역시 서구 크리스탈로102번길 22 (청라동)	
※대지면적	4,469.1 m ²	연면적	32,237.65 m ²	※지역	일반상업지역	※지구	※구역
건축면적	3,830.08 m ²	용적률 산정용 연면적	31,745.59 m ²	주구조	철골철근콘크리트조	주용도	층수
※건폐율	85.7 %	※용적률	710.34 %	높이	35.7 m	지붕	부속건축물
※조경면적	m ²	※공개 공지/공간 면적	m ²	※건축선 후퇴면적	m ²	철근콘크리트	동
							m ²
							m

건축물 현황					건축물 현황				
구분	층별	구조	용도	면적(m ²)	구분	층별	구조	용도	면적(m ²)
주	지1		기계실 및 전기실, 발전기실	475.26	주	1층		소매점	662.55
주	지1		계단실	16.8	주	1층		주차장	556.68
주	1층		일반음식점, 교습소	1,601.32	주	1층		복도	202.86
주	1층		코아(계단,화장실,ELEV홀)	762.76	주	2층		일반음식점, 학원	1,418.41

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



담당자 :
전화 :

발급일: 2026년 6월 18일

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동		명칭	경연타워	호수/가구수/세대수	159호/0가구/0세대
지번	지번 관련 주소	도로명주소					
		인천광역시 서구 크리스탈로102번길 22 (청라동)					
151-4		도로명주소 관련 주소					

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장				승강기		인허가 시기
건축주	(주)경연타워김익희 (주)경연타워김익희	120111-0*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용 4 대 비상용 2 대	허가일 2016.4.5.
설계자	오효열 예가람건축사사무소	노원구-건축사사무소-103	자주식	390 대 4,759.9 m ²	4 대 58 m ²	대 m ²	대	※ 하수처리시설 ※ 급수설비(저수조) 구분 수량 및 총 용량	착공일 2016.4.11.
공사감리자	오효열 예가람건축사사무소	노원구-건축사사무소-103	기계식	대 m ²	대 m ²	대 m ²		형식 하수종말처리장연결	2016.4.11.
공사시공자 (현장관리인)	대표이사박노성 (주)경연종합건설	인천광역시-건축공사업 -04-0677	전기차	대 m ²	대 m ²	대 m ²		용량 지하	사용승인일 2017.6.2.

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황		건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능				
에너지성능지표(EPI) 점수		66.6점, 에너지소비총량: 0kWh/m ²	내진설계 적용 여부		내진능력	관리계획 수립 여부
			적용		1	
			특수구조 건축물		지하수위	건축물 관리점검 현황
			미해당		G.L -4.0 m	
			기초형식 [] 지내력기초 1,500 t/m ² [✓] 파일기초		구조설계해석법: [] 등가정적해석법 [✓] 동적해석법	종류 점검유효기간
						정기점검 2025.5.2.~2028.4.1.

변동사항				그 밖의 기재사항
변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인	
2017.6.2.	사용승인에 의한 신규작성		리사무실 41.25m ² - 4층 : 창고 27.00m ² - 5층 :	
2018.7.1.	2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한 조례 변경에 따른 행정관할구역 변경		창고 27.00m ² - 6층 : 창고 27.00m ² - 9층 : 운 동시설 및 창고 111.00m ²	
2018.8.14.	위반건축물 표시 위법 증축면적 : 233.25m ² - 3층 : 관	2018.10.1.	청라관리과-10930호에 의거 위반건축물 일부 시정(3층, 4층	

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

집합건축물대장(표제부, 을) 건축물현황

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120171610000491	고유번호	2826012200-3-01510004	명칭	경연타워	호수/가구수/세대수	159호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동	지번	151-4	도로명주소	인천광역시 서구 크리스탈로102번길 22 (청라동)		

건축물현황					건축물현황				
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	구분	층별	구조	용도	면적(㎡)
주	2층		주차장	493.92	주	6층		주차장	2,544.43
주	2층		휴게실	327.68	주	6층		사무소, 학원, 교습소, 체육도장	1,026.75
주	2층		코아(계단,화장실,ELEV홀)	222.72	주	6층		코아(계단,화장실,ELEV홀)	125.75
주	3층		주차장	1,803.07	주	7층		주차장	2,544.43
주	3층		일반음식점	1,188.28	주	7층		제2종근린생활시설(일반음식점, 학원)	1,026.75
주	3층		코아(계단,화장실,ELEV홀)	203.8	주	7층		코아(계단,화장실,ELEV홀)	125.75
주	3층		통신실	22.4	주	8층		주차장	3,006.66
주	4층		주차장	3,606.75	주	8층		학원	564.52
주	4층		코아(계단및ELEV)	90.18	주	8층		코아(계단,화장실,ELEV홀)	125.75
주	5층		주차장	3,606.75	주	9층		주차장	2,389.44
주	5층		코아(계단및ELEV)	90.18	주	9층		사무소	1,279.3

집합건축물대장(표제부, 을) 변동사항

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120171610000491	고유번호	2826012200-3-01510004	명칭	경연타워	호수/가구수/세대수	159호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	151-4	도로명주소	인천광역시 서구 크리스탈로102번길 22 (청라동)	

변동사항

변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인
2018.11.15.	청라관리과-12701호에 의거 위반건축물(9층 증축) 시정완료	2023.12.4.	청라관리과-14811호에 의거 위반건축물 표기 [제3층 제8~10호 무단 용도변경]
2018.12.18.	청라관리과-14127호에 의거 804~811호 용도변경(허가) 처리 [업무시설(사무소) → 제2종근린생활시설(일반음식점)]	2023.12.7.	청라관리과-15043호에 의거 812호 위반건축물 해제 [무단 대수선(방화구획 훼손) 시정]
2018.12.20.	청라관리과-14126호에 의거 812호 용도변경(허가) 처리 [업무시설(사무소) → 제2종근린생활시설(일반음식점)]	2023.12.12.	청라관리과-15165호에 의거 813호, 923호 건축물표시변경 처리 [층/호 현황도 변경: 주차장창고 칸막이 설치]
2020.2.24.	2020~청라관리과-용도변경허가-4에 의거 801~803호 업무시설(사무소) → 제2종근린생활시설(일반음식점)	2023.12.21.	청라관리과-15555호에 의거 건축물 표시변경 처리 [713~721호, 제2종근린생활시설(일반음식점) → 제2종근린생활시설(학원)]
2021.2.8.	청라관리과-1552(2021.2.8.)호에 의거 307호→307-1~5호 전유부 변경(분할)	2024.2.2.	국토교통부령 제1235호<2023.8.1.> 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 일부개정(2024.2.2.)에 의거 건축물 관리 현황 여부 기재
2022.11.25.	청라관리과-12801(2022. 11. 25.)호에 의거 915호, 916호 용도변경 처리[운동시설(골프연습장) → 제2종근린생활시설(학원)]	2024.12.26.	청라관리과-13611호에 의거 616호 용도변경(허가) 처리 [업무시설(사무소) → 제2종근린생활시설(교습소)]
	청라관리과-12805(2022. 11. 25.)호에 의거 910~913호 용도변경 처리[운동시설(골프연습장) → 제2종근린생활시설(학원)]	2025.4.23.	건축물 609호, 612호 표시변경 처리 [제2종근린생활시설(일반음식점) → 제2종근린생활시설(학원)]
2023.4.18.	청라관리과-4588호에 의거 801~804호 표시변경 처리 [제2종근린생활시설(일반음식점) → 제2종근린생활시설(학원)]	2025.5.28.	청라관리과-5815호에 의거 606호 용도변경(허가) 처리 [업무시설(사무소) → 제2종근린생활시설(교습소)]
2023.5.11.	청라관리과-5580호에 의거 705~712호 표시변경 처리 [제2종근린생활시설(일반음식점) → 제2종근린생활시설(학원)]	2025.9.9.	청라관리과-10042호에 의거 201, 202호 표시변경 처리 [제2종근린생활시설(일반음식점) → 제2종근린생활시설(학원)]
2023.6.12.	정기점검(점검기간 : 2022.06.02 까지, 보고일 : 2022.05.30)	2025.9.16.	청라관리과-10357호에 의거 204호 표시변경 처리 [제2종근린생활시설(일반음식점) → 제2종근린생활시설(학원)]
2023.6.15.	청라관리과-6955호에 의거 813호 건축물표시변경 처리 [층/호 현황도 변경: 엘리베이터홀 창호설치, 보행통로 위치변경]		청라관리과-10356호에 의거 203호 표시변경 처리 [제2종근린생활시설(일반음식점) → 제2종근린생활시설(학원)]
2023.6.22.	청라관리과-7283호에 의거 812호 위반건축물 표기 [무단 대수선(방화구획 훼손)]	2025.11.17.	정기점검(점검기간 : 2025.05.02 까지, 보고일 : 2025.04.15)
2023.12.4.	청라관리과-14812호에 의거 위반건축물 표기 [제7층 제1~4호 방화구획 훼손, 무단 용도변경]	2025.12.9.	청라관리과-13778호에 의거 210호 표시변경 처리 [제2종근린생활시설(일반음식점) → 제2종근린생활시설(학원)]

집합건축물대장(표제부, 을) 변동사항

(2쪽 중 제2쪽)

건물ID	2120171610000491	고유번호	2826012200-3-01510004	명칭	경연타워	호수/가구수/세대수	159호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	151-4	도로명주소	인천광역시 서구 크리스탈로102번길 22 (청라동)	

변동사항

변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인
2025.12.19.	청라관리과-14315호에 의거 211호 표시변경 처리 [제2종근린생활시설(일반음식점) → 제2종근린생활시설(학원)]		
2026.1.7.	청라관리과-219호에 의거 128호 표시변경 처리 [제2종근린생활시설(일반음식점) → 제2종근린생활시설(교습소)]		
2026.1.26.	청라관리과-1067호에 의거 812호 표시변경 처리 [제2종근린생활시설(일반음식점) → 제2종근린생활시설(학원)] - 이하여백 -		