

일반건축물대장(갑)

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID 2120171610001005		고유번호 2826012200-1-01040163		명칭 제일 어린이집	호수/가구수/세대수 0호/0가구/0세대
대지위치 인천광역시 서구 청라동		지번 104-163	도로명주소 인천광역시 서구 보석로12번길 21 (청라동) 외 1		
※대지면적 658.5 m ²	연면적 1,306.66 m ²	※지역 제1종일반주거지역	※지구	※구역 제1종지구단위계획구역	
건축면적 380.1 m ²	용적률 산정용 연면적 985.2 m ²	주구조 철근콘크리트구조	주용도 노유자시설	층수 지하: 1층, 지상: 3층	
※건폐율 57.72 %	※용적률 149.61 %	높이 14.2 m	지붕 (철근)콘크리트	부속건축물	동 m ²
※조경면적 67.907 m ²	※공개 공지·공간 면적 m ²	※건축선 후퇴면적 m ²	※건축선 후퇴 거리 m		

건축물 현황					소유자 현황			
구분	층별	구조	용도	면적(m ²)	성명(명칭)	주소	소유권 지분	변동일
					주민(법인)등록번호 (부동산등기용등록번호)			변동원인
주	지1	철근콘크리트구조	다목적실/자료실	277	박성준	인천광역시 연수구 아트센터대로97번길 56,1506동 1202호(송도동,송도더샵하버뷰2 15단지)		2021.4.9.
주	지1	철근콘크리트구조	어린이집	44.46	840103-1*****			등기명의인표시변경
주	1층	철근콘크리트구조	어린이집	370.23		- 이하여백 -		
주	2층	철근콘크리트구조	어린이집	319.39	* 이			건축물대장은 현소유자만 표시한 것입니다.

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



발급일: 2026년 6월 18일
담당자:
전 화:

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동		명칭	제일 어린이집	호수/가구수/세대수	0호/0가구/0세대
지번	지번 관련 주소	도로명주소		인천광역시 서구 보석로12번길 21 (청라동) 외 1			
104-163		도로명주소 관련 주소		보석로12번길 21			

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장					승강기			인허가 시기
건축주	박성준	840103-1*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용 대	비상용 대		허가일
설계자	황성연 그리드와이건축사무소	인천광역시-건축사사무소-647	자주식	대 ㎡	7 대 80.5 ㎡	대 ㎡	대	※ 하수처리시설	※ 급수설비(저수조) 구분 수량 및 총 용량	2016.12.12.	
공사감리자	황성연 그리드와이건축사사무소	15441*****	기계식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		형식	지상 개 ㎡	2017.3.16.	
공사시공자 (현장관리인)	노종민 청건설산업	287-87-0*****	전기차	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		용량	지하 개 ㎡	2017.9.29.	

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황			건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능	내진설계 적용 여부			내진능력	
			적용			관리계획 수립 여부	
			특수구조 건축물			지하수위	
			미해당			G.L -2.0 m	
			기초형식 [✓] 지내력기초 20 t/㎡ [] 파일기초			구조설계해석법: [✓] 등가정적해석법 [] 동적해석법	
						종류	점검유효기간

변동사항				그 밖의 기재사항
변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인	
2017.9.29.	사용승인에 의한 신규작성(2016-청라관리과신축허가166)	2019.2.15.	기(3층 무단 증축 9㎡)	하수종말처리장연결 - 이하여백 -
2018.7.1.	2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한 조례 변경에 따른 행정관할구역 변경		청라관리과-1765호에 의거 위반건축물 시정완료 - 이하여백 -	
2019.1.7.	청라관리과-213(2019.1.8.)호와 관련하여 위반건축물 표			

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

