

집합건축물대장(표제부, 갑)


(2쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120181610001124	고유번호	2826012200-3-01570018	명칭	반안프라자3차	호수/가구수/세대수	49호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	157-18	도로명주소	인천광역시 서구 청라커널로260번길 7-15 (청라동) 외 1	
※대지면적	1,190 m ²	연면적	7,944 m ²	※지역	일반상업지역	※지구	제1종지구단위계획구역
건축면적	710.59 m ²	용적률 산정용 연면적	4,737.36 m ²	주구조	철근콘크리트구조	주용도	지하: 4층, 지상: 7층
※건폐율	59.71 %	※용적률	398.1 %	높이	31.8 m	지붕	평슬래브
※조경면적	15.93 m ²	※공개 공지/공간 면적	m ²	※건축선 후퇴면적	m ²	※건축선 후퇴거리	m

건축물 현황					건축물 현황				
구분	층별	구조	용도	면적(m ²)	구분	층별	구조	용도	면적(m ²)
주	지4	철근콘크리트구조	기계실, 발전기실	183.51	주	지2	철근콘크리트구조	계단실, ELEV, 홀, 펌프실	100.13
주	지3	철근콘크리트구조	주차장	865.31	주	지1	철근콘크리트구조	일반음식점	507.1
주	지3	철근콘크리트구조	계단실, ELEV, 홀, 전기실	130.98	주	지1	철근콘크리트구조	주차장	497.42
주	지2	철근콘크리트구조	주차장	922.19	주	1층	철근콘크리트구조	일반음식점	672

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



담당자 :
전화 :

발급일: 2026년 6월 18일

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동		명칭	반안프라자3차	호수/가구수/세대수	49호/0가구/0세대
지번	157-18	지번 관련 주소		도로명주소	인천광역시 서구 청라커널로260번길 7-15(청라동) 외 1		
				도로명주소 관련 주소	청라커널로260번길 7-15		

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장				승강기		인허가 시기
건축주	(주)생보부동산신탁 (주)생보부동산신탁	110111-1*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용 2 대 비상용 대	허가일 2016.6.15.
설계자	이무열 건축사사무소성경	인천광역시-건축사사무소-86	자주식	57 대 664㎡	대 ㎡	대 ㎡	대	※ 하수처리시설 ※ 급수설비(저수조) 구분 수량 및 총 용량	착공일 2016.9.1.
공사감리자	건축사사무소성경 건축사사무소성경	인천광역시-건축사사무소-86	기계식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		형식 지상 개 ㎡	2016.9.1.
공사시공자 (현장관리인)	김경곤 서현종합건설(주)	경기도-건축공사업-10-5654	전기차	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		용량 지하 개 ㎡	사용승인일 2018.10.31.

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황		건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능	내진설계 적용 여부		내진능력	
			적용		Ⅶ-0.170g	
			특수구조 건축물		지하수위	
			미해당		G.L -3.0 m	
			기초형식 [] 지내력기초 [✓] 파일기초		구조설계해석법: [] 등가정적해석법 [✓] 동적해석법	
					종류	점검유효기간
					정기점검	2023.10.31.~2026.9.3.

변동사항				그 밖의 기재사항
변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인	
2018.10.31.	사용승인에 의한 신규작성(2016-청라-신축허가-90)	2019.8.8.	301~306호 합병) 682.3㎡ 제1,2종근린생활시설 → 노유자시설(노인복지시설)	
2019.4.18.	용도변경허가 사용승인(2019-청라관리과8), 제1종근린생활시설(의원) → 운동시설(수영장)		용도변경허가 사용승인(2019-청라-용도변경허가-16) 501~506호 682.3㎡ 제1종근린생활시설(의원) → 운동시설(당구	
2019.6.25.	용도변경허가 사용승인(2019-청라-용도변경허가-1) 301호(			

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

집합건축물대장(표제부, 을) 건축물현황

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120181610001124	고유번호	2826012200-3-01570018	명칭	반안프라자3차	호수/가구수/세대수	49호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동	지번	157-18	도로명주소	인천광역시 서구 청라커널로260번길 7-15 (청라동) 외 1		

건축물현황					건축물현황				
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	구분	층별	구조	용도	면적(㎡)
주	2층	철근콘크리트구조	일반음식점	407.14			- 이하여백 -		
주	2층	철근콘크리트구조	의원	246.72					
주	3층	철근콘크리트구조	일반음식점	438.66					
주	3층	철근콘크리트구조	노인복지시설	243.64					
주	4층	철근콘크리트구조	사무소	438.66					
주	4층	철근콘크리트구조	의원	243.64					
주	5층	철근콘크리트구조	당구장	682.3					
주	6층	철근콘크리트구조	의원, 사무소, 동물위탁시설, 학원	682.3					
주	7층	철근콘크리트구조	수영장	682.3					
주	옥탑1층	철근콘크리트구조	계단실, 보일러실	48.92					
주	옥탑2층	철근콘크리트구조	계단실	25.2					

집합건축물대장(표제부, 을) 변동사항

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120181610001124	고유번호	2826012200-3-01570018	명칭	반안프라자3차	호수/가구수/세대수	49호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	157-18	도로명주소	인천광역시 서구 청라커널로260번길 7-15 (청라동) 외 1	

변동사항

변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인
2022.5.11.	장) 청라관리과-5248호에 의거 603호 표시변경 [제1종근린생활시설(의원) → 제2종근린생활시설(사무소)]		
2023.10.25.	청라관리과-13195호에 의거 602호 건축물표시변경 처리 [제1종근린생활시설(의원) → 제1종근린생활시설(동물위탁시설)]		
2023.11.10.	청라관리과-13890호에 의거 601호 건축물 표시변경 처리 [제1종근린생활시설(의원) → 제2종근린생활시설(학원)]		
2024.2.2.	국토교통부령 제1235호<2023.8.1.> 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 일부개정(2024.2.2)에 의거 건축물 관리 현황 여부 기재		
2024.4.25.	정기점검(점검기간 : 2023.10.31 까지, 보고일 : 2023.10.11)		
2025.8.8.	청라관리과-8770호에 의거 101~102호 표시변경 처리 [제1종근린생활시설(소매점) → 제2종근린생활시설(일반음식점)]		
2025.11.4.	청라관리과-12284(2025.11.4.)에 따라 위반건축물 표기(조경훼손6.6㎡)		
2025.12.8.	청라관리과-13722(2025.12.8.)에 따라 위반건축물 표기(옥탑층 무단증축)		
2026.1.16.	청라관리과-668(2026.1.16.)에 따라 위반건축물 표기 삭제 청라관리과-14164(2025.12.17.)에 따라 위반건축물 표기 삭제 - 이하여백 -		