

집합건축물대장(표제부, 갑)

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120241614495197	고유번호	2826012200-3-01370004	명칭	더시그넘하우스 청라	호수/가구수/세대수	140호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	137-4	도로명주소	인천광역시 서구 담지로 60 (청라동)	
※대지면적	4,177.9 m ²	연면적	16,906.58 m ²	※지역	제3종일반주거지역 외 1	※지구	경제자유구역
건축면적	1,617.11 m ²	용적률 산정용 연면적	8,325.9 m ²	주구조	철근콘크리트구조	주용도	노유자시설(노인복지시설)
※건폐율	38.71 %	※용적률	199.28 %	높이	35.6 m	지붕	(철근)콘크리트
※조경면적	946.07 m ²	※공개 공지/공간 면적	m ²	※건축선 후퇴면적	m ²	※건축선 후퇴거리	m

건축물 현황					건축물 현황				
구분	층별	구조	용도	면적(m ²)	구분	층별	구조	용도	면적(m ²)
주1	지3층	철근콘크리트구조	주차장	2,133.44	주1	지2층	철근콘크리트구조	창고,기계실,전기실	489.2
주1	지3층	철근콘크리트구조	기계실,전기실	1,195.68	주1	지1층	철근콘크리트구조	부대시설	1,605.9
주1	지2층	철근콘크리트구조	주차장	1,136.17	주1	지1층	철근콘크리트구조	창고,MDF실,방재실,종합사무실,기계실,전기실	675.23
주1	지2층	철근콘크리트구조	부대시설	945.81	주1	지1층	철근콘크리트구조	종교집회장	399.25

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



담당자 :
전화 :

발급일: 2026년 6월 17일

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동		명칭	더시그넘하우스 청라	호수/가구수/세대수	140호/0가구/0세대
지번	지번 관련 주소	도로명주소					
		인천광역시 서구 담지로 60 (청라동)					
137-4		도로명주소 관련 주소					

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장					승강기			인허가 시기
건축주	주식회사도타이청라	120111-1*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용 3 대	비상용 대		허가일
설계자	(주)사이어쏘시에이츠건축사사무소	110111-3*****	자주식	75 대 3,269.61 m ²	대 m ²	대 m ²	대	※ 하수처리시설	※ 급수설비(저수조)		2021.4.22.
공사감리자	주식회사씨애파트너스건축사사무소	110111-2*****	기계식	대 m ²	대 m ²	대 m ²		형식	지상	개 m ²	2022.1.24.
공사시공자 (현장관리인)	(주)코렘시스	110111-1*****	전기차	2 대 m ²	대 m ²	대 m ²		용량	지하	개 m ²	2024.1.11.

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황		건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능				
			내진설계 적용 여부 적용	내진능력 Ⅶ-0.204g	관리계획 수립 여부	
			특수구조 건축물 미해당	지하수위 G.L. -3.3~3.5 m	건축물 관리점검 현황	
			기초형식 [✓] 지내력기초 [] 파일기초 50 t/m ²	구조설계해석법: [] 등가정적해석법 [✓] 동적해석법	종류	점검유효기간

변동사항				그 밖의 기재사항
변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인	
2024.1.11.	청라관리과 421호에 의거 사용승인(건축허가: 2021-청라관리과-신축허가-42)		분할) 처리[부대시설1→부대시설1, 근생01] - 이하여백 -	지역: 성장관리구역 구역: 상대보호구역 - 이하여백 -
2024.7.12.	청라관리과 7358호에 의거 1층 용도변경(신고) 처리 [노유자 시설(노인복지시설)→제1종근린생활시설(한의원)], 전유부 변경(			

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

집합건축물대장(표제부, 을) 건축물현황

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120241614495197	고유번호	2826012200-3-01370004	명칭	더시그넬하우스 청라	호수/가구수/세대수	140호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동	지번	137-4	도로명주소	인천광역시 서구 담지로 60 (청라동)		

건축물현황					건축물현황				
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	구분	층별	구조	용도	면적(㎡)
주1	1층	철근콘크리트구조	노인복지시설	931.51	주1	9층	철근콘크리트구조	노인복지시설	208.53
주1	1층	철근콘크리트구조	부대시설	141.65			- 이하여백 -		
주1	1층	철근콘크리트구조	제1종근린생활시설(한의원)	47.06					
주1	1층	철근콘크리트구조	창고,기계실,전기실,계단실	19.22					
주1	2층	철근콘크리트구조	노인복지시설	996.89					
주1	3층	철근콘크리트구조	노인복지시설	996.84					
주1	4층	철근콘크리트구조	노인복지시설	996.84					
주1	5층	철근콘크리트구조	노인복지시설	996.84					
주1	6층	철근콘크리트구조	노인복지시설	996.84					
주1	7층	철근콘크리트구조	노인복지시설	996.84					
주1	8층	철근콘크리트구조	노인복지시설	996.84					