

집합건축물대장(표제부, 갑)

위반건축물

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120111910000389	고유번호	4113510900-3-06940001	명칭	코리아 바이오 파크	호수/가구수/세대수	0호/0가구/0세대
대지위치	경기도 성남시 분당구 삼평동	지번	694-1	도로명주소	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동)		
※대지면적	11,060.9 m ²	연면적	58,174.74 m ²	※지역	준주거지역	※지구	택지개발지구
건축면적	6,261.88 m ²	용적률 산정용 연면적	37,733.46 m ²	주구조	철근콘크리트구조	주용도	교육연구시설(연구소)
※건폐율	56.61 %	※용적률	341.14 %	높이	44.3 m	지붕	(철근)콘크리트
※조경면적	m ²	※공개 공지/공간 면적	m ²	※건축선 후퇴면적	m ²	※건축선 후퇴거리	m

건축물 현황					건축물 현황				
구분	층별	구조	용도	면적(m ²)	구분	층별	구조	용도	면적(m ²)
주1	지3층	철근콘크리트구조	교육연구시설(주차장)	6,398.46	주1	지1층	철근콘크리트구조	교육연구시설(연구소)	2,319.33
주1	지3층	철근콘크리트구조	교육연구시설(기계,전기실)	1,552.4	주1	지1층	철근콘크리트구조	교육연구시설(주차장)	512.11
주1	지2층	철근콘크리트구조	교육연구시설(주차장)	6,562.01	주1	1층	철근콘크리트구조	교육연구시설(연구소)	3,593.18
주1	지1층	철근콘크리트구조	교육연구시설(강당,구내식당,매점 등)	3,096.97	주1	2층	철근콘크리트구조	교육연구시설(연구소)	4,395.32

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

성남시 분당구청장



담당자 :
전화 :

발급일: 2026년 6월 17일

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		경기도 성남시 분당구 삼평동	명칭	코리아 바이오 파크	호수/가구수/세대수	0호/0가구/0세대
지번	지번 관련 주소	도로명주소	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700(삼평동)			
			도로명주소 관련 주소			
694-1						

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장				승강기		인허가 시기
건축주	(사)한국바이오협회외21개사	114621-0*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용 6 대 비상용 4 대	허가일
설계자	안길원 (주)무영종합건축사사무소	강남구-건축사사무소-253	자주식	364 대 12,483.18㎡	대 ㎡	대 ㎡	대	※ 하수처리시설 ※ 급수설비(저수조)	2009.3.11.
공사감리자	한상목 (주)에스디파트너스건축사사무소	성동구-건축사사무소-52	기계식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		구분 수량 및 총 용량	착공일
공사시공자 (현장관리인)	김현중 (주)한화건설	중구-토목건축공사업-제897호	전기차	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		형식 하수종말처리장연결 지상 개 ㎡	2009.7.20.
								용량 지하 개 ㎡	사용승인일
									2011.4.27.

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황			건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능					
			내진설계 적용 여부		내진능력	관리계획 수립 여부	
			적용				
			특수구조 건축물		지하수위	건축물 관리점검 현황	
			미해당		G.L m		
			기초형식 [] 지내력기초 t/㎡		구조설계해석법: [] 등가정적해석법	종류	점검유효기간
			[] 파일기초		[] 동적해석법	정기점검	2024.3.10.~2027.2.27.

변동사항				그 밖의 기재사항
변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인	
2011.4.29. 2011.12.30.	2011.4.27 사용승인되어 신규작성(신축) 표시변경 [분당구건축과-24276(2011.12.30.)호에 의거 지하1층 식당, 매점및휴게실, 체력단련실을 구내식당으로 표시변경]	2012.3.26.	표시변경 [C-802호 교육연구시설(연구소) 261.97㎡, 주차장(지하) 104.84㎡, 계단실,엘리베이터,주차관제,부대시설,방제센터등 56.74㎡, 기계전기(지3) 13.01㎡, 화장실,복도,공조실등 50.83㎡ 및 C-803호 교육연구시설(연구소)	구역: 전술항공작전기지의비행안전제2구역 - 이하여백 -

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

집합건축물대장(표제부, 을) 건축물현황

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120111910000389	고유번호	4113510900-3-06940001	명칭	코리아 바이오 파크	호수/가구수/세대수	0호/0가구/0세대
대지위치	경기도 성남시 분당구 삼평동	지번	694-1	도로명주소	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동)		

건축물현황					건축물현황				
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	구분	층별	구조	용도	면적(㎡)
주1	3층	철근콘크리트구조	교육연구시설(연구소)	4,250.42					
주1	4층	철근콘크리트구조	교육연구시설(연구소)	4,251.93					
주1	5층	철근콘크리트구조	교육연구시설(연구소)	4,251.93					
주1	6층	철근콘크리트구조	교육연구시설(연구소)	4,247.17					
주1	7층	철근콘크리트구조	교육연구시설(연구소)	4,247.17					
주1	8층	철근콘크리트구조	교육연구시설(연구소)	4,247.17					
주1	9층	철근콘크리트구조	교육연구시설(연구소)	4,247.17					
주1	옥탑1층	철근콘크리트구조	승강기탑,계단탑	287.58					
부1	1층	철근콘크리트구조	교육연구시설(주차관제)	2					
		- 이하여백 -							

집합건축물대장(표제부, 을) 변동사항

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120111910000389	고유번호	4113510900-3-06940001	명칭	코리아 바이오 파크	호수/가구수/세대수	0호/0가구/0세대
대지위치	경기도 성남시 분당구 삼평동		지번	694-1	도로명주소	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동)	

변동사항

변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인
2013.3.14.	260.43㎡, 주차장(지하) 104.22㎡, 계단실,엘리베이터,주차관제,부대시설,방제센터등 56.41㎡, 기계전기(지3) 12.93㎡, 화장실,복도,공조실등 50.53㎡를 교육연구시설(연구소) 261.20㎡, 주차장(지하) 104.53㎡, 계단실,엘리베이터,주차관제,부대시설,방제센터등 56.575㎡, 기계전기(지3) 12.97㎡, 화장실,복도,공조실등 50.68㎡로 변경함, 8층복도 부출입구 설치		
2015.10.23.	전유부분할[A-101호가 A-101호, A-101가호, A-101나호 전유부분할]		
2018.6.1.	표시변경[분당구건축과-23695(2015.10.23)호에 의거 지하2층 주차면 일반1대 감소, 확장형 10대 증가, 장애인주차 9대 감소]		
2019.5.28.	표시변경[분당구건축과-11957(2018.6.1.)호에 의거 지하2층 X3a Y8열 일반주차 3대, X2 Y3열 장애인주차 2대를 X3a Y8열 장애인주차 2대, X2 Y3열 일반주차 3대로 변경]		
2021.2.3.	국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건축물대장 내진설계 여부 기재		
2021.4.21.	전유부분할[분당구건축과-2927(2021.2.3.)호에 의거 집합건축물의 전유부분 변경(기존 A-401호 전유부가 A-401, A-402호로 분할)함에 따라 기존 A-401호 전유부 대장 폐쇄 및 A-401호, A-402호 전유부 대장 생성]		
2021.11.29.	정기점검(점검기간 : 2021.04.18 까지, 보고일 : 2021.03.24)		
2023.8.24.	표시변경[분당구건축과-33233 (2021.11.29.)호에 의거 지하1층 구내식당 칸막이 변경으로 현황도 변경함]		
2024.4.25.	위반건축물등재[분당구건축과-21179 (2023.08.24.)호에 의거 지상1층 냉방설비(실외기) 기준 부적합에 따른 위반건축물 등재]		
	정기점검(점검기간 : 2024.03.10 까지, 보고일 : 2024.03.26)		
	- 이하여백 -		