



## PROCÈS VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE DE VÉHICULE ROADWORTHINESS REPORT

N° PV / SHEET N° : 341-200623174936  
Date du contrôle / Date of control : 23/06/2020 18:48



Type de contrôle / Control type : Contrôle initial  
Catégorie / Category : B - Véhicule léger particulier

Immatriculation / reg. Number : SU 001 AA  
Marque / Brand : TOYOTA  
Type / Model : COROLLA  
N° chassis / Chassis N° : 0123123123123123  
Energie / Energy : PETROL  
DMC / Date of first use : 01/01/2008  
Kilométrage / Mileage : 45 000 Km.  
Affectation / Usage : VP  
Propriétaire / Owner : INSPECTION TEST

Client / Customer : INSPECTION TEST

Adresse / Address :

Kribi

Montant payé HT / Amount ex.VAT : 8 001 F CFA

TVA / VAT : 19.25 %

Montant payé TTC / Amount inc. VAT : 9 540 F CFA

### DEFAUTS SOUMIS A CONTRE-VISITE / DEFECTS SUBJECT TO COUNTER INSPECTION :

1. Front service brake: serious wheel imbalance
2. Rear service brake: serious wheel imbalance
3. Service brake: insufficient general efficiency
4. Parking brake: insufficient general efficiency

### RESULTAT DU CONTROLE / CONTROL RESULT :

**REFUSE / REJECTED**

JUSQU'AU / UNTIL : 07/07/2020

Nom et visa du contrôleur /  
Operator name and signature : Exploitation Chef

### RELEVÉ DES MESURES / MEASUREMENT :

| SUSPENSION      | Eff AG<br>LF Eff                             | Eff AD<br>RF Eff | Eff RG<br>LR Eff | Eff RD<br>RR Eff                    | Diss. AV<br>F Diss. | Diss. AR<br>R Diss. |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                 | 96 %                                         | 96 %             | 89 %             | 91 %                                | 1 %                 | 2 %                 |
| RIPAGE / SHIFT. | Ripage avant<br>Front deviation              |                  |                  | Ripage arrière<br>Rear deviation    |                     |                     |
|                 | 4.37 mm/m                                    |                  |                  | 0 mm/m                              |                     |                     |
| POLLUTION       | Opacité<br>Opacity                           |                  |                  | 0 m-1                               |                     |                     |
| PHARES / LAMPS  | Feu Crois. gauche<br>Left Headlamp           |                  |                  | Feu Crois. droite<br>Right Headlamp |                     |                     |
|                 | Correct                                      |                  |                  | Correct                             |                     |                     |
| FREINS / BRAKES | Eff. Frein de service<br>Service Brake Eff.  |                  |                  | 34.6 %                              |                     |                     |
|                 | Eff. Frein de station.<br>Parking Brake Eff. |                  |                  | 13.4 %                              |                     |                     |
|                 | #1 Déséq. / Unbal.                           |                  |                  | 240 daN<br>485 Kg                   | N/A                 | 253 daN<br>557 Kg   |
|                 | #2 Déséq. / Unbal.                           |                  |                  | 112 daN<br>525 Kg                   | N/A                 | 111 daN<br>543 Kg   |



Mois / Month

XX xxxx XX



Année / Year

**Véhicule immatriculé / Registered Vehicle : SU 001 AA**



GPS : 4.016664/9.796368