

陈堡花沈搬迁电费稽核说明

一. 情况说明： 与标杆电量对比，差异情况

报账点缴费信息				
缴费单编码	JFZDPT-JS-20241217-12078			
缴费期始	2024-11-01	缴费期终	2024-11-30	
缴费申请日期	2024-12-17	缴费天数	30 天	
购电方式	后付费			
报账类型	报账	票据类型	增值税专票	
税金承担方式	对方开票认税	报账点计量倍数	1	
报账人三费账号	macheng	报账人工号	23135902	
报账人SMAP账号	macheng@js.cmcc	所属部门		
所属成本中心	泰州兴化分公司(30233210200)			
业务大类	能源使用费(AN18)	业务小类	网络电费(AN1804)	
业务活动	网络电费-铁塔公司站点-基站-基	报账单类型	三费费用批量报账单(APDT02)	
市场段	无(0000)	产品段	无(000000)	
实际电费税率	13 %			
实际不含税电费金额	863.09 元			
实际电费税金	112.2 元			


缴费标杆信息				
标杆类型	实际值	标杆值 (标杆值范围)	是否超标 (超标类型)	超标率
历史日均电量标杆-同比	43.22度	0.39度-46.67度	否	-
历史日均电量标杆-环比	43.22度	0.43度-51.54度	否	-
额定功率标杆	1,296.71度	12.09度 ~ 1,208.52度	高于上限超标	7.3%
智能电表标杆 (动环)	1,296.71度	-	-	-
智能电表标杆 (集采)	1,296.71度	-	-	-

电表OCR识别&防重复稽核						
附件图片	电表编码	电表读数	OCR识别时间	相似图片关联业务单号	相似图片名称	防重复稽核时间
没有找到匹配的记录						

AI图片稽核信息		
附件图片	AI稽核结果	识别后图片
没有找到匹配的记录		

电表缴费明细信息											
电表编码	电表类型	电表户号	电表倍率	本次分路计量接口计算分摊比例	上次实际分摊比例	本次实际分摊比例	实际分摊比例环比差异	上期读数(度)	本期读数(度)	归零次数	本期度数(度)
1548366369	普通表	3205103991060	1		100%	100%	0%	46700.8	47971.98	0	1271.18
240618810278	普通表	WS2406000796	1		100%	100%	0%	22.12	47.65	0	25.53

二. 排查分析： 机房全景图：



移动： 华为 4GBBU*1+RRU*3、700MRRU*3



所属部门	基站电费共享起始日期	
系统计算普配金额比例		0%
普配备注		
删除原因		
合同信息		
合同编码	合同名称	关联合同及固化记录
ZDGH-JS-2016-020295	铁塔直供电电费 (9)	铁塔股份有限公司泰州市分公司 MDM_200082953
记录 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录		
资源信息		关联资源及电表记录
业务类型	资源类型	产权单位
基站	位置点	中国铁塔
	普通表	租用
	普通表	3212815000000000057

位置点信息

位置点Cid

32128102022006587672

位置点名称

泰州兴化市陈堡花沈搬迁

地市

泰州

区县

兴化市

生命周期状态

在网

位置点类型

全业务位置点

业务类型

基站

详细地址

江苏泰州兴化市陈堡花沈搬迁

经纬度

119.885726

纬度

32.835429

所属部门

铁塔公司

所属铁塔公司站点编码

3212815000000000057

主设备总额定功率

0.363

空调总额定功率

2.12

铁塔空调总额定功率

产权单位

中国铁塔

产权性质

租用

关闭

三费系统中对应额定功率标杆应为（0.363+2.12W）*24 小时*30 天=1787.76 度，实际额定功率未超标。

三. 整改小结：

综上分析，已完成核查，确认该站点不存在用电量跑冒滴漏现象，不存在偷搭电问题，确认该笔电费额定功率标杆是因为资管系统未及时更新导致额定功率超标，经测算分析判断实际用电情况正常。