

项目号	797A51		车间订单类型	车间订单		车间订单号	AVM000082	
辆号			列号	1065		 AVM00008200003		
工作票	工序		2160					
	10							
机器准备时间		机器运行时间	人工准备时间		人工操作时间			
0		0	0		480			
零件号	797AVM0008		零件描述	非规程项(797-A5-MP-003)检修方案--车下LKJ和电子标签电缆				
问题描述								

项目号	797A51		车间订单类型	车间订单		车间订单号	AVM000082	
辆号			列号	1065		 AVM00008200004		
工作票	工序		2108					
	20							
机器准备时间		机器运行时间	人工准备时间		人工操作时间			
0		0	0		480			
零件号	797AVM0008		零件描述	非规程项(797-A5-MP-003)检修方案--车下LKJ和电子标签电缆				
问题描述								

项目号	797A51	订单类型	车间订单	车间订单号	AVM000082;5	 AVM0000820005	
生产开工时间	2020-08-31 23:59:00	配送时间	2020-08-30 23:59:00	打印人			
辆号		列号	1065	创建人	XKEZHI		
是否虚件: 是		顶级序列号		发料仓库	D		
零件号	797AVM0008	零件描述	非规程项(797-A5-MP-003)检修方案--车下LKJ和电子标签电缆				
是否序列号件	否		是否批次号件	否		是否条件代码	否

上级件号	797AVM0008	<div> AVM0000820002</div>				次
上级件描述	非规程项(797-A5-MP-003)检修方案--车下LKJ和电子标签电缆					
车间订单	AVM000082;5;*					
合同号	797A51	列号/车号	5/		打印人	
工区	2108	发料仓库	D			