

Formulário de Inspeção – Laudo de Vistoria Estação de Radiodifusão Sonora em
Frequência Modulada nº AM202505081445

Obs.: preencher no formato UF ano mês dia hora minutos, no seguinte modelo UFAAAAMMDDHHMM.

☐ Anexo ao Auto de Infração nº		☐ Anexo ao Termo de Identificação nº				
Estação: ☒ Principal ☐ Reserva		Número da Estação vistoriada: 1015537771				
Obs.: estação reserva (coordenada geográfica diferente da estação principal), conforme o item 8.7, Anexo, do ATO 8.104.						
Dados obtidos ☐ Na licença da Estação ☒ No Sistema Anatel MOSAICO		Data da pesquisa 05/05/2025				
1. Referências						
LGT: Lei Geral das Telecomunicações, instituída pela Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997; LRNI: Dispõe sobre limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, Lei nº 11.934, de 5 de maio de 2009; RUE: Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências, aprovado pela Resolução nº 671, de 3 de novembro de 2016; RLEC: Regulamento sobre Avaliação da Exposição Humana a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos Associados à Operação de Estações Transmissoras de Radiocomunicação, aprovado pela Resolução nº 700, de 28 de setembro de 2018; RACH: Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019; RFR: Regulamento de Fiscalização Regulatória, aprovado pela Resolução Anatel nº 746, de 22 de junho de 2021; ATO 8.104: Requisitos Técnicos de condições de uso de radiofrequências para os serviços de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal, de Radiodifusão Comunitária, de Radiovias e Limitado Privado - para a Autocine, na forma do Anexo ao Ato, de 10 de junho de 2022; e ATO 17865: Detalha os requisitos técnicos quanto à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de radiofrequências entre 8,3 KHz e 300 GHz, de 30 de dezembro de 2023.						
2. Transmissor(es) Principal e Auxiliar						
Descrição do Fato		Valores Obtidos		Principal	Auxiliar	Dispositivo Normativo
		Principal	Auxiliar	Situação		
2.1. Homologação Informações adicionais devem ser anotadas no item 7.		00248-03-00528		R	-	Art. 83, I do RACH
2.2. Frequência central do canal de operação (MHz)	Licenciado	98,7	-	R	-	Art. 58, I e II, do RUE
	Verificado	98,7	-			
2.3. Variação entre a frequência da Portadora de Áudio e a licenciada (Hz) Tolerância: $\pm 2.000\text{Hz}$.		+1090	-	R	-	Item 1.1.2, Anexo I, do ATO 8.104
2.4. Potência de Operação (kW) Tolerância: $\pm 10\%$ em condições normais de tensão da rede ou $\pm 15\%$ em função da variação desta.	Licenciado	3	-	R	-	Art. 58, II, do RUE c/c Itens 2.1.1, Anexo I, c/c 8.27.1, Anexo, do ATO 8.104
	Verificado	3	-			
2.5. Caso exista, o transmissor auxiliar é autorizado? ☐ Sim ☐ Não ☒ Não se aplica A utilização de transmissor auxiliar não autorizado configura infração não técnica, na qual, só deverá ser avaliada a homologação do equipamento. A utilização deve ser relatada no Relatório de Fiscalização, cuja cópia deverá ser enviada ao Ministério das Comunicações.						Item 8.4.2, Anexo, do ATO 8.104
2.6. Atenuação do nível de harmônico ou espúrio em relação ao da fundamental Qualquer emissão presente em frequências afastadas de 120 a 240 kHz, inclusive, da frequência da portadora, deverá estar pelo menos 25 dB abaixo do nível da portadora sem modulação; as emissões em frequências afastadas da frequência da portadora de mais de 240 kHz até 600 kHz, inclusive, deverão estar pelo menos 35 dB abaixo do nível da portadora sem modulação. As emissões em frequências afastadas de mais de 600 kHz da frequência da portadora deverão estar (73+P) dB (P = potência de operação do transmissor, em dBk) abaixo do nível da portadora sem modulação, sendo 80 dB a maior atenuação exigida.						Item 1.1.6, Anexo I, do ATO 8.104
Frequência central do sinal harmônico da fundamental ou Espúrio (MHz)		Atenuação de pico do sinal em relação à fundamental (dB)		Situação		
Principal	Auxiliar	Principal	Auxiliar	Principal	Auxiliar	
NV	-	NV	-	NV	-	

3. Antena					
Descrição do Fato			Situação	Dispositivo Normativo	
3.1. Endereço			I		
3.1.1. Licenciado Av. Airton (Auton) Furtado Bairro Cidade Nova, nº1- CEP: 69415000	3.1.1. Município / UF Iranduba/AM				
3.1.2. Verificado Estrada Manoel Urbano Km 01, Distrito de Cacau Pirera – CEP 69421-970	3.1.2. Município / UF Iranduba/AM				
3.2. Coordenadas Geográficas Tolerância: ± 1"			I	Art. 58, II, do RUE c/c Itens 8.27, Anexo do ATO 8.104	
3.2.1. Licenciado 3°16'25.50"S 60°11'9.13"W	Verificado 3°10'03.0"S 60°05'09.0"W				
3.3. Tipo de Antena Opções: OMNIDIRECIONAL ou DIRETIVA.	Licenciado	OMNIDIRECIONAL			R
	Verificado	OMNIDIRECIONAL			
3.4. Altura de Instalação (metros) Tolerância: ± 5%	Licenciado	44.5			I
	Verificado	80			
3.5. Quantidade de elementos	Licenciado	-			-
	Verificado	04			
3.6. Azimute de Orientação Tolerância: ± 5° Obs.: aplicável apenas se a antena for DIRETIVA.	Licenciado	0	-		
	Verificado	0			
4. Outras constatações vinculadas à Estação Transmissora					
Descrição do Fato			Situação	Dispositivo Normativo	
4.1. Existência de Limitador de Modulação instalado e em operação.			NA	Item 8.22, Anexo, do ATO 8.104	
4.2. Existência de Monitor de Modulação instalado e em operação.			NA		
4.3. Situação que possa causar risco à vida humana (ex: falta de aterramento do transmissor, sem placas de aviso de perigo e interruptores nas portas e tampas de acesso a partes do transmissor, nas quais existam tensões maiores que 350V, entre outros). Caso esse item esteja irregular é passível de interrupção do funcionamento da entidade.			R	Art. 37, II do RFR c/c Item 2.3, b, Anexo I, do ATO 8.104	
4.4. O transmissor deverá ser dotado de instrumentos para determinação da corrente e da tensão contínua na placa ou coletor do estágio final de RF, bem como da potência relativa de saída, incidente e refletida.			R	Item 8.22, Anexo, do ATO 8.104	
4.5. Existência de Relatório de Conformidade da estação referente à limitação da exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Caso o documento esteja indisponível no ato da fiscalização, deverá ser enviado à Anatel por meio de sistema eletrônico.			-	Art. 6º, §2º, do RLEC c/c Item 2.1 do ATO nº 17865	
4.6. Disponibilidade de Relatório de Medição dos níveis de campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Aplicável apenas para emissoras comerciais de Classe Especial e obrigatório a partir de 05/05/2014, devendo a avaliação ser refeita a cada cinco anos.			NA	Art. 13, da LRNI	
4.7. Carga artificial para as Classes E1, E2, E3 e A1.			NA	Item 8.21, Anexo, do ATO 8.104	

☐ Existência de Interferência Prejudicial	☐ Existência de Risco à vida		
5. Características técnicas avaliadas que não estão explicitadas em outros campos deste Laudo Os campos “Descrição do Fato”, “Situação” e “Dispositivo Normativo” devem ser preenchidos.			
Descrição do Fato	Situação	Dispositivo Normativo	
5.1.	NA	NA	
5.2.			
5.3.			
5.4.			
6. Sanções			
As irregularidades apontadas neste laudo sujeitam o infrator às sanções previstas no art. 173 da LGT.			
7. Informações Complementares			
Foi utilizado o “Formulário de Inspeção - Laudo de Vistoria Estação de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada”, em virtude de não existir, até a presente data, formulário específico para o serviço “805 - Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal (RTRFM)”.			
8. Instrumentos Utilizados na Vistoria			
Nº	Descrição	Nº do Patrimônio	
01	Analisador de Espectro - Anritsu / MS2720T	6923814	
02	Telêmetro - Nikon / Forestry Pro II - Patrimônio nº	6927029	
03	GPS - Garmin / eTrex 30	6978628	
9. Assinatura(s) do(s) Agente(s) de Fiscalização			
_____ Eisenhower Brasil e Silva Agente de Fiscalização (1)	_____ José Ribeiro Carneiro Agente de Fiscalização (2)		
10. Local, Data e Hora			
10.1. Município	10.2. UF	10.3. Data	Hora
IRANDUBA	AM	08/05/2025	14:45
Este Laudo de Vistoria é lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, ficando uma delas com o representante da Fiscalizada.			