

Rapport

16-60.945-008



Onderwerp:	Rapport Condiëmeting conform NEN 2767 Spoorviaduct over de Lagevaart
Geo:	122
Km:	015428
Pagina's:	13

	Naam	Paraaf	Datum
Opgefteld:	R. Haanskorf		8-05-2017
Vrijgegeven:	Ir. P. van Zantvliet		
	Status		
Versie:	0.1	Concept	

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	3
1 ALGEMENE GEGEVENS.....	4
1.1 Algemeen.....	4
1.2 Opdracht	4
1.3 Object.....	4
2 TECHNISCHE STAAT	5
3 RESULTATEN CONDITIEMETING.....	7
4 INSPECTIERESULTATEN	8

1 ALGEMENE GEGEVENS

1.1 Algemeen

Inspectiejaar:	2017
Datum inspectie:	24-04-2017
Inspecteur APcon:	H. van den Bosch
Projectnr. APcon:	16-60.945
Weersgesteldheid:	Half bewolkt
Opmerkingen:	

1.2 Opdracht

Opdrachtgever:	ProRail B.V.
Contactpersoon:	Dhr. R. van Dijk
Opdrachtnr. opdrachtgever:	?
Projectnr. opdrachtgever:	Z-160025

1.3 Object

Soort object:	Duiker
Conditie:	3
Adres:	Lage Vaartkant
Plaats:	Etten Leur
Geo:	122
Km:	015428
Contractgebied:	Breda
x-, y- coördinaten:	104546, 399354

2 TECHNISCHE STAAT

Er wordt beoordeeld op basis van de NEN 2767 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen. Conditiemeting beoogt een instrument te zijn voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit. De conditiemeting is te zien als een soort liniaal waarmee de technische staat van een bouw- of installatiedeel kan worden gemeten. Er wordt een direct verband gelegd tussen de aangetroffen gebreken en de conditie.

Deze conditie representeert zowel het belang van het gebrek (ernstig, serieus en gering) als intensiteit (mate waarin de degradatie is voortgeschreden: hoog, midden en laag) en de omvang (welk deel van het beschouwde bouwdeel is aangetast: incidenteel, plaatselijk, regelmatig, aanzienlijk, algemeen) ervan. De resultaten uit belang / intensiteit / omvang van het gebrek worden vastgelegd door middel van een conditie. De drie gebrek kenmerken bepalen samen de technische conditie van het bouw- of installatiedeel.

De onderstaande matrix geeft dit weer:

Tabel 4 — Matrix resulterende conditiescores

Ernstige gebreken					
Omvang Intensiteit	1) Incidenteel (< 2 %)	2) Plaatselijk (2 % tot 10 %)	3) Regelmatig (10 % tot 30 %)	4) Aanzienlijk (30 % tot 70 %)	5) Algemeen (≥ 70 %)
1) Laag (beginstadium)	1	1	2	3	4
2) Midden (gevorderd stadium)	1	2	3	4	5
3) Hoog (eindstadium)	2	3	4	5	6

Serieuze gebreken					
Omvang Intensiteit	1) Incidenteel (< 2 %)	2) Plaatselijk (2 % tot 10 %)	3) Regelmatig (10 % tot 30 %)	4) Aanzienlijk (30 % tot 70 %)	5) Algemeen (≥ 70 %)
1) Laag (beginstadium)	1	1	1	2	3
2) Midden (gevorderd stadium)	1	1	2	3	4
3) Hoog (eindstadium)	1	2	3	4	5

Geringe gebreken					
Omvang Intensiteit	1) Incidenteel (< 2 %)	2) Plaatselijk (2 % tot 10 %)	3) Regelmatig (10 % tot 30 %)	4) Aanzienlijk (30 % tot 70 %)	5) Algemeen (≥ 70 %)
1) Laag (beginstadium)	1	1	1	1	2
2) Midden (gevorderd stadium)	1	1	1	2	3
3) Hoog (eindstadium)	1	1	2	3	4

Tabel 4 - Matrix resulterende conditiescore, NEN 2767-1:2011

Algemene omschrijvingen van de verschillende conditiescores zijn:

Conditie	Omschrijving
1 Uitstekend	Het onderdeel vertoont geen tekortkomingen, gebreken of verouderingsverschijnselen.
2 Goed	Incidenteel kunnen kleine gebreken of tekortkomingen voorkomen of het verouderingsproces is op gang gekomen.
3 Redelijk	Gebreken of tekortkomingen komen voor of zijn reeds voorgekomen of het verouderingsproces is duidelijk op gang gekomen.
4 Matig	Het verouderingsproces heeft het element duidelijk in zijn greep. Storingen komen plaatselijk voor en/of zijn reeds voorgekomen.
5 Slecht	Gebreken of tekortkomingen komen voor of zijn reeds voorgekomen of het verouderingsproces is onomkeerbaar op gang gekomen.
6 Zeer slecht	Er is sprake van een maximaal gebrekenbeeld. Voortdurend treden er storingen op in de functieervulling. Technisch rijp voor de sloop.
9 Niet van toepassing	

3 RESULTATEN CONDITIEMETING

Object	Element	1	2	3	4	5	6
Doorlaatkoker	Drempel	1					
Hoofddraagconstructie	Hoofddraagconstructie, Algemeen	1					
Kerende constructie	Beschoeiing					5	
Kerende constructie	Damwand	1					
Kerende constructie	Damwandkop	1					
Kerende constructie	Keermuur			3			
Kerende constructie	Keermuur					5	
Kerende constructie	Vleugelwand					5	
Leuning	Hekwerk, Algemeen	1					
Steunpunt	Landhoofd		2				
Steunpunt	Beschermlaag			3			

4 INSPECTIERESULTATEN

Doorlaatkoker

Conditie	1,00
----------	------

Drempel

Conditie	1	Uitstekend
----------	---	------------



Gebrek	belang	intensiteit	omvang	score
--------	--------	-------------	--------	-------

Hoofddraagconstructie

Conditie	1,00
----------	------

Hoofddraagconstructie, Algemeen

Conditie	1	Uitstekend
----------	---	------------

Geen gebrek geconstateerd				
				
Gebrek		belang	intensiteit	omvang
				score

Kerende constructie

Conditie 3,33

Beschoeiing

Conditie 5 Slecht



Gebrek		belang	intensiteit	omvang	score
Functie, verminderd		Ernstig	Hoog	Aanzienlijk	5

Damwand

Conditie 1 Uitstekend



Gebrek	belang	intensiteit	omvang	score
--------	--------	-------------	--------	-------

Damwandkop

Conditie **1** Uitstekend



Gebrek	belang	intensiteit	omvang	score
--------	--------	-------------	--------	-------

Keermuur

Conditie **3** Redelijk





Gebrek	belang	intensiteit	omvang	score
Verwerking	Serius	Midden	Aanzienlijk	3

Keermuur

Conditie **5** Slecht

Gebrek	belang	intensiteit	omvang	score
Erosie	Ernstig	Midden	Aanzienlijk	4
Aangroei	Serius	Hoog	Regelmatig	3

Vleugelwand

Conditie **5** Slecht



Gebrek	belang	intensiteit	omvang	score
Erosie	Ernstig	Hoog	Regelmatig	4

Aangroei	Serius	Midden	Algemeen	4
----------	--------	--------	----------	---

Leuning

Conditie 1,00

Hekwerk, Algemeen

Conditie 1 Uitstekend



Gebrek	belang	intensiteit	omvang	score
--------	--------	-------------	--------	-------

Steunpunt

Conditie 2,50

Landhoofd

Conditie 2 Goed



Gebrek	belang	intensiteit	omvang	score
Scheurvorming	Serius	Hoog	Plaatselijk	2

Beschermlaag

Conditie 3 Redelijk



Gebrek	belang	intensiteit	omvang	score
Vervuiling	Gering	Midden	Regelmatig	1
Scheurvorming	Gering	Midden	Regelmatig	1
Schade, mechanisch	Gering	Laag	Incidenteel	1