

État des lieux sortant

Studio - E.2.10

Pour le locataire Jean Dumont Coplété par Michel Plentin Le 22/03/2025 à 17:16

7/8 Rue Camille Guérin, 59800 Lille

État des lieux

Kitchenette

Élément	État	Observation
Applique murale	Très bon état	-
Égouttoir mural	Très bon état	-
Évier	Mauvais état	Fendu en deux
Joint évier	Bon état	-
Robinetterie	Très bon état	-
Meubles évier	Bon état	-
Plaque de cuisson	Très bon état	-
Réfrigérateur	Bon état	-
VMC	Bon état	-
Carrelage	Etat d'usage	Fissures

Chambre

Élément	État	Observation
Bureau	Bon état	-
Chaise bureau	Très bon état	-
Table de chevet	Bon état	-
Corbeille	Neuf	-
Étagère haute	Bon état	-
Matelas	Etat d'usage	Traces jaunatres
Matelas Alèze	Etat d'usage Bon état	Traces jaunatres
	· ·	
Alèze	Bon état	-
Alèze Sommier	Bon état	-

Pièce de vie

Élément	État	Observation
Chaise(s)	Bon état	-
Porte entrée	Bon état	-

Élément	État	Observation
Barre de douche	Etat d'usage	-
Rideau de douche	Bon état	-
Robinet mélangeur	Très bon état	-
Pommeau de douche	Bon état	-
Flexible de douche	Bon état	-
Bac à douche	Etat d'usage	-
Joints douche	Etat d'usage	-
Radiant	Bon état	-
Porte salle d'eau	Bon état	-

Toilettes

Salle d'eau


Élément	État	Observation
Serrure porte	Très bon état	-
Dérouleur papier toilette	Très bon état	-
WC	Etat d'usage	Trace de merde sur la cuvette
Poubelle WC	Bon état	-

Autres


Élément	État	Observation
Clefs de la boite aux lettres	Très bon état	-
Clef du logement	Très bon état	-
Badge	Très bon état	-
Serrure du logement	Très bon état	-
Groom	Très bon état	-
Détecteur(s) de chaleur/Extincteur	Bon état	-


Images














Signature

Signature du locataire:



Jean Dumont, le 22/03/2025 à 17:16

Signature du membre de l'AGRAML:



Michel Plentin, le 22/03/2025 à 17:16