



État des lieux entrant

Chambre - E.0.03

Pour le locataire hsfojsfj
Complété par Michel Plentin
Le 03/08/2025 à 11:08

7 Rue Camille Guérin, 59800 Lille

État des lieux

Kitchenette

Élément	État	Observation
Applique murale	Bon état	-
Égouttoir mural	Etat d'usage	-
Évier	Bon état	-
Joint évier	Etat d'usage	-
Robinetterie	Bon état	-
Meubles évier	Bon état	-
Plaque de cuisson	Bon état	-
Réfrigérateur	Bon état	-
VMC	Bon état	-
Murs	Bon état	-
Sol	Bon état	-
Carrelage	Bon état	-

Chambre

Élément	État	Observation
Bureau	Bon état	-
Chaise bureau	Bon état	-
Table de chevet	Bon état	-
Corbeille	Bon état	-
Étagère haute	Bon état	-
Matelas	Bon état	-
Alèze	Bon état	-
Sommier	Bon état	-
Placard	Bon état	-
Fenêtre	Bon état	-
Stores	Bon état	-
Lavabo	Bon état	-
Tablette	Bon état	-
Robinetterie	Bon état	-
Applique murale	Bon état	-

Pièce de vie

Élément	État	Observation
Table	Bon état	-
Chaise(s)	Bon état	-
Porte-manteau	Bon état	-
Poubelle	Bon état	-
Murs	Bon état	-
Sol	Bon état	-
Porte entrée	Bon état	-
Plafonnier	Bon état	-

Autres

Élément	État	Observation
Clefs de la boîte aux lettres	Bon état	-
Clef du logement	Bon état	-
Badge	Bon état	-
Serrure du logement	Bon état	-
Groom	Bon état	-
Détecteur(s) de chaleur/Extincteur	Bon état	-

Signature

Signature du locataire:

--	--

hsfojsfj, le 03/08/2025 à 11:08

Signature du membre de l'AGRAML:

g/Plen1

Michel Plentin, le 03/08/2025 à 11:08