

			Control de Vehículos (Mensual)			FSSA 106 Rev. 06 Fecha: 07/02/2023 Página: 1/1		
Fecha: 07/09/2026			Interno: INT-104			Patente: AE 452 CD		
Marca: Toyota			Modelo: Hilux 4x4 D/C			Km: 48250		
DOCUMENTACION		SI	NO	DOCUMENTACION		SI	NO	VENCIMIENTO
Tarjeta verde		X		VTV / RTO		X		15/11/2026
Manual		X		Seguro vehicular		X		30/10/2026
Referencias de estado: C (Cumple) / NC (No cumple) / NA (No Aplica)								
SISTEMA ELÉCTRICO			Estado	INTERIOR				Estado
Luces altas			C	Instrumental (func. de velocímetro, cuenta km, niveles de fluidos)				C
Luces bajas			C	Levantavidrios				C
Luces de posición delanteras / traseras			C	Cerraduras				C
Luces de giro delanteras / traseras			C	Parasoles*				C
Luces de freno			C	Calefaccion / Desempañador				C
Luces de indicación marcha atrás			C	Aire acondicionado				C
Balizas intermitentes			C	Asientos				C
Alarma acústica de retroceso (de corresponder)			C	Apoyacabezas				C
Luces de tablero instrumentos			C	Cinturones de seguridad				C
Luz de interior*			C	Espejo retrovisor interior				C
Bocina			C	Otros: (Ej: Limpieza General)				C
Otros: (Ej: Reflector/es)			C	ELEMENTOS / ACCESORIOS				Estado
CARROCERÍA Y CHASIS			Estado	Extintores				C
Chapa			C	Soporte para extintor				C
Pintura			C	Eslinga / redes para sujecion				C
Parabrisas			C	Botiquín				C
Limpiaparabrisas			C	Linterna				C
Lavaparabrisas			C	Balizas triángulo				C
Luneta trasera			C	Llave de ruedas				C
Traba de seguridad de las puertas*			C	Gato Hidráulico/Mecánico (Crique)				C
Espejos retrovisores			C	Kit para control de derrames (bolsas apropiadas)				C
Caño de escape			C	Kit de herramientas				C
Arrestallamas (de corresponder)			NA	Equipo de Radio				C
Silenciador			NC	Tacografo				C
Frenos			C	Otros:				C
Freno de mano			C	TREN RODANTE				Estado
Barra antivuelco			C	Desgaste de Cubiertas				C
Otros			C	Llantas				C
				Alineación / Balanceo				C
				Presión de los neumáticos (según manual o terreno a transitar)				C
				Rueda/s de auxilio				C
				Bulones e indicadores de torque				C
OBSERVACIONES								
Unidad en excelente estado general. Se realizó cambio de lámpara de posición trasera derecha. [Fotos adjuntas disponibles para: Silenciador]								
Realizo: Martín Rodríguez			Firma:			Firma del responsable del sitio:		