

国际检

INSPECTION & CERTIFICATION

检测认证评估报告

VEHICLE INSPECTION & CERTIFICATION REPORT

车型名称

车架号 VIN

2020款长安UNI-T LS5A3DKE5LA743339

2026-06-09

检测评估单位: 广州国际检机动车鉴定评估有限公司

车辆检测认证报告

车型名称	2020款长安UNI-T		
车辆颜色	灰	车架号	LS5A3DKE5LA743339

检测结果

S级



事故检测
非重大事故车



泡水检测
非泡水车



火烧检测
非火烧车

检测声明

检测标准：本公司检测标准 GB/T-30323-2013 二手车鉴定评估技术规范 + T/CADA18-2021 乘用车鉴定评估技术规范 + 国际检验检测标准等相关检测标准综合评估而成，检测结果仅代表国际检验检测评估结果。最终解释权归国际检所有（广州国际检机动车鉴定评估有限公司）

检测下单：2026-06-09

检测完成：2026-06-09

出具报告：2026-06-09

检测单位：广州国际

报告日期：2026-06-09

温馨提示：车辆信息：型与配置信息请以实车为准，此证书手写无效。



车型核实

与第三方车型库参数对比后，判定此车大概率为：**2020款长安UNI-T**

基本信息

初登日期	2020-10-05	表显里程	64200 km
VIN	LS5A3DKE5LA743339	能源类型	燃油
排量	1.5T	车辆性质	非营运

检测项目

63 事故检测	29 泡水检测	23 火烧检测	52 车身外观检测	7 记录模块
------------	------------	------------	--------------	-----------

评估师备注

评估师签名

签名：

王新峰

日期：2026-06-09

车辆图片

【外观件检测标准】：是否存在钣金、喷漆、更换、改装、损伤、钣金缝隙是否均匀等，非法改装外观车辆不做承保。




左前



右后




仪表盘



铭牌



车架号



行驶证

车辆图片 (续)



前防撞梁



左前纵梁



右前纵梁



防火墙(前围板)



发动机舱盖



发动机舱盖



副驾座椅轨道及骨架



右前安全带及插座

车辆图片 (续)



备胎槽(行李箱底板)



后围板



右后纵梁



左后纵梁



后防撞梁



后保险杠




仪表台骨架



左前地毯(含周边饰条/饰板)

车辆图片（续）



OBD插接件



车身底板



车身底板

事故检测（63项）					
【判断标准】事故车指车辆结构经过撞击等外力作用，即使修复但仍存在安全隐患的车辆总称					
✓ 左前大灯框架	正常	✓ 前防撞梁	正常	✓ 左前吸能盒	正常
✓ 右前吸能盒	正常	✓ 水箱框架可拆卸	正常	✓ 水箱框架不可拆卸	正常
✓ 防火墙(前围板)	正常	✓ 左前纵梁	正常	✓ 右前纵梁	正常
✓ 右前减震器座	正常	✓ 右前翼子板骨架	正常	✓ 右A柱外侧	正常
✓ 右A柱内侧	正常	✓ 右侧上边梁	正常	✓ 右前安全带	正常
✓ 右B柱外侧	正常	✓ 右B柱内侧	正常	✓ 右C柱外侧	正常
✓ 右C柱内侧	正常	✓ 右侧下边梁	正常	✓ 右后安全带	正常
✓ 右D柱外侧	正常	✓ 右D柱内侧	正常	✓ 右后翼子板	正常
✓ 右后翼子板导水槽	正常	✓ 右后翼子板内侧(骨架)	正常	✓ 右后尾灯框架	正常
✓ 右后减震器座	正常	✓ 右后轮旋	正常	✓ 行李箱后遮物板(铁质)	正常
✓ 备胎槽(行李箱底板)	正常	✓ 后围板	正常	✓ 右后纵梁	正常
✓ 左后纵梁	正常	✓ 底板纵梁	正常	✓ 底板横梁	正常
✓ 后防撞梁	正常	✓ 车身底板	正常	✓ 左后轮旋	正常
✓ 左后尾灯框架	正常	✓ 左后翼子板导水槽	正常	✓ 左后减震器座	正常
✓ 左后翼子板内侧(骨架)	正常	✓ 左后翼子板	正常	✓ 左D柱外侧	正常
✓ 左D柱内侧	正常	✓ 左后安全带	正常	✓ 左C柱外侧	正常
✓ 左C柱内侧	正常	✓ 左B柱外侧	正常	✓ 左B柱内侧	正常
✓ 左侧上边梁	正常	✓ 左侧下边梁	正常	✓ 仪表台骨架	正常
✓ 仪表台	正常	✓ 安全气囊	正常	✓ 左前安全带	正常
✓ 左A柱外侧	正常	✓ 左A柱内侧	正常	✓ 左前翼子板骨架	正常
✓ 左前减震器座	正常	✓ 右前大灯框架	正常	✓ 车身大顶	正常

泡水检测（29项）					
【判断标准】泡水车指车辆被水浸泡过，导致车辆电气系统、机械系统等受损的车辆					
✓ 机舱保险盒	正常	✓ 左前地毯(含周边饰条/饰板)	正常	✓ 仪表台空调出风口	正常
✓ 仪表台骨架	正常	✓ 转向管柱	正常	✓ 机舱电器插接件	正常
✓ OBD插接件	正常	✓ 点烟器座	正常	✓ 左侧门槛内部空腔	正常
✓ 主驾驶椅轨道及骨架	正常	✓ 左侧门槛线束	正常	✓ 左前底板隔音胶及封边胶	正常
✓ 左后地毯(含周边饰条/饰板)	正常	✓ 左后安全带及插座	正常	✓ 左侧脚部出风口	正常
✓ 后排座椅骨架及海绵	正常	✓ 车内顶棚	正常	✓ 备胎槽(行李箱底板)	正常
✓ 行李箱底板线束及保险盒	正常	✓ 右后地毯(含周边饰条/饰板)	正常	✓ 右侧门槛线束	正常
✓ 右侧脚部出风口	正常	✓ 右后安全带及插座	正常	✓ 右侧门槛内部空腔	正常
✓ 右前底板隔音胶及封边胶	正常	✓ 右前地毯(含周边饰条/饰板)	正常	✓ 副驾驶椅轨道及骨架	正常
✓ 右前安全带及插座	正常	✓ 左前安全带及插座	正常		

火烧检测（23项）					
【判断标准】火烧车指车辆曾经发生过火灾，导致车辆部件受损的车辆					
✓ 燃油箱及管路	正常	✓ 发动机舱内管路	正常	✓ 蓄电池及附件	正常
✓ 发动机舱隔音棉	正常	✓ 机舱线束及标签	正常	✓ 发动机舱塑料件	正常
✓ 机舱保险盒	正常	✓ 防火墙隔热棉	正常	✓ 左前减震器座周边胶体	正常
✓ 右前减震器座周边胶体	正常	✓ 主驾驶座椅无火烧痕迹	正常	✓ 仪表台及附件	正常
✓ 驾驶舱内饰板	正常	✓ 驾驶舱内线束及插接件	正常	✓ 后排座椅	正常
✓ 左后轮旋	正常	✓ 行李箱	正常	✓ 行李箱内饰板	正常
✓ 行李箱底板线束及保险盒	正常	✓ 右后轮旋	正常	✓ 车身底板	正常
✓ 车身覆盖件	正常	✓ 副驾驶座椅	正常		

车身外观检测（52项） · 2项异常					
【判断标准】检测车辆外观覆盖件是否存在钣金、喷漆、更换等痕迹					
✓ 前中网	正常	~ 前保险杠	受限	✓ 发动机舱盖	正常
✓ 前风挡玻璃	正常	✓ 天窗玻璃	正常	✓ 车身大顶	正常
✓ 左前大灯	正常	✓ 左前雾灯	正常	✓ 右前雾灯	正常
✓ 右前大灯	正常	✓ 右前翼子板	正常	✓ 右A柱外侧	正常
✓ 右A柱三角玻璃	正常	✓ 右侧外后视镜	正常	✓ 右前门	正常
✓ 右前门玻璃	正常	✓ 右侧下边梁	正常	✓ 右下边梁外饰板	正常
✓ 右B柱外侧	正常	✓ 右侧上边梁	正常	✓ 右后门	正常
✓ 右后门玻璃	正常	✓ 右C柱外侧	正常	✓ 右侧C柱三角玻璃	正常
✓ 右D柱外侧	正常	✓ 右侧D柱三角玻璃	正常	✓ 右后翼子板	正常
✓ 后风挡玻璃	正常	✓ 行李箱盖	正常	✓ 右后尾灯	正常
✓ 右后行李箱盖尾灯	正常	~ 后保险杠	受限	✓ 后雾灯	正常
✓ 左后行李箱盖尾灯	正常	✓ 左后尾灯	正常	✓ 左后翼子板	正常
✓ 左D柱外侧	正常	✓ 左侧D柱三角玻璃	正常	✓ 左侧C柱三角玻璃	正常
✓ 左C柱外侧	正常	✓ 左后门	正常	✓ 左后门玻璃	正常
✓ 左B柱外侧	正常	✓ 左侧上边梁	正常	✓ 左侧下边梁	正常
✓ 左下边梁外饰板	正常	✓ 左前门	正常	✓ 左前门玻璃	正常
✓ 左A柱三角玻璃	正常	✓ 左A柱外侧	正常	✓ 左侧外后视镜	正常
✓ 左前翼子板	正常				

记录模块（7项）		
【记录模块】车辆各类电子记录检测结果		
✓ 出险记录	正常	✓ 维保记录
		正常
✓ 故障码记录	正常	✓ 云端记录
		正常
✓ obd读取记录	正常	✓ 电池包检测记录
		正常
✓ 电车电池记录	正常	

免责声明

温馨提示：1、本服务由广州国际检机动车鉴定评估有限公司提供。 2、国际检对指定车辆进行不解体静态检测，即车辆处于原地静止状态检测，动力系统仅限原地着车检测，不包含车辆动态行驶性能检测。 3、根据检测需要仅对车辆辅件、内饰进行拆解，不对车辆加强件、结构件、动力总成做深度拆解。 4、车辆基础信息是检测人员根据所检测车辆权属证书等资料进行填写的，如有不一致，以车辆实际权属证书等资料信息为准。 5、本检测报告中的"表显里程"是检测人员根据所检测车辆仪表上显示的里程数进行填写的，仅供参考。 6、如检测过程中车辆某检测项需使用举升机或需要拆解，但车主拒绝，报告中此检测项将展示"受限"字样；如检测过程中车辆某检测项受外部环境或其他原因影响导致无法检测，报告中此检测项将展示"受限"字样；国际检不对以上检测项产生的任何疑问负责。 7、如对检测标准有异议或需要对检测报告进行解读，请联系国际检客服。 8、本公司检测标准 GB/T-30323-2013 二手车鉴定评估技术规范 + T/CADA18-2021 乘用车鉴定评估技术规范 + 国际检检测标准等相关检测标准综合评估而成，检测结果仅代表国际检检测评估结果。最终解释权归国际检所有（广州国际检机动车鉴定评估有限公司）。