

第七家庭服务区域改造工程验收报告

工程编号：LJ-GP-07 / GP-B07 验收日期：2013年12月20日

一、工程概况

本工程位于星河乐园家庭摄影馆东侧、团体服务通道西端。改造范围包括既有休息用房、摄影用房、广播体验室及配套疏散通道，不新增大型游乐设施。

项目	登记内容
建设单位	星河乐园运营管理处
使用单位	游客服务部、项目管理处协作组
公开名称	第七家庭服务区域
内部索引	GP-B07
建筑状态	既有建筑功能调整与导视改造

二、房间与公开用途

房号	公开用途	验收要点
B07-01	儿童阅读室	照明、书架固定、疏散指示
B07-02	免费家庭摄影区	照片输出、电气线路、背景架固定
B07-03	纪念品领取处	物料柜、领用登记台
B07-04	家长问卷室	桌椅、隔音、资料柜
B07-05	儿童绘画室	可清洁墙面、低龄桌椅
B07-06	小型放映厅	投影、遮光、应急照明
B07-07	广播体验室	音量限制、话筒消毒、录音提示
B07-08	游客休息区	座椅、饮水、无障碍通道
B07-09	医务室	基础医疗服务
B07-10	夏令营活动室	颜色分组标识、团体集合

三、导视与动线

普通家庭由家庭摄影馆进入，依次使用摄影、问卷、纪念品领取与休息服务后返回第六休息区。团体活动由东侧通道进入，按颜色标识分批前往活动室、放映厅、广播体验室和绘画室。

验收组要求对游客导览图中的房间名称进行简化，不在普通地图中逐项列出内部房号。区域总索引继续使用 GP-B07；公开导视可根据停车场扩建计划并入家庭服务后区。

四、安全与资料设施

检查项	结果	整改意见
疏散通道	符合	保持东侧通道无物料堆放
广播音量	符合	不得接入园区高音量报警通道
照片输出设备	符合	按批次登记模板与输出数量
问卷资料柜	限期整改	增加双人钥匙登记
儿童活动家具	符合	季度检查圆角与固定件

五、验收结论

经现场检查，工程主体、消防疏散、电气线路和游客服务设施基本符合设计要求。资料柜整改完成后，同意投入使用。使用期间不得擅自改变医务室用途，不得以项目活动占用常规游客服务能力。

验收组负责人：周启明 建设单位代表：林思遥

2013年12月20日

归档号：GOV-PDF-003 扫描整理日期：2018年12月3日