本车定损及核损明细（演示）

材料编号：DOC-C01-06 版本：v1 出具日期：2026-08-17
关联赔案：CLM-C01-OWN

资料属性	使用限制
全量虚构演示数据	仅用于 CasePilot 功能开发和验收；不得作为真实保单、发票、支付或理赔凭证。

金额口径

项目	内容
申请/报损金额	人民币 7,850.00 元
核定金额	人民币 7,280.00 元
认可金额	人民币 7,280.00 元
调整说明	剔除右后门与本次事故痕迹不一致的旧划痕 570.00 元。

核损项目

项目	处理方式	金额
右前保险杠总成	维修及附件	人民币 3,600.00 元
右前翼子板	钣金修复	人民币 2,000.00 元
拆装工时	维修	人民币 1,280.00 元
喷漆材料	维修	人民币 400.00 元

制表说明：本材料中的姓名、车牌、保单号、赔案号、交易号及金额均为测试构造。

演示数据，不得作为真实凭证