机动车保险现场查勘报告（演示）

材料编号：DOC-C01-04 版本：v1 出具日期：2026-08-15
关联赔案：CLM-C01-OWN

资料属性	使用限制
全量虚构演示数据	仅用于 CasePilot 功能开发和验收；不得作为真实保单、发票、支付或理赔凭证。

查勘结论

项目	内容
查勘地点/时间	演示维修点，2026-08-15 12:10
标的车辆	演示-C01
碰撞痕迹	右前保险杠擦裂，右前翼子板凹陷；痕迹方向与报案经过相符。
第三方情况	未发现第三方车辆、人员或财物损失。
人伤情况	驾驶人现场确认无不适，记录为无人伤。
初步处理意见	按机动车损失保险进入定损，剔除与本次碰撞无关的旧划痕。

制表说明：本材料中的姓名、车牌、保单号、赔案号、交易号及金额均为测试构造。

演示数据 · 非真实业务