本车维修清单及费用证明（演示）

材料编号：DOC-C02-09 版本：v1 出具日期：2026-07-17
关联赔案：CLM-C02-OWN

资料属性	使用限制
全量虚构演示数据	仅用于 CasePilot 功能开发和验收；不得作为真实保单、发票、支付或理赔凭证。

维修结算

项目	金额	关联
左前保险杠维修及附件	人民币 3,300.00 元	LOSS-C02-OWN
左前大灯修复	人民币 1,900.00 元	LOSS-C02-OWN
拆装工时	人民币 1,200.00 元	LOSS-C02-OWN
喷漆材料	人民币 400.00 元	LOSS-C02-OWN
合计	人民币 6,800.00 元	本车损失

凭证边界

演示费用证明，不含真实发票号码或税控信息。

制表说明：本材料中的姓名、车牌、保单号、赔案号、交易号及金额均为测试构造。

演示数据 · 非真实业务