机动车保险现场查勘报告（演示）

材料编号：DOC-C02-05 版本：v1 出具日期：2026-07-12
关联赔案：CLM-C02-OWN、CLM-C02-CTPL、CLM-C02-COM-TP

资料属性	使用限制
全量虚构演示数据	仅用于 CasePilot 功能开发和验收；不得作为真实保单、发票、支付或理赔凭证。

查勘对象

车辆	角色	受损部位	初步意见
演示-C02A	承保车辆	左前保险杠、左前大灯	进入机动车损失保险定损
演示-C02B	第三方车辆	右后保险杠、右后尾灯	第三方财产损失，先交强险后商业三者险

共用事实

项目	内容
痕迹匹配	两车碰撞高度、方向与事故经过一致。
人员情况	双方驾驶人均无人伤，车内无其他人员。
其他财产	无。

制表说明：本材料中的姓名、车牌、保单号、赔案号、交易号及金额均为测试构造。

演示数据 · 非真实凭证