# 机动车保险现场查勘报告（演示）

材料编号：DOC-C03-05 版本：v1 出具日期：2026-06-08
关联赔案：CLM-C03-COM-TP、CLM-C03-CTPL

| 资料属性 | 使用限制 |
| --- | --- |
| 全量虚构演示数据 | 仅用于 CasePilot 功能开发和验收；不得作为真实保单、发票、支付或理赔凭证。 |

## 查勘结论

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 承保车辆 | 演示-C03A，左后保险杠轻微擦痕，不在本次赔付申请范围。 |
| 第三方车辆 | 演示-C03B，右前保险杠及右前灯受损。 |
| 痕迹核对 | 右前灯新鲜碰撞痕迹与事故相符；右前保险杠下沿存在方向不符的旧划痕。 |
| 初步处理 | 第三方新损进入定损；旧划痕单独剔除并需形成金额确认。 |
| 人伤 | 无人伤。 |

制表说明：本材料中的姓名、车牌、保单号、赔案号、交易号及金额均为测试构造。

演示数据 · 非真实业务