





**BẢN ĐỒ TÀI LIỆU THỰC TẾ HIỆN TRẠNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC**  
**THÀNH PHỐ PHÚ LÝ - TỈNH HÀ NAM**



## CHÚ GIẢI

## I. CÁC ĐIỂM ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT

## II. CÁC KÝ HIỆU KHÁC

- |   |                         |
|---|-------------------------|
|  | Khu dân cư              |
| .....   | Ranh giới xã            |
| -----   | Ranh giới huyện         |
|  | Sông suối               |
| — x — x — x   | Đường tỉnh lộ           |
| —————   | Đường giao thông khác   |
|  | Đường bình độ và độ cao |

<b>xã</b>	<b>Tên xã</b>
<b>Mộc Bắc</b>	

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA  
TRUNG TÂM DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN NƯỚC

Dự án "Điều tra, xác định danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ  
trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Bản vẽ số:	Tỷ lệ 1:25.000	Năm 2019
------------	----------------	----------

Tên bản vẽ: Bản đồ tài liệu thực tế hiện trạng xả nước thải  
vào nguồn nước - thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Người thành lập	Đặng Đình Phú
-----------------	---------------

Người kiểm tra	Nguyễn Thế Chuyên
----------------	-------------------

PGĐ Trung tâm

TỶ LỆ 1:25.0

Scale trên bản đồ bằng 250m ngoài thực tế