پرونده مستندات فنی و ملکی ساختمان

نمونه اسنادی خانه آزمایشی انرژی صفر NIST

گزارش‌های ثبت‌شده، به ترتیب تاریخ و ساعت

کد پرونده / پلاک ثبتی : DEMO-NIST-NZERTF-۰۰۱
مالک / نماینده : NIST به‌عنوان میزبان / بهره‌بردار معرفی شده؛ مالکیت ثبتی احراز نشده
نشانی ساختمان : گیترزبرگ، مریلند، آمریکا؛ محوطه NIST [S۱,S۲]. نشانی ثبتی مستقل ساختمان احراز نشده.
کاربری : آزمایشگاه در قالب خانه تک‌خانواری [S۱]
مساحت زمین : احراز نشده؛ از مساحت فضای مسکونی قابل استخراج نیست.
زیربنای اعلام‌شده : حدود ۲۵۰ مترمربع فضای مسکونی مطابق منبع ۲۰۱۹ [S۲]؛ کل زیربنای ثبتی نیست.
تعداد طبقات : دو طبقه مطابق معرفی NIST [S۱]؛ تعداد ترازهای ثبتی مستقلاً احراز نشده.
سیستم سازه : سیستم باربر از این مجموعه عکس و مدارک خلاصه احراز نشده است.
مرجع پروانه : شماره، مرجع صدور و اعتبار پروانه در مدارک بررسی‌شده موجود نیست.
توضیحات ملکی و حدود اطلاعات : نمونه آموزشی مستند از ساختمان واقعی؛ صرفاً مطالعه منابع عمومی. هیچ بازدید میدانی، اندازه‌گیری، آزمایش یا تأیید اجرایی انجام نشده است. یوسف بهرام بیگی تنظیم‌کننده نمونه است و ناظر این ساختمان معرفی نمی‌شود.

این فایل تجمیع اطلاعات ثبت‌شده توسط کاربران است؛ جایگزین شناسنامه فنی و ملکی رسمی، تأیید مرجع ذی‌صلاح یا امضای مهندس نیست.

ترتیب بازدیدها براساس تاریخ و ساعت اعلام‌شده است. زمان‌های بدون منطقه زمانی، با ساعت محلی دستگاه تفسیر می‌شوند. زمان افزودن فایل یا زمان واردشده توسط کاربر، اصالت زمان تصویربرداری را اثبات نمی‌کند.

فهرست زمانی گزارش‌ها

۱. ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶ | یوسف بهرام بیگی (تنظیم‌کننده نمونه؛ نه ناظر پروژه) | ۳ پیوست
عکس‌ها در صفحات درج شده‌اند؛ اصل عکس و فیلم در پیوست داخلی PDF قرار دارد. پیوست‌ها را در نرم‌افزار سازگار با PDF مانند Adobe Acrobat Reader باز کنید. نمایش مستقیم فیلم در همه نمایشگرها پشتیبانی نمی‌شود.

بررسی اسنادی ۱ | ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

شناسه گزارش: sample-nist-public-desk-review-v۱
منطقه زمانی ثبت گزارش: America/Los_Angeles
زمان بایگانی: ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶ | بازبینی‌نشده | بدون امضا
نمونه مستند بر پایه منابع عمومی - بازدید میدانی انجام نشده؛ تنظیم‌کننده، ناظر این پروژه نیست.
نمونه مستند ناظریار از یک ساختمان واقعی
نوع گزارش: مطالعه اسنادی بر پایه منابع عمومی؛ فاقد بازدید میدانی و فاقد امضا

۱. هویت و دامنه بررسی
ساختمان منتخب: خانه آزمایشی انرژی صفر NIST. هویت و محل عمومی از وب‌سایت خود نهاد استخراج شده است [S۱,S۲]. این ساختمان برای پژوهش انتخاب شده و متعلق به تنظیم‌کننده نمونه نیست. نام یوسف بهرام بیگی صرفاً به‌عنوان تنظیم‌کننده نمونه درج شده است.

۲. مشخصات عمومی قابل انتساب به منبع
مطابق معرفی NIST، بنا در گیترزبرگ مریلند، به‌صورت خانه دوطبقه با چهار اتاق خواب و سه حمام معرفی شده است [S۱]. منبع ۲۰۱۹ فضای مسکونی را حدود ۲۵۰ مترمربع و زمان تکمیل را سال ۲۰۱۲ بیان می‌کند [S۲]. مساحت زمین، کل زیربنای ثبتی، پلاک ثبتی و وضعیت مالکیت حقوقی از این اطلاعات نتیجه گرفته نمی‌شود.

۳. تاریخ‌ها و مسئولیت‌ها
زمان تنظیم این مطالعه: ۲۰۲۶-۱۰-۲۴T۱۴:۳۶:۵۱.۸۷۴۰۳۰-۰۷:۰۰
منطقه زمانی تنظیم: America/Los_Angeles. تاریخ بررسی منابع: ۲۰۲۶-۱۰-۲۴
تاریخ و ساعت بازدید میدانی: وجود ندارد؛ بازدید انجام نشده است. تاریخ عکاسی سه فایل نیز احراز نشده و با تاریخ مطالعه یکی فرض نمی‌شود. کد DEMO-NIST-NZERTF-۰۰۱ شناسه آموزشی بسته است، نه شناسه قانونی ملک.

۴. مدارک موجود و کسری‌ها
معرفی پروژه و یک مطلب رسمی درباره بنا، صفحه معرفی گزارش فنی NIST TN ۱۸۴۷، صفحه معرفی داده‌ها و سه عکس مخزن رسمی بررسی شدند. متن کامل گزارش فنی در این بسته بازتولید یا به‌عنوان نقشه مصوب تلقی نشده است [S۳]. پروانه، نقشه مصوب، اسناد ثبتی، دفترچه محاسبات، گزارش خاک، صورت‌جلسات مرحله اجرا و برگه‌های آزمایش خاک و بتن در اختیار نیستند.

۵. مشاهدات تصویری
مشاهده تصویری محدود، نه مشاهده میدانی:

۱. در عکس اول حجم اصلی خانه، بخش گاراژ و فضای ایوان دیده می‌شوند. این توصیف، اندازه‌گیری ابعاد یا تعیین سیستم باربر نیست.
۲. عکس دوم نمای دیگری از پوشش خارجی، بازشوها و اطراف ساختمان را نشان می‌دهد. لایه‌های زیر پوشش و وضعیت اتصالات از تصویر معلوم نیستند.
۳. در عکس سوم تجهیزات خورشیدی روی بام دیده می‌شوند. تعداد، ظرفیت، اتصالات و وضعیت عملکرد آن‌ها از این تصویر تأیید نمی‌شود.
۴. در هیچ‌یک از این سه عکس، بستر پی، شبکه آرماتور، قالب قبل از بتن‌ریزی یا نمونه‌گیری بتن قابل مشاهده نیست.
۵. از این تصاویر نمی‌توان درباره نبود ترک، نشست، خوردگی، نقص عایق یا ایمنی ساختمان نتیجه قطعی گرفت. تصاویر تاریخی‌اند و نماینده وضع روز مطالعه فرض نمی‌شوند.

۶. چک‌لیست اختصاصی پرونده

وضعیت تمامی ردیف‌های زیر «احرازنشده» است؛ نبود مدرک، اثبات مغایرت اجرای ساختمان نیست. وجود عکس نما نیز اثبات انطباق بخش‌های پنهان نیست.

۱. پروانه ساختمانی | احرازنشده | نسخه معتبر پروانه و تطبیق مشخصات ملک در اختیار نیست.
۲. نقشه‌های مصوب سازه | احرازنشده | نقشه سازه با مرجع تصویب و آخرین اصلاحات دریافت نشده است.
۳. بازدید میدانی | احرازنشده | هیچ بازدید میدانی توسط تنظیم‌کننده انجام نشده؛ زمان بازدید خالی است.
۴. مدارک فنی و ژئوتکنیک | احرازنشده | تنها مدارک عمومی [S۱–S۵] موجودند؛ پرونده فنی اجرایی و ژئوتکنیک ناقص است.
۵. جانمایی و محورها | احرازنشده | جانمایی و محورها بدون نقشه و برداشت میدانی قابل کنترل نیست.
۶. بستر پی | احرازنشده | بستر پی در سه تصویر منتشرشده قابل مشاهده نیست.
۷. هندسه فونداسیون | احرازنشده | ابعاد، ضخامت و تراز فونداسیون در این بسته مستند نشده است.
۸. آرماتوربندی | احرازنشده | آرماتوربندی در تصاویر قابل مشاهده نیست و صورت‌جلسه مرحله اجرا موجود نیست.
۹. قطعات مدفون | احرازنشده | جزئیات بولت، ریشه ستون، صفحه و قطعات مدفون احراز نشده است.
۱۰. آمادگی بتن‌ریزی | احرازنشده | تصاویر ساختمان تکمیل‌شده، آمادگی بتن‌ریزی در زمان اجرا را اثبات نمی‌کنند.
۱۱. بتن و آزمایش‌ها | احرازنشده | برگه تحویل بتن، نمونه‌گیری و نتایج آزمایش مقاومت دریافت نشده است.
۱۲. بخش‌های پوشیده‌شده | احرازنشده | بخش‌های مدفون و پوشیده‌شده خارج از امکان مشاهده این مطالعه‌اند.
۱۳. هویت و نسخه مدارک | احرازنشده | منشأ منابع عمومی ثبت شده؛ اعتبار حقوقی مدارک اجرایی از آن نتیجه نمی‌شود.
۱۴. دسترسی و محدودیت مشاهده | احرازنشده | دسترسی صرفاً به تصاویر عمومی است؛ بازدید نزدیک و اندازه‌گیری ممکن نبوده است.
۱۵. پایداری و شرایط قابل مشاهده گود | احرازنشده | تصاویر وضع گود و سازه نگهبان مرحله اجرا موجود نیست.

۱۶. آب و نظافت بستر | احرازنشده | وضع آب و نظافت بستر در زمان عملیات از تصاویر نما قابل احراز نیست.

۱۷. بتن مگر و سطح زیرکار | احرازنشده | بتن مگر و زیرکار در تصاویر منتخب دیده نمی‌شوند.

۱۸. آرماتورهای طولی و عرضی | احرازنشده | آرایش شبکه طولی و عرضی بدون نقشه و تصویر پیش از پوشاندن قابل کنترل نیست.

۱۹. وصله و مهاری آرماتورها | احرازنشده | طول وصله و مهاری بدون جزئیات طرح و اندازه‌گیری قابل اظهارنظر نیست.

۲۰. خم‌ها و جزئیات تقویتی | احرازنشده | خم‌ها و جزئیات تقویتی باید از مدارک معتبر و شواهد همان مرحله کنترل شوند.

۲۱. پوشش بتن و فاصله‌نگهدارها | احرازنشده | پوشش بتن و فاصله‌نگهدارها از عکس نمای تکمیل‌شده قابل اندازه‌گیری نیستند.

۲۲. تثبیت شبکه و خرک‌ها | احرازنشده | پایداری شبکه و خرک‌ها در حین اجرا مستند نشده است.

۲۳. کیفیت ظاهری و مدارک آرماتور | احرازنشده | گواهی آرماتور و وضعیت سطح آن هنگام نصب در اختیار نیست.

۲۴. هندسه قالب‌بندی | احرازنشده | ابعاد و تراز قالب‌ها در مرحله اجرا مستند نشده است.

۲۵. مهاربندی و اتصالات قالب | احرازنشده | طراحی، اتصالات و مهاربندی قالب با این تصاویر قابل بررسی نیست.

۲۶. درزبندی و نظافت قالب | احرازنشده | درزبندی و نظافت قالب پیش از بتن‌ریزی قابل احراز نیست.

۲۷. تداخل تأسیسات و بازشوها | احرازنشده | هماهنگی بازشوها و تأسیسات با نقشه‌های معتبر احراز نشده است.

۲۸. درزهای اجرایی و قطعات مدفون | احرازنشده | جزئیات درز اجرایی و قطعات مدفون و تأیید طراح دریافت نشده است.

۲۹. برنامه تأمین و کنترل بتن | احرازنشده | مدارک تأمین و کنترل بتن مرحله اجرا در بسته عمومی حاضر نیست.

۳۰. آمادگی ثبت مرحله بعد | احرازنشده | مطالعه حاضر مجوز عبور از مرحله اجرایی یا پوشاندن بخش‌های قابل کنترل نیست.

۷. برنامه تکمیل پرونده

الف) در صورت تبدیل این نمونه به پرونده واقعی، ابتدا اجازه دسترسی و نقش مسئولان پروژه تعیین شود.

ب) پروانه و اسناد ملک، آخرین نقشه‌های مصوب، دفترچه محاسبات و گزارش ژئوتکنیک با شناسه و تاریخ نسخه دریافت و تطبیق شوند.

ج) صورت‌جلسات و تصاویر مراحل پوشیده‌شده، مدارک مصالح و نتایج آزمایش‌ها جمع‌آوری شوند.

د) بازدید واقعی توسط فرد ذی‌صلاح با ثبت تاریخ، ساعت، محدوده دسترسی و اندازه‌گیری لازم برنامه‌ریزی شود. در این بسته چنین بازدیدی انجام نشده است.

هـ) هرگونه بررسی تکمیلی یا آزمون احتمالی باید با طرح بررسی متناسب با ساختمان و اجازه مسئول مربوط تعیین شود؛ این نمونه دستور اجرای آزمایش یا مداخله در بنا صادر نمی‌کند.

و) پس از تکمیل شواهد، فقط همان مواردی که مدرک معتبر دارند بازطبقه‌بندی شوند؛ نتیجه‌های دیگر احرازنشده باقی بمانند.

۸. محدودیت استفاده از داده‌های عملکردی

صفحه داده NIST وجود گسست‌ها و خطاهای احتمالی اندازه‌گیری را اعلام می‌کند [S۵]. در این نمونه، داده خام انرژی تحلیل نشده و هیچ گواهی عملکرد انرژی، ایمنی سازه یا انطباق مقرراتی مستقل صادر نشده است. نتایج عملکردی تاریخی، به‌تنهایی شواهد کیفیت فونداسیون یا آرماتوربندی نیستند.

۹. نتیجه قابل ثبت

هویت عمومی ساختمان و وجود سه تصویر از منبع رسمی مستند شده‌اند. امکان تأیید انطباق فونداسیون، آرماتوربندی، قالب‌بندی، کیفیت مصالح یا ایمنی فعلی ساختمان فراهم نیست. این متن گزارش بازدید انجام‌شده، مجوز بتن‌ریزی، تأیید پایان کار یا شناسنامه رسمی فنی و ملکی نیست. موارد احرازنشده نباید با مقادیر عرفی و حدسی پر شوند.

۱۰. منابع و اعتبار تصاویر

[S۱] NIST – Residential Test Facility
https://www.nist.gov/el/residential-test-facility
کاربرد در این گزارش: هویت پروژه، دو طبقه، چهار اتاق خواب و سه حمام؛ هدف آزمایشگاهی

[S۲] NIST – That House on the Hill (۲۰۱۹-۰۲-۲۱)
https://www.nist.gov/blogs/taking-measure/house-hill-bringing-measurement-science-home
کاربرد در این گزارش: محل در گیترزبرگ، مساحت حدود ۲۵۰ مترمربع فضای مسکونی، تکمیل در ۲۰۱۲

[S۳] Pettit et al. – NIST TN ۱۸۴۷ (۲۰۱۵)
https://doi.org/۱۰.۶۰۲۸/NIST.TN.۱۸۴۷
کاربرد در این گزارش: وجود گزارش فنی طراحی؛ جایگزین نقشه مصوب پروژه نیست

[S۴] NIST official public image repository
https://github.com/usnistgov/netzero/tree/master/img
کاربرد در این گزارش: منشأ سه فایل عکس همان ساختمان؛ تاریخ عکاسی و نام فرد عکاس احراز نشده

[S۵] NIST Net-Zero – Data Page
https://pages.nist.gov/netzero/data.html
کاربرد در این گزارش: معرفی داده‌های آزمایشگاهی و هشدار خود ناشر درباره گسست و خطای داده

[S۶] NIST publication / image use policy

https://www.nist.gov/open/license

کاربرد در این گزارش: لزوم انتساب منبع و عدم القای تأیید ناشر

اعتبار عکس‌ها: NIST، مخزن رسمی usnistgov/netzero، مسیر img. فایل‌های اصلی بدون تغییر محتوای تصویری استفاده شده‌اند؛ نام عکاس فردی و تاریخ عکاسی در این نمونه احراز نشده‌اند. این بازنشر به معنی تأیید ناظریار یا تنظیم‌کننده توسط NIST نیست. فایل اصلی هر تصویر در PDF پیوست شده و هش آن در فایل منابع ثبت شده است.

شواهد و پیوست‌های این گزارش

پیوست ۱ | عکس

عکس عمومی ۱ از همان ساختمان؛ img/house۱.jpg / usnistgov/netzero / NIST. مشاهده مستقیم تنظیم‌کننده نیست. تاریخ عکاسی احراز نشده. فایل اصلی بدون تغییر محتوای تصویری بازنشر شده است.

نام فایل: house۱.jpg | زمان افزودن: ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

زمان تصویربرداری اعلام‌شده: ثبت نشده | حجم: ۰٫۲ مگابایت



فایل اصلی در پیوست داخلی PDF: visit-۰۰۱-media-۰۰۱.jpg

پیوست ۲ | عکس

عکس عمومی ۲ از همان ساختمان؛ NIST / usnistgov/netzero / img/house۲.jpg. مشاهده مستقیم تنظیم‌کننده نیست. تاریخ عکاسی احراز نشده. فایل اصلی بدون تغییر محتوای تصویری بازنشر شده است.

نام فایل: house۲.jpg | زمان افزودن: ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

زمان تصویربرداری اعلام‌شده: ثبت نشده | حجم: ۰٫۲ مگابایت



فایل اصلی در پیوست داخلی PDF: visit-۰۰۱-media-۰۰۲.jpg

پیوست ۳ | عکس

عکس عمومی ۳ از همان ساختمان؛ NIST / usnistgov/netzero / img/house۳_۲.jpg. مشاهده مستقیم تنظیم‌کننده نیست. تاریخ عکاسی احراز نشده. فایل اصلی بدون تغییر محتوای تصویری بازنشر شده است.

نام فایل: house۳_۲.jpg | زمان افزودن: ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

زمان تصویربرداری اعلام‌شده: ثبت نشده | حجم: ۰٫۲ مگابایت



فایل اصلی در پیوست داخلی PDF: visit-۰۰۱-media-۰۰۳.jpg