Werkproces uitwerking SD-Portfolio

Werkproces	K1W1 : Stemt opdracht af, plant werkzaamheden en bewaakt de voortgang
Studentnaam	Yakub Bulut
Studentnummer	97118569
Klascode	SDA3
Datum oplevering	10/26/2026

Student verklaart hierbij dat de bewijsstukken in dit STARR-document

- Authentiek zijn
- Kwalitatief goed zijn
- Binnen een redelijke tijdsduur tot stand zijn gekomen

Bewijsstuk

Per bewijsstuk moet er gekeken worden naar hoe sterk deze is, hiervoor kijk je naar twee dingen:

1. De context – Waar en met wie heb je het gedaan?
2. Je zelfstandigheid– Hoe zelfstandig heb je gewerkt?


Voor zowel de context als de zelfstandigheid kan een score A (hoog), B (middelmatig) of C (laag) gegeven worden. Een bewijsstuk met de score ‘A - A’ (goede context én zelfstandig gewerkt) heeft een hogere waarde dan een bewijsstuk met de score ‘B - C’.


Maak voor het bepalen van de complexiteit gebruik van de "Context check" en de "Zelfstandigheid check”.


Korte beschrijving	Context	Zelfstandigheid
In deze bewijsstuk laat ik zien hoe ik met mn eigen kleine onderneming een klant help en hoe we communiceren	samen Context check Uitkomst (B)	Context check Uitkomst (B)

STARR-reflectie

Situatie	Dit bewijsstuk heb ik naast school gemaakt. Ik ben bezig met een beginnende eigen onderneming waarin ik computerdiensten aanbied, van reparaties tot het bouwen van pc's. Voor mijn onderneming heb ik een website gemaakt waarop klanten kunnen zien welke diensten ik aanbied. Bij het maken van deze website en het uitvoeren van opdrachten voor klanten moest ik goed afstemmen en plannen, en daar gaat dit bewijsstuk over.
Taak	Mijn taak was om een reparatieverzoek van een klant te behandelen. Ik moest het verzoek goed lezen en uitzoeken waar het probleem lag. Daarna heb ik telefonisch contact opgenomen met de klant om alles af te stemmen. Het bleek te gaan om een batterij die vervangen moest worden. Vervolgens moest ik de reparatie inplannen. • **Taakomschrijving 1:** Het verzoek van de klant lezen en onderzoeken waar het probleem lag. • **Taakomschrijving 2:** Telefonisch contact opnemen met de klant om af te stemmen wat er moest gebeuren. • **Taakomschrijving 3:** De vervanging van de batterij inplannen.
Activiteiten	**Stap 1: Verzoek ontvangen** Ik kreeg een verzoek van een klant om de batterij van zijn telefoon te vervangen. Ik heb het verzoek goed gelezen, zodat ik precies wist wat de klant wilde en wat het probleem was. **Stap 2: Probleem controleren** Om te kijken of de batterij echt vervangen moest worden, heb ik de klant gevraagd om een foto te sturen van het batterijpercentage. Op de foto zag ik dat de batterij flink achteruit was gegaan (zie *Afbeelding 1*). Daarmee wist ik zeker dat een nieuwe batterij de oplossing was. **Stap 3: Telefonisch afstemmen met de klant** Daarna heb ik de klant gebeld. Ik heb uitgelegd wat het probleem was en wat ik ging doen. Ook heb ik gevraagd of de klant de reparatie op locatie wilde of de telefoon liever wilde opsturen. Samen hebben we een afspraak gemaakt voor het ophalen van de telefoon (zie *Afbeelding 2*). **Stap 4: Telefoon ophalen** Op het afgesproken moment heb ik de telefoon bij de klant opgehaald. **Stap 5: Batterij vervangen** Vervolgens heb ik de oude batterij verwijderd en de nieuwe batterij geplaatst. Ik heb hiervan een video gemaakt waarin te zien is hoe ik de reparatie heb uitgevoerd (zie *Bijlage 1*)


Reparatienummer: YBR-000006 · 22-10-2026
Apple iPhone 15 pro
Geaccepteerd
Apparaat
Telefoon
Model
iPhone 15 pro
Klant
Younes
Gast
E-mailadres
Telefoonnummer
Probleemomschrijving
Batterij wilt niet herkent worden waardoor die slechter werkt en steeds me telefoon kan uitvallen uit het niets
Gearchiveerd op
23-10-2026
Foto's bekijken
1
Verwijderen


YBR-000006
Apple iPhone 15 pro
17:12
5G
Batterijconditie
Batterijconditie
Niet geverifieerd
Er kon niet worden geverifieerd of de batterij in deze iPhone een originele Apple batterij is. Details zijn mogelijk niet volledig nauwkeurig.
Meer informatie
Batterijservice valt mogelijk onder de garantie. Over batterij en garantie...
Maximumcapaciteit
100%
Hiermee wordt de batterijcapaciteit gemeten in vergelijking met toen de batterij nieuw was. Een lagere capaciteit kan tot gevolg hebben dat de batterij sneller opnieuw moet worden opgeladen.
Aantal cycli
109
Dit is het aantal keer dat de iPhone je batterijcapaciteit heeft verbruikt. Meer info...
Geproduceerd
April 2026
Eerste gebruik
Onbekend
Origineel openen in nieuw tabblad


	
Resultaat	**Eisen / Wensen** Het reparatieverzoek kwam binnen via mijn website. Hierin stond dat de batterij van de iPhone 15 Pro niet goed werd herkend en dat de telefoon steeds uitviel (zie *Afbeelding 1*). De klant stuurde ook een foto van het batterijpercentage (zie *Afbeelding 2*). De eis was dat de batterij vervangen moest worden, zodat de telefoon weer normaal werkt. Tijdens het telefoongesprek vroeg ik of de klant de reparatie op locatie wilde of de telefoon wilde opsturen. We spraken af dat ik de telefoon kwam ophalen. Het verzoek staat opgeslagen in mijn database (zie *Afbeelding 3*). **Planning** Op 22-10-2026 heb ik het verzoek gelezen, de foto bekeken en de klant gebeld om een afspraak te maken. Daarna heb ik de telefoon opgehaald en de batterij vervangen. Op 23-10-2026 was de reparatie klaar en heb ik het verzoek afgerond. Omdat het om een kleine reparatie ging, was deze planning goed haalbaar. **Bewaken voortgang** De voortgang heb ik bijgehouden in mijn reparatiesysteem. Nadat ik het verzoek had bekeken, zette ik de status op “Geaccepteerd” (zie *Afbeelding 1*). Ik heb telefonisch contact gehouden met de klant, zodat de afspraak duidelijk was. Toen de reparatie klaar was, heb ik het verzoek gearchiveerd. Zo kon ik zien dat alles binnen de planning was afgerond.
Reflectie	**Feedback en feedforward** Na de reparatie gaf de klant aan dat hij tevreden was. De telefoon viel niet meer uit en de batterij werkte weer goed. Hij vond het fijn dat ik de telefoon kwam ophalen, zodat hij er zelf niet voor weg hoefde. Als tip gaf hij mee dat hij het prettig zou vinden om tussendoor een berichtje te krijgen over hoe ver de reparatie was. **Hoe beoordeel jij de kwaliteit van je eindproduct?** Ik vind de kwaliteit goed. De batterij is vervangen en de telefoon werkt weer zoals het hoort. Het probleem van de klant is dus opgelost. **Tijd die er nodig was om het bewijsstuk te realiseren**

	Het verzoek kwam binnen op 22-10-2026 en op 23-10-2026 was alles afgerond. Het hele proces duurde dus ongeveer een dag. Het vervangen van de batterij zelf ging vrij snel. **Hoe verliep het proces om tot dit bewijsstuk te komen?** Het proces verliep goed. Door de foto van het batterijpercentage wist ik al snel wat het probleem was. Daardoor kon ik meteen een afspraak maken en de reparatie uitvoeren. **Hoe ging de samenwerking en het overleg met anderen?** Het overleg met de klant ging goed. Door hem te bellen konden we snel afspreken hoe en wanneer ik de telefoon zou ophalen. Hij reageerde snel en de afspraak was duidelijk. **Wat zou je de volgende keer anders doen?** De volgende keer stuur ik de klant na het telefoongesprek ook een bevestiging van de afspraak via de mail of WhatsApp. Dan staat alles op papier. Ook ga ik de klant tussendoor op de hoogte houden van de voortgang, zoals hij als tip gaf.

Bijlage 1.1

DigyFix (@digyfixnl) | TikTok

Link naar onze tiktok waar je de video ook kan bekijken



Bijlage 1.2