



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **MAQUINA LINEAL 18**
- Número de serie : 72040141401
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	440 V		
Amperaje	95-98 Amp.		
Presión S.	0.5 Bar		
Presión D.	14 Bar		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **MAQUINA LINEAL 10**
- Número de serie : 001112/01F
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	440 V		
Amperaje	87 - 85 amp		
Presión S.	0.8 Bar		
Presión D.	17 Bar		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **MAQUINA LINEAL 21**
- Número de serie : 75140172701
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje		440 V	
Amperaje		95-98 Amp.	
Presión S.		0.5 Bar	
Presión D.		14 Bar	

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **MAQUINA TECHNOTUNEL**
- Número de serie : 14245123
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	440 V		
Amperaje	95-98 Amp.		
Presión S.	0.5 Bar		
Presión D.	14 Bar		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **MAQUINA LINEAL 4**
- Número de serie : 14245152
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	440 V		
Amperaje	95-98 Amp.		
Presión S.	0.5 Bar		
Presión D.	14 Bar		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **MAQUINA LINEAL 8**
- Número de serie : 14245156
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	440 V		
Amperaje	95-98 Amp.		
Presión S.	0.5 Bar		
Presión D.	14 Bar		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **MAQUINA LAXER 7000**
- Número de serie : 14245123Z
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	440 V		
Amperaje	95-98 Amp.		
Presión S.	0.5 Bar		
Presión D.	14 Bar		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **MIX PLANT 2000**
- Número de serie : S/N
- Ubicación : Sala de Pasteurización
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **MIX PLANT 6000**
- Número de serie : 960447
- Ubicación : Sala de Pasteurización
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	43 / 42 / 44		
Presión S.	30 PSI		
Presión D.	200 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **CHOCOLATE**
- Número de serie : 204-02 Melter 2000
- Ubicación : Sala de Chocolate
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	440 Vac		
Amperaje	40 - 43 amp		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **BOMBONERA CHICA 1**
- Número de serie : S/N
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	23.5		
Presión S.	30 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **BOMBONERA CHICA 2**
- Número de serie : S/N
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	24.6 amp		
Presión S.	25 PSI		
Presión D.	190 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **BOMBONERA GRANDE 1**
- Número de serie : S/N
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 Vac		
Amperaje	130 - 134 amp		
Presión S.	0.5 PSI		
Presión D.	220 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **BOMBONERA GRANDE 2**
- Número de serie : S/N
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 Vac		
Amperaje	130 - 134 amp		
Presión S.	0.5 PSI		
Presión D.	220 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **PRODUCTORA 1**
- Número de serie : FREE2MATPLC 14/I-2L
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	36 amp		
Presión S.	30 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N° 20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N° 827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **PRODUCTORA 2**
- Número de serie : FL2 PLC 14
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	36 Amp		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **PRODUCTORA 3**
- Número de serie : 002473/01B
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	21 Amp		
Presión S.	0.7 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **PRODUCTORA 4**
- Número de serie : 005108/D1F
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	440 V		
Amperaje	22 amp		
Presión S.	1.5 PSI		
Presión D.			

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **PRODUCTORA 5**
- Número de serie : 005108/DIF
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	440 V		
Amperaje	22 amp		
Presión S.	1.3 PSI		
Presión D.	185 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **PRODUCTORA 6**
- Número de serie : S/N
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	20 amp		
Presión S.	1.1 PSI		
Presión D.	186 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **PRODUCTORA 7**
- Número de serie : FR7 PLC 7 / 1-29
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	20 amp		
Presión S.	1.7 PSI		
Presión D.	182 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **PRODUCTORA 8**
- Número de serie : S/N
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	20 amp		
Presión S.	1.7 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **PRODUCTORA 9**
- Número de serie : S/N
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	1.3 PSI		
Presión D.	183 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **PRODUCTORA 10**
- Número de serie : S/N
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	20 amp		
Presión S.	1.4 PSI		
Presión D.	183 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **PRODUCTORA 11**
- Número de serie : **FRZKPLC/700T2L**
- Ubicación : **Sala de Procesos**
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	20 amp		
Presión S.	1.5 PSI		
Presión D.	182 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **PRODUCTORA 12**
- Número de serie : **FRZKPLC/700T**
- Ubicación : **Sala de Procesos**
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	20 amp		
Presión S.	1.5 PSI		
Presión D.	182 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **PRODUCTORA 13**
- Número de serie : FRZKPLC/1400T2L
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	20 amp		
Presión S.	1.5 PSI		
Presión D.	182 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **PRODUCTORA 14**
- Número de serie : **FRZKPLC/700T**
- Ubicación : **Sala de Procesos**
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	20 amp		
Presión S.	1.5 PSI		
Presión D.	182 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°1**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : 6000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	9.7amp		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	183 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°2**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : 6000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	1.7 PSI		
Presión D.	184 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°3**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : **5000 Lt.**
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	1.7 amp		
Presión S.	1.5 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°4**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : **6000 Lt.**
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	1.8 amp		
Presión S.	1.5 PSI		
Presión D.	182 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°5**
- Número de serie : 6850692100
- Capacidad : **6000 Lt.**
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 Vac		
Amperaje	1.6 amp		
Presión S.	1.6 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°6**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : **6000 Lt.**
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 Vac		
Amperaje	1.8 amp		
Presión S.	1.2 PSI		
Presión D.	182 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°7**
- Número de serie : AC144VT-001
- Capacidad : 2000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	440 V		
Amperaje	4.5 / 4.6 / 5.0		
Presión S.	22 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°8**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : 2000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	440 Vac		
Amperaje	22 amp		
Presión S.	1.3 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°9**
- Número de serie : B88098
- Capacidad : 2000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	4.8 amp		
Presión S.	1.6 PSI		
Presión D.	184 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°10**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : 2000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	440 Vac		
Amperaje	10.1 amp		
Presión S.	1.8 PSI		
Presión D.	185 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°11**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : 4000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	440 V		
Amperaje	101 amp		
Presión S.	1.6 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°12**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : 5000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°13**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : 5000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°14**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : 6000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°15**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : 6000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°16**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : 4000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°17**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : 4000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°18**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : 4000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°19**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : 4000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°20**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : 4000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°21**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : 4000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°22**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : 4000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°23**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : 6000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°24**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : 6000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°25**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : 6000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°26**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : 6000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TINA DE MADURACION N°27**
- Número de serie : S/N
- Capacidad : 6000 Lt.
- Ubicación : Sala de Tinajas de Maduración
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TORRE DE FRIO N°1**
- Número de serie : 11-416095
- Ubicación : Patio de Máquinas 1
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	440 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TORRE DE FRIO N°2**
- Número de serie : 4834007635
- Ubicación : Patio de Máquinas 2
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TORRE DE FRIO N°3**
- Número de serie : 10081689
- Ubicación : Azotea
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TORRE DE FRIO N°4**
- Número de serie : 1008176
- Ubicación : Azotea
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TORRE DE FRIO N°5**
- Número de serie : 10081897
- Ubicación : Azotea
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **TORRE DE FRIO N°6**
- Número de serie : 10081458
- Ubicación : Azotea
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **COMPRESOR DE AIRE SULLAIR 1**
- Número de serie : 201306280094
- Ubicación : Altillo 1
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **COMPRESOR DE AIRE SULLAIR 2**
- Número de serie : 2017030900008
- Ubicación : Altillo 1
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **COMPRESOR DE AIRE 3**
- Número de serie : API866703
- Ubicación : Patio de Máquinas 1
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	220 V		
Amperaje	32.4 / 33.0 /32.5		
Presión S.	35 PSI		
Presión D.	180 PSI		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LUCES DE EMERGENCIA

EMPRESA : **HELATONYS S.A.C.**
RUC : N°20510161069
UBICACIÓN : Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09 – Urb. Canto Grande
San Juan de Lurigancho – Lima
PROFESIONAL : Ing° Mecánico Electricista José Orlando León León

Mediante el presente documento se deja constancia haber efectuada las pruebas de Mantenimiento y Operatividad de las Luces de Emergencia marca “Philips” y “Opalux” los cuales están distribuidos en la edificación de la siguiente manera:

EQUIPOS SEGURIDAD	PISO 1	ALTILLO	PISO 2	PISO 3	AZOTEA	TOTAL
LUZ DE EMERGENCIA	31	--	23	06	--	60

PRUEBA DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA

a. PRUEBA CON EL EQUIPO:

AL PRESIONAR EL PULSADOR DE PRUEBA - ENCIENDE LUZ

X

- NO ENCIENDE

☐

AL DESCONECTAR EL EQUIPO

- ENCIENDE LUZ

X

- NO ENCIENDE

☐

b. PRUEBA EN EL TABLERO (ITM):

RED CON FUNCION NORMAL

- ENCIENDEN LEDS

X

- NO ENCIENDEN

☐

RED CON CORTE DE FLUIDO

- ENCIENDEN LUCES

X

- NO ENCIENDEN

☐

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LUCES DE EMERGENCIA

EMPRESA : **HELATONYS SAC (Almacén para Mercancías varias y Maquinarias)**
RUC : N°20510161069
UBICACIÓN : Jr. Los Cocalenos N°793, Mz “T” Lote 8 – Urb. Canto Grande
San Juan de Lurigancho – Lima
PROFESIONAL : Ing° Mecánico Electricista José Orlando León León

Mediante el presente documento se deja constancia haber efectuada las pruebas de Mantenimiento y Operatividad de las Luces de Emergencia marca “Philips” y “Opalux” los cuales están distribuidos en la edificación de la siguiente manera:

EQUIPO DE SEGURIDAD	PISO 1	PISO 2	TOTAL
LUMINARIA DE EMERGENCIA	10	04	14

PRUEBA DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA

a. PRUEBA CON EL EQUIPO:

AL PRESIONAR EL PULSADOR DE PRUEBA - ENCIENDE LUZ

X

- NO ENCIENDE

☐

AL DESCONECTAR EL EQUIPO

- ENCIENDE LUZ

X

- NO ENCIENDE

☐

b. PRUEBA EN EL TABLERO (ITM):

RED CON FUNCION NORMAL

- ENCIENDEN LEDS

X

- NO ENCIENDEN

☐

RED CON CORTE DE FLUIDO

- ENCIENDEN LUCES

X

- NO ENCIENDEN

☐

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LUCES DE EMERGENCIA

EMPRESA : **HELATONYS SAC (Almacén/Depósito - Garaje)**
RUC : N°20510161069
UBICACIÓN : Av. Santa Rosa de Lima Sur N°849-851, Mz. “E” Lote 6, Parcela
Semirústica, Unidad 12 – Canto Grande, San Juan de Lurigancho – Lima
PROFESIONAL : Ing° Mecánico Electricista José Orlando León León

Mediante el presente documento se deja constancia haber efectuada las pruebas de Mantenimiento y Operatividad de las Luces de Emergencia marca “OPALUX” los cuales están distribuidos en la edificación de la siguiente manera:

EQUIPO DE SEGURIDAD	PISO 1	TOTAL
LUMINARIA DE EMERGENCIA	02	02

PRUEBA DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA

a. PRUEBA CON EL EQUIPO:

AL PRESIONAR EL PULSADOR DE PRUEBA - ENCIENDE LUZ

☒

- NO ENCIENDE

☐

AL DESCONECTAR EL EQUIPO

- ENCIENDE LUZ

☒

- NO ENCIENDE

☐

b. PRUEBA EN EL TABLERO (ITM):

RED CON FUNCION NORMAL

- ENCIENDEN LEDS

☒

- NO ENCIENDEN

☐

RED CON CORTE DE FLUIDO

- ENCIENDEN LUCES

☒

- NO ENCIENDEN

☐

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD DE ELEVADOR “CARGA EAC-C 100001”

Mediante el presente documento se deja en constancia de haber efectuada las pruebas de Mantenimiento y Operatividad del **ELEVADOR DE CARGA EA-C100001**, de propiedad de la empresa HELATONYS S.A.C. con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima.

El Elevador se encuentra operando en perfectas condiciones de seguridad y dentro de los parámetros establecidos por el fabricante y conforme a las especificaciones técnicas siguientes:

Capacidad de Izaje	: 2000 kg
Modelo	: EA-C10000
Puesta a Tierra	: Conectado al Tablero de control
Unidad de poder	: 4HP, trifásico 220V. 60Hz.control 24V.
Consumo de amperaje	: sin carga 4,8 A/con carga 6.5 ^a .
Fecha de mantenimiento	: 31/10/2022
Fecha próximo mantenimiento	: 31/10/2023

Se expide el presente documento para los fines que el interesado estime conveniente.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD DE ELEVADOR “CARGA EAC-C 100002”

Mediante el presente documento se deja en constancia de haber efectuada las pruebas de Mantenimiento y Operatividad del **ELEVADOR DE CARGA EA-C100002**, de propiedad de la empresa HELATONYS S.A.C. con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima.

El Elevador se encuentra operando en perfectas condiciones de seguridad y dentro de los parámetros establecidos por el fabricante y conforme a las especificaciones técnicas siguientes:

Capacidad de Izaje	: 2000 kg
Modelo	: EA-C10000
Puesta a Tierra	: Conectado al Tablero de control
Unidad de poder	: 4HP, trifásico 220V. 60Hz.control 24V.
Consumo de amperaje	: sin carga 4,8 A/con carga 6.5 ^a .
Fecha de mantenimiento	: 31/10/2022
Fecha próximo mantenimiento	: 31/10/2023

Se expide el presente documento para los fines que el interesado estime conveniente.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD DE ELEVADOR “CARGA EAC-C 100003”

Mediante el presente documento se deja en constancia de haber efectuada las pruebas de Mantenimiento y Operatividad del **ELEVADOR DE CARGA EA-C100003**, de propiedad de la empresa HELATONYS S.A.C. con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima.

El Elevador se encuentra operando en perfectas condiciones de seguridad y dentro de los parámetros establecidos por el fabricante y conforme a las especificaciones técnicas siguientes:

Capacidad de Izaje	: 2000 kg
Modelo	: EA-C10000
Puesta a Tierra	: Conectado al Tablero de control
Unidad de poder	: 4HP, trifásico 220V. 60Hz.control 24V.
Consumo de amperaje	: sin carga 4,8 A/con carga 6.5 ^a .
Fecha de mantenimiento	: 31/10/2022
Fecha próximo mantenimiento	: 31/10/2023

Se expide el presente documento para los fines que el interesado estime conveniente.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION

Mediante el presente documento se deja en constancia de haber efectuada las pruebas de Operatividad de los equipos DE Climatización denominado **“AIRE ACONDICIONADO”**, de propiedad de la empresa HELATONYS S.A.C. con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima.

Unidad Split	Ubicación	Unidad Condensador	Ubicación	Marca	Capacidad	Refrigerante
CHWC-12	Oficina de transporte	CHWC-12	Techo de oficina	Cold Point	12000	R-22
CHWC-12	Oficina de mantenimiento	CHWC-12	Techo de oficina	Cold Point	12000	R-22
MUB-60CR-X2	Sala de reuniones	MUB-60CR-X2	Calle	Cold Point	60000	R-22
CHWC-12	Oficina de Calidad	CHWC-12	SS.HH	Cold Point	12000	R-22
CHWC-12	Oficina de Lógica	CHWC-12	SS.HH	Cold Point	12000	R-22
CPWSC-24	Área de Ventas	CPWSC-24	Azotea comedor	Cold Point	24000	R-22
CPWSC-24	Contabilidad	N2AE36AHA	Azotea Comedor	Cold Point	24000	R-22
CPWSC-24	Contabilidad	N2AE36AHA	Azotea Comedor	Cold Point	24000	R-22
CPWSC-24	RRHH	N2AE36AHA	Azotea Comedor	Cold Point	24000	R-22
CHWC-12	Oficina Legal y Comercial	CHWC-12	Comedor	Cold Point	12000	R-22
CPWSC-18	Caja	N2AE36AHA	Comedor	Cold Point	18000	R-22
CPWSC-12	Servidor	N2AE36AHA	Calle	Cold Point	12000	R-22
42FLC0362002301	Gerencia	N2AE36AHA	Azotea Comedor	Cold Point	12000	R-22
CPWSC-12P	Oficina de proyecto	CPWSC-12P	Comedor	Cold Point	36000	R-22
CPWSC-12P	Laboratorio	N2AE36AHA	Sub estación	Cold Point	12000	R-22
42KUE060N.1	Lineal 10	24ABB360A520	Pasadizo 2do. piso	Carrier	60000	R.410A
42KUE060N.1	Lineal 21	24ABB360A520	Pasadizo 2do. piso	Carrier	60000	R.410A
42KUE060N.1	Túnel Tetrapack	24ABB360A520	Plataforma Exterior	Carrier	60000	R.410A
MUB-60CR-X2	PAMOLSA	MOV.60CR-X2	Pasadizo 2do. piso	Cold Point	60000	R-22
YFFE60BVTMAN-RX	ALERGENOS	YVFE60BMVMAM-X	Pasadizo 2do. piso	York	60000	R.410A
42KUE060N.1	Maduración	24ABB360A520	Pasadizo 2do. piso	Carrier	60000	R.410A
CHWC-12	Oficina de Mantenimiento	CHWC-12	Pasadizo 2do. piso	Cold Point	12000	R-22
42KUE060N.1	Sala Compresores Rollo	24ABB360A520	Pasadizo 2do. piso	Carrier	60000	R.410A

Habiéndose efectuado las regulaciones de funcionamiento en los Condensadores y Evaporadores, garantizamos que el sistema y sus componentes se encuentran en óptima operación y en las condiciones de confort deseadas.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **MAQUINA EXTRUSION TUNNEL**
- Número de serie : S/N
- Ubicación : Sala de Procesos
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	440 V		
Amperaje	95-98 Amp.		
Presión S.	0.5 Bar		
Presión D.	14 Bar		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023



CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A TIERRA

El que suscribe declara haber verificado la maquinaria o equipo de la empresa HELATONYS S.A.C., con RUC N°20510161069, ubicado en Av. Santa Rosa de Lima Sur N°827, Mz “E” Lote 09, Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho – Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **MAQUINA ROTARY MOULDER 35**
- Número de serie : **Z3153010**
- Ubicación : **Sala de Procesos**
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	440 V		
Amperaje	95-98 Amp.		
Presión S.	0.5 Bar		
Presión D.	14 Bar		

RESUMEN:

Se realizó el mantenimiento correspondiente encontrándose el equipo operativo, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023

CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES DE COMPRESORA

El que suscribe declara haber verificado los equipos de frío de la empresa “**HELATONYS S.A.C. (Almacén para Mercancías varias y Maquinarias)**”; con RUC N°20510161069, ubicado en Jr. Los Cocalenos N°793, Mz “T” Lote 8 – Urb. Canto Grande, distrito de San Juan de Lurigancho - Lima; el cual cuenta con las siguientes características:

- Maquinaria o Equipo : **UNIDAD DE COMPRESORA “FRIGO BLOCK”**
- Cantidad : Cuatro (04) Equipos de Frío Lineal 01, 02, 03 y 04
- Modelo : FS/1750 SZ
- Peso : 1.009 Kg. cada Unidad
- Refrigerante : R507A
- Ubicación : Las 04 unidades están instaladas en la parte exterior de las Cámaras de Frío.
- Especificaciones Técnicas :

Voltaje	440-3P-1PE-60Hz
Amperaje	96 A
Potencia	24,3 Kw
Presión máx. de operación	25 bar

RESUMEN:

Las Unidades se encuentra operando en perfectas condiciones y dentro de los parámetros establecidos por el fabricante, el mismo que cuenta con conexión a tierra.

San Juan de Lurigancho, 20 de setiembre del 2023