

# 机车故障重点信息提示卡

一、出勤时间：17年08月28日14:46

二、出勤机班：

司机：陈宝印 副(换乘)司机：刘西洋 学员1：无 学员2：无

三、担当区段 唐山东-山海关(客) 机车：HXD2B-0001 车次：4535次

四、机车状态信息提示卡

机车号	前期重点故障信息	回段后施修情况	运行中需重点注意事项	是否为重点活	日期
HXD2B - 0001	8月2日运行中出现无压无流故障	更换1C接触器	运行中关注是否存在无压无流情况1	重点	2017-08-22
	8月2日FIP网络线路故障	更换11	运行中关注是否存在无压无流情况2	惯性	2017-08-22
	8月2日辅变一24v电源故障	更换22	运行中关注是否存在无压无流3	惯性	2017-08-22
	8月2日辅变一24v电源故障	更换22	运行中关注是否存在无压无流3		2017-08-22
	8月2日运行中出现无压无流故障	更换1C接触器	运行中关注是否存在无压无流情况1		2017-08-22
	8月2日FIP网络线路故障	更换11	运行中关注是否存在无压无流情况2		2017-08-22
	8月2日辅变一24v电源故障	更换22	运行中关注是否存在无压无流3		2017-08-22
	8月2日辅变一24v电源故障	更换22	运行中关注是否存在无压无流3		2017-08-22
	8月2日运行中出现无压无流故障	更换1C接触器	运行中关注是否存在无压无流情况1		2017-08-22
	8月2日FIP网络线路故障	更换11	运行中关注是否存在无压无流情况2		2017-08-22
	8月2日辅变一24v电源故障	更换22	运行中关注是否存在无压无流3		2017-08-22
	8月2日辅变一24v电源故障	更换22	运行中关注是否存在无压无流3		2017-08-22

出勤调度员： 签发日期及时间： 机车乘务员： 退勤调度员： 收回日期及时间：