

Rapport de Contrôle Technique

Date: 15/04/2025 12:44

N° VIN: M1234

Point de contrôle	État
Direction et Tableau de bord	NON VALIDÉ
Visibilité	NON VALIDÉ
Carrosserie	NON VALIDÉ
Éclairage	NON VALIDÉ
Huile	NON VALIDÉ
Échappement	NON VALIDÉ
Freinage	NON VALIDÉ
Pneumatique	NON VALIDÉ

Statut final: NON VALIDÉ