

Rapport de Contrôle Technique

Date: 14/04/2025 18:56

N° VIN: N/A

Point de contrôle	État
Direction et Tableau de bord	VALIDÉ
Visibilité	VALIDÉ
Carrosserie	VALIDÉ
Éclairage	NON VALIDÉ
Huile	NON VALIDÉ
Échappement	NON VALIDÉ
Freinage	NON VALIDÉ
Pneumatique	NON VALIDÉ

Statut final: NON VALIDÉ

Visibilité : essuie_glaces

Carrosserie : rayures_bosses