

Rapport de Contrôle Technique

Date: 29/04/2025 15:57

N° VIN: VF1BB2HEF32182439

Point de contrôle	État
Direction et Tableau de bord	VALIDÉ
Visibilité	NON VALIDÉ
Carrosserie	VALIDÉ
Éclairage	VALIDÉ
Huile	NON VALIDÉ
Échappement	VALIDÉ
Freinage	NON VALIDÉ
Pneumatique	VALIDÉ

Statut final: NON VALIDÉ

Visibilité : essuie_glaces