

# Rapport de Contrôle Technique

Date: 15/04/2025 12:42

N° VIN: M1234

Point de contrôle	État
Direction et Tableau de bord	VALIDÉ
Visibilité	VALIDÉ
Carrosserie	VALIDÉ
Éclairage	NON VALIDÉ
Huile	VALIDÉ
Échappement	NON VALIDÉ
Freinage	NON VALIDÉ
Pneumatique	NON VALIDÉ

**Statut final: NON VALIDÉ**

**Éclairage** : feu\_croisement

**Échappement** : bruit

**Freins** : grincement

**Pneumatiques** : lisses