

# Rapport de Contrôle Technique

Date: 14/04/2025 19:00

N° VIN: 22111lkj

Point de contrôle	État
Direction et Tableau de bord	VALIDÉ
Visibilité	NON VALIDÉ
Carrosserie	NON VALIDÉ
Éclairage	NON VALIDÉ
Huile	NON VALIDÉ
Échappement	NON VALIDÉ
Freinage	NON VALIDÉ
Pneumatique	NON VALIDÉ

**Statut final: NON VALIDÉ**