

Rapport de Contrôle Technique

Date: 29/04/2025 10:37

N° VIN: VF1BB2HEF32182439

Point de contrôle	État
Direction et Tableau de bord	NON VALIDÉ
Visibilité	NON VALIDÉ
Carrosserie	NON VALIDÉ
Éclairage	NON VALIDÉ
Huile	VALIDÉ
Échappement	NON VALIDÉ
Freinage	VALIDÉ
Pneumatique	NON VALIDÉ

Statut final: NON VALIDÉ

Huile : fuite

Freins : inefficace