

Rapport de Contrôle Technique

Date: 15/04/2025 15:46

N° VIN: M1234

Point de contrôle	État
Direction et Tableau de bord	NON VALIDÉ
Visibilité	NON VALIDÉ
Carrosserie	VALIDÉ
Éclairage	NON VALIDÉ
Huile	VALIDÉ
Échappement	VALIDÉ
Freinage	NON VALIDÉ
Pneumatique	NON VALIDÉ

Statut final: NON VALIDÉ

Carrosserie : rouille

Huile : fuite

Échappement : odeur