

主線 M1 — Walk-in 臨時進廠完整閉環（非破壞性驗證版）

DealerOS 售後修護模組 · Playwright 驗證流程圖 · 2026-06-15 · 正式站 dealeros.zeabur.app · 非 admin 業務角色實拍

1 SA 開啟預約看板，看到今日預約與『當日即時狀態』KPI 列 M1_01_appointments_initial

SA 工單流程

— Step 1-5 —

預約管理看板

- 預檢單 SA環檢
- 開立工單 RO
- 快速報價查詢
- 維修項目零件明細

— Step 6-10 —

- 追加項目記錄
- 增項閉環
- 竣工複檢
- 結帳收款
- 取車通知

主管工作台

技師工作台

查詢與檔案

預約管理看板

M03-2 · A 級

整條售後 pipeline 的入口



Walk-in 臨時插單 — 輸入車牌立即查詢客戶/車輛，建立臨時進廠並啟動預檢

車牌號碼 (如: ABC-1234)

查詢車牌

0

待到廠
當日即時

0

維修中
當日即時

0



本日預約

0 台



入廠率 (30 天)

71.4% ▼-5.7%



未

2

週x時段預約熱點 (近 60 天)

	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
日										
一										
二										
三										
四										
五										
六										

技師工作負載

Ming You

0/4 台 · 待命中

劉建良

0/4 台 · 待命中

周冠廷

0/4 台 · 待命中

張哲瑋

0/4 台 · 待命中

李家豪

0/4 台 · 待命中

林佳蓉

0/4 台 · 待命中

林志豪

0/4 台 · 待命中

楊宗翰

0/4 台 · 待命中

王志強

0/4 台 · 待命中

王志豪

0/4 台 · 待命中

預約日期

狀態

業務類型

指派技師

mm/dd/yyyy



全部



全部



全部技師



共 0 筆預約

預約時段

車主姓名

車型 / 車牌

業務類型

預估工
時

當天沒有預約資

TECH_LOAD_MAX = 4 · 「未到率」 = 已過日期但仍為「待到廠」 / 總預約；「入廠率」 = 已到廠以上 / 非取消預約



2 SA 在 Walk-in 臨時插單橫幅輸入車牌 M1_02_appointments_walkin-input

SA 工單流程

— Step 1-5 —

預約管理看板

- 預檢單 SA環檢
- 開立工單 RO
- 快速報價查詢
- 維修項目零件明細

— Step 6-10 —

- 追加項目記錄
- 增項閉環
- 竣工複檢
- 結帳收款
- 取車通知

主管工作台

技師工作台

查詢與檔案

預約管理看板

M03-2 · A 級

整條售後 pipeline 的入口



Walk-in 臨時插單 — 輸入車牌立即查詢客戶/車輛，建立臨時進廠並啟動預檢

MMQ-2258

查詢車牌

0

待到廠
當日即時

0

維修中
當日即時

0



本日預約

0 台



入廠率 (30 天)

71.4% ▼-5.7%



未預約

2 台

週x時段預約熱點 (近 60 天)

	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
日										
一										
二										
三										
四										
五										
六										

技師工作負載

Ming You

0/4 台 · 待命中

劉建良

0/4 台 · 待命中

周冠廷

0/4 台 · 待命中

張哲瑋

0/4 台 · 待命中

李家豪

0/4 台 · 待命中

林佳蓉

0/4 台 · 待命中

林志豪

0/4 台 · 待命中

楊宗翰

0/4 台 · 待命中

王志強

0/4 台 · 待命中

王志豪

0/4 台 · 待命中

預約日期

狀態

業務類型

指派技師

mm/dd/yyyy



全部



全部



全部技師



共 0 筆預約

預約時段

車主姓名

車型 / 車牌

業務類型

預估工
時

當天沒有預約資

TECH_LOAD_MAX = 4 · 「未到率」 = 已過日期但仍為「待到廠」 / 總預約；「入廠率」 = 已到廠以上 / 非取消預約



3 點『查詢車牌』，系統以車牌查人車（唯讀查詢，非破壞性） M1_03_appointments_walkin-lookup

SA 工單流程

— Step 1~5 —

預約管理看板

- 預檢單 SA環檢
- 開立工單 RO
- 快速報價查詢
- 維修項目零件明細

— Step 6~10 —

- 追加項目記錄
- 增項閉環
- 竣工複檢
- 結帳收款
- 取車通知

主管工作台

技師工作台

查詢與檔案

🔍 工單查詢

預約管理看板

M03-2 · A 級

整條售後 pipeline 的入口



Walk-in 臨時插單 — 輸入車牌立即查詢客戶/車輛，建立臨時進廠並啟動預檢

RDB-1101

查詢車牌

0

待到廠
當日即時

0

維修中
當日即時

本日預約

0 台



入廠率 (30 天)

71.4% ▼-5.7%

週x時段預約熱點 (近 60 天)

	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
日										
一										
二										
三										
四										
五										
六										

技師工作負載

Ming You

0/4 台 · 待命中

劉建良

0/4 台 · 待命中

周冠廷

0/4 台 · 待命中

張哲瑋

0/4 台 · 待命中

李家豪

0/4 台 · 待命中

林佳蓉

0/4 台 · 待命中

林志豪

0/4 台 · 待命中

楊宗翰

0/4 台 · 待命中

王志強

0/4 台 · 待命中

王志豪

0/4 台 · 待命中

預約日期

狀態

業務類型

指派技師

mm/dd/yyyy



全部



全部



全部技師



共 0 筆預約

預約時段

車主姓名

車型 / 車牌

業務類型

預估工
時

當天沒有預約資

TECH_LOAD_MAX = 4 · 「未到率」 = 已過日期但仍為「待到廠」 / 總預約；「入廠率」 = 已到廠以上 / 非取消預約



4 預檢單 wizard：VIN 欄、互動式機車損傷標記 SVG、環檢項目、損傷異議區 M1_04_pre-inspection_wizard

📁 SA 工單流程

— Step 1-5 —

📅 預約管理看板

📋 預檢單 SA環檢

📄 開立工單 RO

💰 快速報價查詢

🔧 維修項目零件明細

— Step 6-10 —

➕ 追加項目記錄

🔄 增項閉環

🔍 竣工複檢

💳 結帳收款

📄 取車通知

🏠 主管工作台 ▶

🚗 技師工作台 ▶

📁 查詢與檔案 ▶

DEALEROS
INDIAN EDITION

接待預檢 > PI-260517-003 預檢中 簡易版 Walk-in 臨時進廠

預檢模式

客戶趕時間 / 快速進廠 — 環車檢查 + 簽名 2 步

簡易版

完整版

1 環車檢查

▼ 車輛與客戶基本資料

車主姓名

E2E-G2-客戶

聯絡電話

0912000000

車型

Scout Bobber

車牌號碼

E2E-70207

▼ 環檢項目 (逐一確認)

已檢 0/8

車身外觀 (刮傷/凹痕/龜裂)

前後燈光功能 (頭/尾/方向燈)

後照鏡 (完整/鬆動)

前輪胎 (胎紋/胎壁/胎壓)

後輪胎 (胎紋/胎壁/胎壓)

前煞車來令片 (目視厚度)

後煞車來令片 (目視厚度)

鏈條 (鬆緊/潤滑/磨耗)


SA 環檢備註

記錄現有損傷...

▼ 機車損傷位置標記

點擊側面圖各點位標記損傷狀態 (與環檢一起儲存)

側面示意圖 — 點擊圖點循環標記狀態 (正常 / 注意 / 損傷)



損傷標記摘要

尚未標記任何部位

點擊圓點切換狀態： ● 正常 ● 注意 ● 損傷 ● 再點一次清除

▼ 環車照片 (標記損傷處拍照存證，最多 20 張)



點擊或拖曳新增圖片

JPG / PNG / WebP，上限 10MB

+

← 上一步



📁 SA 工單流程

— Step 1-5 —

📅 預約管理看板

📋 預檢單 SA環檢

📄 開立工單 RO

💰 快速報價查詢

🔧 維修項目零件明細

— Step 6-10 —

➕ 追加項目記錄

🔄 增項閉環

🔍 竣工複檢

💰 結帳收款

📄 取車通知

🏠 主管工作台 ▶

🚗 技師工作台 ▶

📁 查詢與檔案 ▶

DEALEROS
INDIAN EDITION

接待預檢 > PI-260517-003 預檢中 簡易版 Walk-in 臨時進廠

預檢模式

客戶趕時間 / 快速進廠 — 環車檢查 + 簽名 2 步

簡易版

完整版

1 環車檢查

▼ 車輛與客戶基本資料

車主姓名

E2E-G2-客戶

聯絡電話

0912000000

車型

Scout Bobber

車牌號碼

E2E-70207

▼ 環檢項目 (逐一確認)

已檢 0/8

車身外觀 (刮傷/凹痕/龜裂)

前後燈光功能 (頭/尾/方向燈)

後照鏡 (完整/鬆動)

前輪胎 (胎紋/胎壁/胎壓)

後輪胎 (胎紋/胎壁/胎壓)

前煞車來令片 (目視厚度)

後煞車來令片 (目視厚度)

鏈條 (鬆緊/潤滑/磨耗)

SA 環檢備註

記錄現有損傷...

▼ 機車損傷位置標記

點擊側面圖各點位標記損傷狀態 (與環檢一起儲存)

側面示意圖 — 點擊圖點循環標記狀態 (正常 / 注意 / 損傷)



損傷標記摘要

尚未標記任何部位

點擊圓點切換狀態： ● 正常 ● 注意 ● 損傷 ● 再點一次清除

▼ 環車照片 (標記損傷處拍照存證，最多 20 張)



點擊或拖曳新增圖片

JPG / PNG / WebP，上限 10MB

+

← 上一步





進出庫流程 ▶



主管工作台 ▶



保固索賠 ▶



正式工單 RO > MN-CP-260614-001

返回列表

新增

正式維修工單 (Repair Order)

MN-CP-260614-001

進行中

MN-CP

● 一般

切「維修中」

切「等待客戶授權」

切「待料」

切「待料-車輛已還」

切「退回重工」

切「已關單」

切「已關閉-中途取消」

切「已關閉-保固待確認」

▼ 基本資料

車主姓名

—

聯絡電話

—

車型

—

車牌號碼

—

▼ 維修現場照片 最多 20 張，建議拍車體損傷、零件異常、保固爭議現場存證



點擊或拖曳新增圖片

JPG / PNG / WebP，上限 10MB

+

▼ 保固快照 (開單時點)



保固狀態：無 / 已過期

▼ 工單分類 / 會計軸

業務類型 (P1)

MN

付款性質 (P2)

CP

驗證結論

主管簽核

▼ 上下游串接

來源預約

來源預檢單

▼ 子模組流程

- 🔧 03 維修項目明細 →
- + 04 追加項目 →
- 🔍 06 竣工複檢 →
- 📄 08 結帳收款 →

▼ 服務顧問 (SA)

SA 名

主修技師

▼ 狀態摘要

- 已開單受理

2026-06-14 08:34
- 進廠維修中
- 維修完成・待結帳
- 完工關單

▼ 事件時間軸 (稽核紀錄)

尚無事件記錄 (新動作執行後自動追加)

新增 SA 備註

輸入備註內容，按「新增備註」追加到時間軸...

▼ 金額快覽

明細小計

含稅總計

查看明細 →



SA 工單流程

— Step 1-5 —

- 預約管理看板
- 預檢單 SA環檢
- 開立工單 RO
- 快速報價查詢
- 維修項目零件明細

— Step 6-10 —

+ 追加項目記錄

- 增項閉環
- 竣工複檢
- 結帳收款
- 取車通知

主管工作台

技師工作台

查詢與檔案

追加項目記錄 M03-4 · A 級 共 23 筆 · 待確認 11 · 同意 5 · 待追蹤 7



同意：自動預留庫存 + 寫入工單明細 | 拒絕/暫緩 + 安全等級：進入增項閉環追蹤



待確認

11 件



車主同意

5 件

暫緩

5 件

拒絕 (不含取消)

2 件

決策分佈



■ 待確認 ■ 拒絕 ■ 暫緩 ■ 車主同意

決策狀態

全部

安全等級

全部

指定工單

全部工單

搜尋項目名稱

例：避震 / 煞車

共 23 筆追加項目

工單	#	項目名稱	類型	安全等級	估計費用	確認方式
—	#1093	RP3-TEST-損耗核銷 RP3 test...	零件	一般建議	NT\$ 800	—
—	#1092	RP3-TEST-完整退料 RP3 test full_return	零件	一般建議	NT\$ 600	—
—	#992	RP3-TEST-損耗核銷 RP3 test...	零件	一般建議	NT\$ 800	—
—	#991	RP3-TEST-完整退料 RP3 test full_return	零件	一般建議	NT\$ 600	—
—	#112	CROSS 截圖：缺料告警	零件	⚠️ 安全相關	NT\$ 0	—
—	#4	E2E-CROSS02 追加 (足量備件)	零件	一般建議	NT\$ 0	—

—	#111	E2E-CROSS01 後排氣管更換 (缺料測試) CROSS-01 缺料自動待...	零件	⚠️ 安全相關	NT\$ 0	—
—	#3	E2E-CROSS02 追加 (足量備件)	零件	一般建議	NT\$ 0	—
—	#110	E2E-CROSS01 後排氣管更換 (缺料測試) CROSS-01 缺料自動待...	零件	⚠️ 安全相關	NT\$ 0	—
—	#2	E2E-CROSS02 追加 (足量備件)	零件	一般建議	NT\$ 0	—
—	#109	E2E-CROSS01 後排氣管更換 (缺料測試) CROSS-01 缺料自動待...	零件	⚠️ 安全相關	NT\$ 0	—
—	#108	E2E-CROSS01 後排氣管更換 (缺料測試) CROSS-01 缺料自動待...	零件	⚠️ 安全相關	NT\$ 0	—
—	#1	E2E-CROSS02 追加 (足量備件)	零件	一般建議	NT\$ 0	—
—	#107	E2E-CROSS01 後排氣管更換 (缺料測試) CROSS-01 缺料自動待...	零件	⚠️ 安全相關	NT\$ 0	—
—	#1	後避震器油封更換 後避震器漏油，繼續騎...	零件 +工	⚠️ 安全相關	NT\$ 3,200	電話1頭
—	#3	前煞車卡鉗檢修 煞車卡鉗有滲漏疑慮，...	工項	🛑 安全警示	NT\$ 2,400	電話1頭
—	#2	空氣濾芯更換 濾芯已嚴重污損，建議...	零件	一般建議	NT\$ 580	Line字
—	#101	後避震器油封老化	零件	一般建議	NT\$ 3,600	—
—	#102	鏈條清潔調整	零件	一般建議	NT\$ 800	—
—	#103	空氣濾芯更換	零件	一般建議	NT\$ 580	—
—	#104	輪胎磨損超限 (前輪)	零件	🛑 安全警示	NT\$ 4,200	—
—	#105	機油冷卻器清洗	零件	一般建議	NT\$ 1,200	—
—	#106	排氣管護片更換	零件	一般建議	NT\$ 2,400	—



8 主管車間看板：打卡完工 clock modal、匯出今日報表 M1_14_mgmt-bays

SA 工單流程

主管工作台

— 每日查看 —

車間看板

派工看板

中古車整備工單進度

— 審批與設定 —

服務套餐與費率設定

工單編號規則

% 崗位折扣審批

環檢項目設定

客戶標籤設定

售後稽核日誌

技師工作台

查詢與檔案

工位看板

售後管理 / Live

車間工位即時狀態、計時、使用率

工位總數

8

使用中 (含逾時)

5 / 7

— +71%

今

1


▼ 全場平均使用率



55%

目標 ≥ 80% 周轉 1.9 張/位

▼ 各工位今日完成數 vs 使用率



● 空閒 2 個

● 使用中 0 個

● 逾時警示 5 個

● 停用 1 個

機電工位 1

機電

逾時警示

MN-CP-260429-008

定期保養 (機油+濾芯)

755:12

陳 陳建明

完工

編輯

停用

刪除

機電工位 2

機電

逾時警示

RP-CP-260429-003

DDS故障碼診斷

756:29

林 林志豪

完工

編輯

停用

刪除

電裝工位 1

電裝

空閒

電氣/電控/DDS診斷

派工

編輯

停用

刪除

電裝工位 2

電裝

逾時警示

RP-CP-260429-007

電瓶電壓測試更換

754:52

王 王小明

完工

編輯

停用

刪除

工位效率統計 今日

工位

性質/用途

完成工單

已用工時

機電工位 1 B1	機電 一般機電維修保養	3	6.2 h
機電工位 2 B2	機電 一般機電維修保養	1	7.8 h
機電工位 3 B3	機電 一般機電維修保養	2	4.5 h
機電工位 4 B4	機電 複雜維修/引擎拆裝	1	2.8 h
電裝工位 1 B5	電裝 電氣/電控/DDS診斷	2	5.0 h
電裝工位 2 B6	電裝 電氣/電控/DDS診斷	3	5.5 h
PDI 工位 B7	PDI 新車/中古車PDI專用	1	3.0 h
備用工位 B8	多功能 彈性使用/暫停中	0	0.0 h
全場合計	—	13	34.8 h

工位使用率 = 已用工時 ÷ 每日可用工時 × 100% | 工位周轉率 = 今日完成工單數 ÷ 工位數量 業界目標：使用率 ≥ 80%



派工看板

售後管理 / Live

技師即時狀態、NADA 三指標、手動派工

⚠ 有 13 張新工單待派工 請於下方技師卡點「派工」指派技師與工位

MN-CP-260515-001	進行中	林志玲 · IMC-002
AC-CP-260516-001	進行中	王建民 · IMC-003
MN-CP-260517-005	進行中	台灣印地安車友會 · —
MN-CP-260517-003	進行中	台灣印地安車友會 · —
MN-CP-260517-004	進行中	台灣印地安車友會 · —
MN-CP-260517-002	進行中	— · —
MN-CP-260517-001	進行中	神鬼車隊有限公司 · IMC-004
AC-WR-260520-001	進行中	王建民 · IMC-003
MN-CP-260526-001	進行中	— · —
PD-UC-260527-002	進行中	— · —
PD-IN-260527-003	進行中	— · —
MN-CP-260614-001	進行中	— · —
PD-UC-990528-902	進行中	— · —

🔴 緊急工單置頂 (1) 需優先派工 / 今日完成

PD-UC-990528-902	進行中	— · —
------------------	-----	-------

在職技師 6 / 7	今日工單 (完成 / 總) 127 / 126	效 3
---------------	----------------------------	--------

▼ 全員效率 Eff.  120% 目標 ≥ 125%	▼ 全員生產力 Prod.  77% 目標 85-87.5%
--	--



SA 工單流程 ▶



主管工作台 ▼



—— 每日監看 ——



車間看板



派工看板



中古車整備工單進度



—— 審批與設定 ——



服務套餐與費率設定



工單編號規則



% 崗位折扣審批



環檢項目設定



客戶標籤設定



售後稽核日誌



技師工作台 ▶

查詢與檔案 ▶

▼ 個別技師 NADA 三指標比較

160

120

80

40

0

Ming You

效率 Efficiency = 銷售工

● 施工中 2 人

M Ming You
主任技師

✓ 可接受派工

效率

0%

生產力

0%

工單 0 件

完成 1

指

休息

缺席重排

編輯

停用

刪除

張 張哲瑋
車間技師

✓ 可接受派工

效率

110%

生產力

68%

利用率

62%

工單 21 件

完成 21

銷售 63.0 h

指

休息

缺席重排

編輯

停用

刪除

李 李家豪
車間技師

休息中

效率

132%

生產力

92%

利用率

70%

工單 21 件

完成 21

銷售 73.5 h

收假回崗

缺席重排

編輯

停用

刪除

全域手動派工

① 選擇工單 (限待派工 RO)

— 請選工單 —

② 選擇技師 (限待命 / 休息)

— 請選技師 —

施工項目摘要 *

例：定期保養 (機油+濾芯)

工位代碼 (選填)

B1

取消

M	Ming You 主任技師	待命	0	1	0	0.0 h
陳	陳建明 車間技師	施工中	21	21	0	71.5 h
林	林俊宏 車間技師	施工中	21	21	0	62.0 h
王	王志豪 車間技師	待命	21	21	0	72.5 h
張	張哲璋 車間技師	待命	21	21	0	63.0 h
李	李家豪 車間技師	休息	21	21	0	73.5 h
黃	黃文凱 車間技師	下班	21	21	0	64.0 h
全員合計 (7 人)		—	126	127	0	406.5 h

NADA 為北美汽車經銷商協會 (National Automobile Dealers Association) 車間人效標準。1 LU (labor unit) = 6 分





SA 工單流程



主管工作台



技師工作台



PDI工單執行



技師工作台



中古車整備工單



查詢與檔案

DEALEROS
INDIAN EDITION

陳

陳建明

T1·車間技師

E2E-CROSS-R0-T1

維修中

00:00:00

客戶 — 車牌 GBE-4384 車型 — 服務專員 陳曉芸 預估 LU 4

施工備註 (SA / 複檢員可見)

+ 追加項目





SA 工單流程

— Step 1-5 —

📅 預約管理看板

📋 預檢單 SA環檢

📄 開立工單 RO

💰 快速報價查詢

🔧 維修項目零件明細

— Step 6-10 —

⊕ 追加項目記錄

🔄 增項閉環

🔍 竣工複檢

💰 結帳收款

📄 取車通知

🏠 主管工作台

🚗 技師工作台

查詢與檔案

竣工複檢 > FI-260514-001 已完成 (待結帳)

FINAL INSPECTION

— 未掛車主

FI-260514-001 · — · 進廠里程 — km

複檢員：陳建志 | 職級：技師長 | 更新時間：2026/05/20 19:58

✓ 維修項目複檢

✓ 試車記錄

✓ 清潔確認

✓ 複檢簽核

✓ 通知取車

工資項目逐項複檢



#1 全車保養

含化油器清潔

✓ 通過

✗ 異常



#3 煞車液更換

DOT4

✓ 通過

✗ 異常

備註 / 異常記錄 (選填)

問題描述 (複檢備註)

描述複檢發現的問題，作為退回技師重修時的根據...

▼ 竣工照片證據 (試車後 / 清潔後 / 交車前現場照片，作為複檢與交車存證，最多 12 張)



點擊上傳竣工照片 (試車記錄 / 清潔狀態 / 交車前外觀)

JPG / PNG / WebP · 上限 10MB

← 上一步

步驟 1 / 5 維修項目複檢

📁 SA 工單流程

— Step 1-5 —

📅 預約管理看板

✅ 預檢單 SA環檢

📄 開立工單 RO

💰 快速報價查詢

🔧 維修項目零件明細

— Step 6-10 —

➕ 追加項目記錄

🔄 增項閉環

✅ 竣工複檢

📄 結帳收款

📄 取車通知

🖨️ 主管工作台

🚗 技師工作台

🔍 查詢與檔案

結帳收款

售後 · 8.1

竣工複檢通過後的 4 步驟結帳：費用確認 → 車主第二次簽名 → 收款方式 · 發票 →



今日業績

NT\$0



今日結案張數

0 張

🏠 結帳收款 — RO 工單金流終點站

1 費用明細 SA 與車主當面核對 (含追加項目 / VIP 折扣 / 主管授權折扣) · 2 車主第二次電子簽名 (帳) + 發票 (電子 / 載具 / 統編 / 捐贈) · 4 RO 關單, 電子發票自動開立, 存檔 36 個月

狀態

關鍵字 (結帳編號)

全部



CK-yymmdd-xxx

共 4 張結帳單 可結帳工單 14 張

結帳編號	工單號	狀態	車主	車輛
CK-260614-TEST	PD-IN-260520-910	已結案	—	—
CK-260515-001	MN-CP-260515-001	費用確認中	—	— IMC-0
CK-260520-003	MN-CP-260514-003	車主已簽名	—	— IMC-0
CK-260515-002	WC-WR-260515-002	費用確認中	—	— IMC-0