

主線 M2 — 預約進廠標準保養流程

DealerOS 售後修護模組 · Playwright 驗證流程圖 · 2026-06-15 · 正式站 dealeros.zeabur.app · 非 admin 業務角色實拍

1 從預約列表點『預檢』直接開預檢單 M2_01_pre-inspection_from-appointment

SA 工單流程

— Step 1-5 —

📅 預約管理看板

📋 預檢單 SA環檢

📄 開立工單 RO

💰 快速報價查詢

🔧 維修項目零件明細

— Step 6-10 —

⊕ 追加項目記錄

🔄 增項閉環

✅ 竣工複檢

💰 結帳收款

📄 取車通知

🏠 主管工作台

🚗 技師工作台

查詢與檔案

接待預檢

Sprint 5

客戶到店 → SA 環車 → 來意 → 技師 → 報價 → 簽名 → 轉正式工單

今日預檢單

9

進行中 / 報價中

6

已報

分布： 完整版 × 6 簡易版 × 3 🔧 累計損傷標記 2

狀態

模式

關鍵字

全部

全部

預檢編號 / 車主 / 車牌

共 9 筆預檢單

預檢編號	狀態	模式	照片	車主	車輛
PI-260607-001	已簽名	完整版	—	陳立武 0937528111	ABC-1234
PI-260520-002	已轉工單	簡易版	—	李雅婷 0933-552-118	XCV-2287 FTR 1200
PI-260520-001	報價中	完整版	📷 2	楊志賢 0922-118-996	BNJ-7711 Scout Bobber
PI-260517-001	預檢中	簡易版	—	E2E-G2-客戶 0912000000	E2E-37467 Scout Bobber
PI-260517-003	預檢中	簡易版	—	E2E-G2-客戶 0912000000	E2E-70207 Scout Bobber
PI-260517-002	預檢中	完整版	—	E2E-G2-客戶 0912000000	E2E-66754 Scout Bobber
PI-260514-008	已轉工單	完整版	—	張俊雄 0911-227-456	IMC-077 SCOUT BOBBER
PI-260515-002	預檢中	完整版	—	林美玲 0922-388-119	IMC-101 CHIEFTAIN DARK HORSE
PI-260515-001	預檢中	完整版	—	陳大明 0912-345-678	IMC-005 PANIGALE V2



2 預檢單已簽名狀態（標準保養流程，無損傷/追加） M2_02_pre-inspection_signed

📁 SA 工單流程

— Step 1-5 —

📅 預約管理看板

📋 預檢單 SA環檢

📄 開立工單 RO

💰 快速報價查詢

🔧 維修項目零件明細

— Step 6-10 —

➕ 追加項目記錄

🔄 增項閉環

🔍 竣工複檢

💰 結帳收款

📄 取車通知

🏠 主管工作台 ▶

🚗 技師工作台 ▶

查詢與檔案 ▶

DEALEROS
INDIAN EDITION

接待預檢 > PI-260607-001 已簽名 完整版 Walk-in 臨時進廠

預檢模式

完整 5 步 — 環車 / 來意 / 技師 / 報價 / 簽名

簡易版

完整版

1 環車檢查

2 來意詢問

3 技師深入核

▼ 車輛與客戶基本資料

車主姓名

陳立武

聯絡電話

0937528111

車型

車牌號碼

ABC-1234

▼ 環檢項目 (逐一確認)

已檢 0/8

車身外觀 (刮傷/凹痕/龜裂)

前後燈光功能 (頭/尾/方向燈)

後照鏡 (完整/鬆動)

前輪胎 (胎紋/胎壁/胎壓)

後輪胎 (胎紋/胎壁/胎壓)

前煞車來令片 (目視厚度)

後煞車來令片 (目視厚度)

鏈條 (鬆緊/潤滑/磨耗)


SA 環檢備註

記錄現有損傷...

▼ 機車損傷位置標記

點擊側面圖各點位標記損傷狀態 (與環檢一起儲存)

側面示意圖 — 點擊圖點循環標記狀態 (正常 / 注意 / 損傷)



損傷標記摘要

尚未標記任何部位

點擊圓點切換狀態： ● 正常 ● 注意 ● 損傷 ● 再點一次清除

▼ 環車照片 (標記損傷處拍照存證，最多 20 張)



點擊或拖曳新增圖片

JPG / PNG / WebP，上限 10MB

+

← 上一步