

# Blindtest av ett kontinuerligt ljud

Allmän information:

Motor: 1,8 V

Siffrorna som placeras i andra kolumnen hänvisas till nedanstående bild.



Ljudskala:

0-10

där 0 hörs inget alls och 10 hörs väldigt mycket.

Test 1:

Placering av kontinuerliga ljudet: 9

Antal omplaceringa r av mikrofonerna	Placering av mikrofoner	Uppfattning av ljud	Slutsats
1	4	0	
	14	0	
2	8	0	
	11	2	
3	1	2	
	5	6	
4	9	9	Gissade att ljudet kom härifrån
	5	6	
			Trots att ljudet hittades utfördes några tester till för att få en bättre helhetsbild
5	2	0	
	6	0	
6	15	0	
	16	0	
7	12	0	
	3	0	

Test: 2

Placering av kontinuerliga ljudet: 16

Antal omplaceringar av mikrofonerna	Placering av mikrofoner	Uppfattning av ljud	Slutsats
1	11	0	
	2	5	
2	1	2	
	5	2	
3	6	9	Trodde ljudet kom härifrån
	16	9	
			Trots att ljudet hittades utfördes några tester till för att få en bättre helhetsbild
4	15	7	
	4	2	
5	12	0	
	3	2	
6	7	5	
	4	0	
7	8	0	
	10	0	