르노코리아(삼성) SM3 네오 RE

직영점 K Car 영등포지점 차량평가사 지상호

차량번호 09두0984 차종 르노코리아(삼성) SM3 네오

배기량 1,598cc 변속기 오토

세부등급 RE 구동유형 전륜

인승 5인승 최초등록일 2015년10월

형식연도 2016년 연료 가솔린

색상 취색 차대번호 KNMC4C2HMGP189491

K Car에서 투명하게 알려 드리는 차량 이력 정보입니다. 압류/ 저당 0건 이력을 보유하고 있습니다.(K Car 진단 시점 기준)



계기판 교환 : 없음

현재주행거리: 38,224km



보험이력: 내차피해 0회

피해금액: 0원



특수사고: **없음**

용도변경:**없음**



스인구부 · 해당사하 없은



리콜대상: 해당사항 없음

리콜이행 : 해당사항 없음



정식구조변경 : **없음**

검사유효기간: 2023년 10월 01일

- 고객 편의를 위해, 보험개발원, 자동차 365 통합포털, 자동차 리콜센터 조회 정보를 요약하여 제공해 드립니다.
- 제공 드리는 정보는 각 사이트 조회 시점의 내용을 반영한 것이며, K Car 조회 시점 이후에도 변동 사항이 발생할 수 있습니다.

외부패널 진단

✔ 정상 ✔ 교환 본네트

- ✓ 정상 ✓ 교환 앞펜더:좌
 - ✓ 정상 ✓ 교환 앞문:좌
 - ✓ 정상 ✓ 교환 뒷문:좌



- ✓ 정상 ✓ 교환 앞펜더:우
- ✔ 정상 ✓ 교환 앞문:우
- ✓ 정상 ✓ 교환 뒷문:우

✓ 정상 ✓ 교환 트렁크

✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 해당무 캐빈

주요 프레임 진단

- ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 라디에이터서포트(볼트체결)
- ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 프론트패널
- ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 ✓ 해당무 크로스멤버(프레임바디)
- ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 데쉬패널:앞
- ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 사이드멤버앞:좌
- ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 인사이드패널:좌
 - ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 휠하우스앞:좌
 - ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 A필러:좌 ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 B필러:좌
 - ✔ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 사이드실:좌
- ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 쿼터패널:좌
- ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 휠하우스뒤:좌 ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 사이드멤버뒤:좌





- ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 사이드멤버앞:우
- ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 인사이드패널:우
- ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 휠하우스앞:우
- ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 A필러:우
- ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 B필러:우
- ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 사이드실:우
- ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 쿼터패널:우
- ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 휠하우스뒤:우
- ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 사이드멤버뒤:우
- ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 패키지트레이
- ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 트렁크플로어패널
- ✓ 정상 ✓ 교환 ✓ 판금 리어패널

실내 및 외관 타이어 및 휠 소모품 하체 편의장치

차량 실내 및 외관 상태 진단

	진단 영역	K car 진단 서비스 기준	결과
외관 상태	외관 컨디션	외부패널 파손(깨짐)이 없고, 고정상태가 정상범 위에 있을 것	고지 <u></u> 8건
	운전석 앞 펜더 본네트	운전석 앞문	더보기
	· ·	고지드린 내용 외 미세 흠집이 더 있을 수 있으나 육안: 이 차량 인수일 포함 3일 내 받으실 수 있습니다.	으로 거의 식별
범퍼 및 유리	범퍼 고정 상태 앞/ 뒤 범퍼(안개등 포함)	범퍼(안개등 포함) 고정 상태가 정상일 것	통과 🗸
	차량 전면/ 측면/ 후면 유리	전면/ 측면/ 후면 유리 파손(깨짐)이 없을 것 ※ 운행 안전에 지장 없으나, 육안 식별되는 복원흔적 등 있을 시 사전 고지	통과 🕜
등화장치	외부 등화장치 전체 - 전조등, 주간주행등, 안개등 - 후미등 전체, 번호판등 - 사이드리피터, 방향지시등 - 각종 실내등	등화장치가 정상 점등되며 파손(깨짐)이 없을 것 ※ 운행 안전에 지장 없으나, 육안 식별되는 미세균열, 습기 등 사전 고지	고지 (!) 2건
	(조)사이드 미러(리피터포함) 라이트/안개등 문전석/조수석 사이드미러		
	안심하세요! 통상적인 수준의 오염/ 흠집이며 고지드린 내용 외 미세 흠집이 더 있을 수 있으나 육안되지 않으며 환불을 원하시는 경우 위약금없이 차량 인수일 포함 3일 내 받으실 수 있습니다. <u>자세히 알아보기</u>		

	진단 영역	K car 진단 서비스 기준	결과
실내 상태 (오염/ 파손)	(인조)가죽/ 직물로 구성된 내장재 컨디션 - 시트, 바닥 매트, 안전벨트 - 필러, 천장	가죽/ 직물 내장재 컨디션 특이사항 체크 (통상 적인 수준의 오염/ 흠집 제외)	통과 💙
	플라스틱 및 기타 재질로 구성된 내장재 컨디션 - 대쉬보드, 스위치, 송풍구, 스티어링휠 (까짐), 글로브박스, 썬바이저, 썬글라스 케 이스 외 기타 내장재	주요 내장재 컨디션 특이사항 체크 (통상적인 수준의 오염/ 흠집 제외)	통과 💙
전기장치	도어/ 윈도우 운전석, 조수석 외 전 좌석	도어, 윈도우가 정상 개폐될 것	통과 🗸

타이어 및 휠 상태 진단

주행 안전과 밀접한 대표 소모품인 타이어를 상세 진단합니다.

	진단 영역	K car 진단 서비스 기준	결과	
타이어 및 휠	4개 타이어 전체 - 트레드 잔존량 측정 - 이상 손상 확인(크랙, 코드 노출 외)	4개트레드 잔존량 2.8mm 이 상 손상 부위가 없을 것	운전석 앞타이어	통과
			조수석 앞타이어	통과
			운전석 뒷타이어	통과
			조수석 뒷타이어	통과
	휠 휠 특이사항 확인	휠 특이사항 체크		고지 🕛
	운전석 앞 휠	운전석 뒷 휠		더보기

진단 영역	K car 진단 서비스 기준	결과	
	2염/ 흠집이며 고지드린 내용 외 미세 흠집이 더 있을 수 있으나 육 난불을 원하시는 경우 위약금없이 차량 인수일 포함 3일 내 받으실		
스페어 수리킷 셋트	용액과 펌프가 모두 있는지 체 크		통과 🗸

타이어 진단 정보를 참고하세요.

	트레드 잔존량	생산주기	사이즈 (폭 / 편평비 / 인치)	윈터타이어
운전석 앞타이어	5.6mm	15년 32주차	205/55 R/17	Х
조수석 앞타이어	5.7mm	15년 32주차	205/55 R/17	Х
운전석 뒷타이어	5.6mm	15년 33주차	205/55 R/17	Х
조수석 뒷타이어	5.4mm	15년 33주차	205/55 R/17	Х

잔존량에 따른 향후 주행거리를 예상해 보실 수 있습니다.

잔존량(mm)	예상 주행거리	잔존량(mm)	예상 주행거리
7.5 이상	40,000km 이상	6.8~7.4	35,000~40,000km
6.1~6.7	30,000~35,000km	5.4~6.0	25,000~30,000km
4.6~5.3	20,000~25,000km	3.9.~4.5	15,000~20,000km
3.1~3.8	10,000~15,000km	2.9~3.0	10,000km 이내
비고	1) 신품 타이어 7.5mm/ 4만km 기준 2) 승용차 기준 연 평균14,500km 운행(교통안전공단 통계 자료)		

소모품 상태 진단

	진단 영역	K car 진단 서비스 기준	결과
각종 오일류	엔진오일	색상/ 점도/ 잔존량이 정상 범위일 것	통과 🗸
	미션오일	색상/ 점도/ 잔존량이 정상 범위일 것	통과 🗸
	브레이크오일	색상/ 점도/ 잔존량이 정상 범위일 것	통과 🗸
	파워오일	색상/ 점도/ 잔존량이 정상 범위일 것	통과 🗸
	냉각수	색상/ 점도/ 잔존량이 정상 범위일 것	통과 🗸
와이퍼	와이퍼 작동여부 - 와이퍼 브러쉬 - 워셔액	좌-우 방향으로 정상 작동하며, 워셔액 통에 깨짐 및 이상이 없을 것	통과 💙
전기장치	메인배터리	시동이 정상적으로 잘 걸릴 것	통과 🗸
브레이크	브레이크패드:앞	패드 잔존량이 정상 범위일 것	통과 🗸
	브레이크패드:뒤	패드 잔존량이 정상 범위일 것	통과 🗸

[•] K Car의 진단 서비스 내역이며, 각 소모품의 잔여수명을 보장해 드릴 수 없습니다.

하체 진단

	진단 영역	K car 진단 서비스 기준	결과
하체	하체 부식	일반적인 표면부식이 아닌 상태의 관통부식이 없을 것	통과 🗸
	언더 커버	파손(깨짐)이 없을 것	통과 🗸
	소음기	관통부식이 없을 것	통과 🗸
	휠 가이드	파손(깨짐)이 없을 것	통과 🗸
	흙받이	파손(깨짐)이 없을 것	통과 🗸

편의장치 상태 진단

항목		항목상세				
외관		전동접이사이드미러	알루미늄 휠			
내장	내장	스티어링 휠 리모컨	룸미러 : ECM	하이패스	가죽시트	
	전동시트	전동시트 : 운전석				
	열선시트	열선시트 : 운전석	열선시트: 조수석	열선시트 : 뒷좌석		
안전	에어백	에어백 : 운전석	에어백 : 조수석	에어백 : 사이드	에어백 : 커튼	
	카메라	카메라:후방				
	감지센서	감지센서 : 후방	TPMS : 타이어공기 압감지			
	주행안전	ABS	차체자세 제어장치			
편의		전자식파킹브레이크	오토 에어컨	스마트키 2개	크루즈컨트롤	
		CD플레이어	내비게이션	USB 단자	블루투스	
		오토 라이트	차량메뉴얼			

- 비순정은 신차 출고시 장착된 순정품이 아닌 비순정 부품을 의미합니다.
- 편의장치의 유무와 작동여부는 육안으로 확인하여 진단합니다.(단, 주행 또는 사고발생시에만 작동하는 편의장치항목에 대해서는 장착유무만 진단합니다.)