하자 항목 및 사진 목록

사진 설명목록: 마감·배관·누수 의심

증거번호: E08 / 일자: 2026-06-18 / 주체: 발주자 김서윤

사진 메타정보

P01 주방 배수관 미연결 (촬영 주장 2026-06-17 11:04) / P02 벽면 얼룩 (2026-06-17 11:12) / P03 분전반 미표기 (2026-06-17 11:20) / P04 천장 덕트 설치 중 (2026-06-17 11:26).

한계

본 문서는 이미지 원본이 없는 사진 설명목록이다. 실제 촬영시각·장소 및 얼룩 원인 미검증.