

일일 장비 점검현황

결	담당	팀장	소장
재			

2023 년 8 월 1 일 화요일

장비	형식	등록번호		장비 이상 유무
장약차	장약차	-	조종실린더 누유	✓
천공기	SIMBA S7D	경기22고1273	유압유 1통	✓
	SIMBA ME7C	경기22고1730		✓
	T15R	경기22고1551	작동 불량	✓
스켈라	Scaletec	노르메		✓
스켈라	Scaletec	에피록	유압유 누유, 유압유 2통	✓
로우더	DL350	경기03노4521	요소수 3통, 뒷래우 이상	✓
	L120H	경기03노2520	투스, 피, 와사 11개 교환	✓
	ST14(LHD)		수리성으로 61 보름 에어컨 교체 (A/S 4월 예정)	✓
			유압유 2통	
굴삭기	EC300	경기02로3553		✓
	DX300	경기02로1332	주방 유압유 누유	✓
	EC360	경기02고3501	ECU 통신 관측	✓
	EC55	경기02노1682	유압유 누유	✓
	EW145B	경기02고3502	다워치즈드 전등	✓
	EW140E	002가 2850		✓
	HW60	경기02로3532	에어컨 필터 작동 불량	✓
소형화물	봉고	92무 2014		✓
	봉고	97바 4895	에어컨, 히터 배선 수리, 앞타이어 개교환	✓
	봉고	80어 7282	아이들베어링, 팬벨트 교환, 앞타이어 개교환	✓
	봉고	80소 9956	브레이크 밧집, 시동불량	✓
	포터	84저5822		✓
	물차	87주4471	브레이크 라이닝 간극 조절	✓
	주유차	95두2657	수리성으로 필터, 배선, 주유선 모터 배선수리	✓
승용차	코란도	93서 9017	마후라 타승 (부속신검)	✓
	싼타페	182호 6600		

484스 - 구리스 1통, (5월 3주) 기어오일(2) 대수 파손

일일 장비 점검현황

담당	팀장	소장
재		

2023 년 8 월 2 일 수요일

장비	형식	등록번호		장비이상 유무
장약차	장약차	-	조향 휠에서 누유	✓
천공기	SIMBA S7D	경기22고1273		✓
	SIMBA ME7C	경기22고1730	유압유(100) 1통	✓
	T15R	경기22고1551	작동 불량	✓
스켈라	Scaletec	노르메	"	✓
스켈라	Scaletec	에피록	유압유 2통, 터닝리바이스 누유	✓
로우더	DL350	경기03노4521	뒷래쉬 이상 (A/S대기)	✓
	L120H	경기03노2520		✓
	ST14(LHD)		미션오일 누유, 에어컨 릴레이 이상	✓
굴삭기	EC300	경기02로3553	요소수 4통	✓
	DX300	경기02로1332	특수 유압파이프 누유 수리	✓
	EC360	경기02고3501	ECV 통상작	✓
	EC55	경기02노1682	유압유 누유	✓
	EW145B	경기02고3502	타워워드 전동	✓
	EW140E	002가 2850		✓
	HW60	경기02로3532	에어컨 콘도 배선 수리, 에어컨 벨트 수리(교환)	✓
소형화물	봉고	92무 2014		✓
	봉고	97바 4895		✓
	봉고	80어 7282		✓
	봉고	80소 9956	시동 불량	✓
	포터	84저5822	경재 앞타이어 펑크(신품1) 교환.	✓
	물차	87주4471	에어컨 배선 수리	✓
	주유차	95두2657		✓
승용차	코란도	93서 9017	앞타이어 펑크 1개 교환.	✓
	싼타페	182호 6600		✓

일일 장비 점검현황

2023 년 8 월 3 일 목요일

장비	담당	팀장	소장
2			

장비	형식	등록번호		장비이상 유무
장악차	장악차	-	조향심리터 누유	✓
천공기	SIMBA S7D	경기22고1273		✓
	SIMBA ME7C	경기22고1730	유압유 누유	✓
	T15R	경기22고1551	작동불량	✓
스켈라	Scaletec	노르메	//	✓
스켈라	Scaletec	에피록	터닝 디바이스 판 4개, 볼트 2개 교환, 유압유 누유	✓
로우더	DL350	경기03노4521	뒷재우 이상 (A/S 2회)	✓
	L120H	경기03노2520		✓
	ST14(LHD)		와장일, 5월 휠라, 에어휠라, 에어컨 휠라 교환	✓
			와장유압 점검 (오세바), 워터 순환 휠라 교환	
굴삭기	EC300	경기02로3553		✓
	DX300	경기02로1332	PPF 전검 불량	✓
	EC360	경기02고3501	동시관악 (ECV)	✓
	EC55	경기02노1682	심리터 누유	✓
	EW145B	경기02고3502	파워시프트 전등	✓
	EW140E	002가 2850	주행불량 (A/S 3회) 불보 배류일 오작동 확인)	✓
	HW60	경기02로3532	에어컨 코드 작동 불량	✓
소형화물	봉고	92무 2014		✓
	봉고	97바 4895		✓
	봉고	80어 7282		✓
	봉고	80소 9956	시동 불량	✓
	포터	84저5822		✓
	물차	87주4471		✓
	주유차	95두2657	바후라 파손	✓
승용차	코란도	93서 9017		✓
	싼타페	182호 6600		✓

일일 장비 점검현황

2023 년 8 월 4 일 금요일

담당	팀장	소장
재		

장비	형식	등록번호		장비이상 유무
장약차	장약차	-	조항식리더 유압유 누유	✓
천공기	SIMBA S7D	경기22고1273		✓
	SIMBA ME7C	경기22고1730		✓
	T15R	경기22고1551	작동불량	✓
스켈라	Scaletec	노르메	"	✓
스켈라	Scaletec	에피록	터닝 디바이스 누유	✓
로우더	DL350	경기03노4521	휠레유이상, 장삼날 교환 유압, 유압 (홀)	✓
	L120H	경기03노2520	슬라피 파손 부품 1개 교환 버켓 교환 (성광보합용구)	✓
	ST14(LHD)		버켓, 핀, 와셔 4개 교환, 에어린 휠라 교환	✓
굴삭기	EC300	경기02로3553		✓
	DX300	경기02로1332	요소수 재충전라인 점검 완료	✓
	EC360	경기02고3501	ECV 동전관착	✓
	EC55	경기02노1682	분 실린더 유압유 누유	✓
	EW145B	경기02고3502	파워워드 점검 (충격감소)	✓
	EW140E	002가 2850		✓
	HW60	경기02로3532	테이저 코드 이상, 수리완료	✓
소형화물	봉고	92무 2014		✓
	봉고	97버 4895	엔진 체크등 점검	✓
	봉고	80어 7282	윙타이어 펌크 1개 교환	✓
	봉고	80소 9956	시동불량	✓
	포터	84저5822		✓
	물차	87주4471	브레이크 2줄, 파워스티어링 (호원실린더누유)	✓
	주유차	95두2657	파후라 파손 수리완료	✓
승용차	코란도	93서 9017		✓
	싼타페	182호 6600		✓

8464 42-2, 43-2, 44-2, 45-2.
8464 버켓 장삼날 떨어진 (경내) 지원.

일일 장비 점검현황

결재	담당	팀장	소장
	2.	sub	jm

2023 년 8 월 8 일 화요일

장비	형식	등록번호		장비이상 유무
장악차	장악차	-	유압호수 1개 파손 교환, 조향 휠리너 누유	✓
천공기	SIMBA S7D	경기22고1273		✓
	SIMBA ME7C	경기22고1730		✓
	T15R	경기22고1551	작동불량	✓
스켈라	Scaletec	노르메	//	✓
스켈라	Scaletec	에피룩	터닝디바이스 소켓 파손 (7H) /	✓
로우더	DL350	경기03노4521	장삼갈 교환 (7H), 유소수 4통, 패우비상,	✓
	L120H	경기03노2520	완라이트 소개 교환, 에어홀 1개 교환	✓
	ST14(LHD)		와셔오일 6L 보충, 워셔 누유, 유소수 2통,	✓
			* 그리스 호수 부품 소망	
굴삭기	EC300	경기02로3553	유소수 재생 작업 (북부디젤), 어플리반드 교환	✓
	DX300	경기02로1332		✓
	EC360	경기02고3501	ECU 통신 단락,	✓
	EC55	경기02노1682	유압유 누유	✓
	EW145B	경기02고3502	집게 탈거 작업, 부근 교환 종료.	✓
	EW140E	002가 2850		✓
	HW60	경기02로3532	에어컨 콘도, 텐션베어링, 벨트 교환	✓
소형화물	봉고	92무 2014		✓
	봉고	97버 4895	엔진체크 점등 점검.	✓
	봉고	80어 7282	시동불량	✓
	봉고	80소 9956	시동불량	✓
	포터	84저5822		✓
	물차	87주4471	브레이크 누유, 파워 오일 누유	✓
	주유차	95두2657	비후라 파손 탈 부착 작업.	✓
승용차	코란도	93서 9017		✓
	싼타페	182호 6600		✓

4842, 4843 우천기 정비 (15일), 846P 엔진 1통,
16t(4로) 강재 조인트 떨어뜨려 구조구난 (17일) 유소수 1통 교체 입고.