



# 51) 65-04-L-01-B14

## (1) 조사개요

산지명	궁동공원	시점	37.569880, 126.922388
주소	서울 서대문구 연희동 537-112	종점	37.570020, 126.922715
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	40m
시설물 현황			

## (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/흩갈도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
50	20	요형	직선형	불리	중	습함	보통	양호	없음	혼합	25	-15	42/C
3	2	4	0	7	3	2	3	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	
대책 방안	